

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 19-02-2018

Erik J. Dolby
Fuglsøgårdvej 2
8581 Nimtofte

Til stede ved tilsyn	Jakob S. Roelsgaard, Norddjurs Kommune Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	§ 9 tilsyn (uheld, klager mv.)
-------------	--------------------------------

Ejer	FUGLSØGÅRDVEJ 2 ApS
Adresse	Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

CHR nr.	68492
CVR nr.	36214252
P nr.	1000518244

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Kvægbrug med en 12 godkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-01-2011
Nyeste godkendelse/tillæg	29-04-2015
Godkendte dyreenheder	1.019,57

Dyreenheder (registreret)	369,47
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer	Erik Dolby & Anna-Marie Hvid A/S Skovgårdevej 11
----------------------------	---

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
21-02-2018	Påbud iøvrigt	Ensilagesaft/restvand løber til vandløb fra udsprinklingsanlæg ophør udsprinkling
16-05-2013	Indskærpelse	Afgrænsningen i plansiloernes nordøstlige hjørne skal forbedres
04-08-2016	Indskærpelse	Staldsystemet i den gamle kostald skal ændres til det godkendte staldsystem. Efterkommet ved tilsyn 14-03-2017

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kontrol af øvrige vilkår	Af miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om udsprinkling af ensilagesaft/restvand, at at udsprinklingsanlægget skal dimensioneres efter gældende normer og vandet skal udsprinkles på bevoksede areale. Dette vilkår er ikke overholdt.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opsamlingsbeholder	Opsamlingsbeholderen til ensilagesaft/restvand er på 80 m ³ dette er ikke tilstrækkeligt til at kunne undgå udsprinkling i perioder hvor jorden er frossen vandmættet og snedækket.
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	§ 9-tilsyn på baggrund af forurening af vandløb og sø.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 21-02-2018				
Miljøledelse, systematik og	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)

miljøforbedringer (40 %)		forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)		
5	5	3	5	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
5,00		4,34		
Samlet score				
4,67				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Jakob Sølvhøj Roelsgaard
miljømedarbejder

Tel: 89594014
E-mail: jasr@norddjurs.dk