



Rapport for miljøtilsyn hos Nørholmsvej 282, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Ejer			
Jens Jørgen Andersen	Nørholmsvej 282	9000 Aalborg	
Tilsynsdato	03-05-2022		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32658
Mobiltelefon		CVR nr.	18178893
E-mail		P. nr.	1001447182
Samkøring	ERIK BENT SØRENSEN Nørholmsvej 501		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	23-03-2021
Tilladte dyreenheder	DE
Registrerede dyreenheder	303,06 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-08-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Revne i hjørnet af møddingsmuren skal repareres
04-04-2017	Aftale	Efterkommet	
07-02-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol
18-09-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Beholderkontrol fejl skal repareres. Kabel nr. 1 skal skiftes på grund af 0,9 m kabelskade. Kabel nr. 4 skal skiftes på grund af 0,3 m kabelskade. Lille betonskade på overkant.
22-10-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal være overdækket med vandtæt materiale.
22-10-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Flydelag skal genetableres.
04-05-2021	Aftale	Efterkommet	Spild af gylle skal renses op og logbog skal føres
04-05-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding skal overdækkes (er sket) og 2 revner i møddingsmuren skal tættes (hjørne og østlige mur). Møddingssaft på jorden skal renses op.
03-05-2022	Aftale	Meddelt	Mødding skal overdækkes.
03-05-2022	Aftale	Meddelt	Jorden omkring møddingpladsen hvor muren har været revnet skal renses op.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ingen bemærkning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06-1998	182	390		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingmuren var repareret. Ved sidste tilsyn blev der indskærpet at jorden på den anden side af muren skulle renses op. Dette er ikke sket, men ejer fortalte at han får rensed jorden op inden for en uge.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ca. 2 meter mur på 3 sider. Intet mæg på randbelægningen (de yderste 2 meter).
Møddingsplads, afløb	Afløbet var frit ved tilsynet.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Møddinger være overdækket med vandtæt og tætsluttende materiale. Det blev aftalt, at møddingen skulle dækkes ned.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand til pladsen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn ingstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	30		

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-10-2000	07-09-2020	684	3.000	Flydelag	Spæncom
Gyllekana- ler	01-01-1900		0	880		Gyllekælder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ok.
Gyllebeholder, dykket indløb	Dykket indløb er i orden.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld.
Gyllebeholder, tilledning	Afløb fra kalvehytter, stald, møddingssaft og vaskeplads til ajlebeholder. Manuel pumpning fra ajlebeholder til gyllebeholder.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Jf. beholderkontrol fra 2020 er der gyllealarm på beholderen.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidste kontrol var i 2020. Næste kontrol er i 2025.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til udspredning	Peter kjærgaard	Tårupvej 8		
Afgive til udspredning	ERIK BENT SØRENSEN	Nørholmsvej 501		

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Der er en olietank fra år 2015 med g-nr: 505123. I laden står der en gammel olietank som ikke er i brug.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Fra forrige tilsyn: Afsætning til biogasanlægget i Vaarst overvejes, Ejer mente, at de pt. ikke tager nye leverandører ind, men han kan evt. kontakte dem og blive skrevet op
Klima- og energitiltag	Fra forrige tilsyn: Der er LED belysning i staldene og de steder, hvor lyset ofte er tændt. Der er lavet energitjek på ejendommen. Der er jordvarme, og der er LED belysning i stalden. Der er varmepumpe til isbank til nedkøling af mælken, hvor overskudsvarmen benyttes. De overvejer at skifte til frekvensstyret pumpe, når den eksisterende skal udskiftes.
Natur og biodiversitet*	Fra forrige tilsyn: Ejendommen er beliggende tæt ved fjorden og har græsarealer med MVJ-ordning, som bliver afgræsset af kvæg der kommer udefra.
Ressourcer og genanvendelse*	Fra forrige tilsyn: Metal sælges til skrothandler.