

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.15-K08-1-20

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Dato for tilsyn | 14.12.2021 |
| Tilsynstype | Samlet tilsyn (basis) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Virksomhedens navn | Welcon A/S Muehlhan A/S |
| Virksomhedens adresse | Vejlevej 270 7323 Give |
| Virksomhedens CVR nummer | Welcon A/S: 31491401 Muehlhan A/S: 26244218 |
| Virksomhedstype | MVB Maskinværksteder >1000 m2 Bilag 1, punkt 6.7 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Deltagere fra virksomheden | Bo O. Madsen - HSE Inspector, Welcon A/S Niels Peter Nielsen - Vedligeholdelseschef, Welcon A/S Christel Bergmann - QHSE-Advisor, Muehlhan A/S |
| Tilsynet blev udført af | Christian Nyander Leerbæk, Dansk Miljørådgivning A/S, rådgiver for Vejle Kommune |

| | |
|---|---|
| Hvad er der ført tilsyn med? | Virksomhedens samlede miljøforhold. Basistilsyn |
| Er der konstateret jordforurening? | Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening eller spild, som kan medføre jordforurening. |
| Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol | Præstationsmålinger for afkast fra malerkabiner modtaget og godkendt. Udkast til spredningsberegning for afkast med blandingsfortyndere blev forevist, men vurderet utilstrækkelige. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden? | Nej |