



DLG Linde
Aspvej 1
7600 Struer

DATO: 27-03-2018

JOURNALNUMMER
09.30.05-K08-7-05

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: KIRH@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Tilsynsdato: 22. marts 2018	Journal nr.: 09.30.05-K08-7-05
Virksomhed: DLG Linde Tilsynsadresse: Aspvej 1 7600 Struer	Virksomhedstype: § 42 – Kornoplæg
CVR: 24246930 P. nr.: 1010298128 Tlf.: - E-mail: holstebro@dlg.dk	Kontaktperson: Thomas Madsen Driftskoordinator Tlf.: 33687175, mobil 40107932 E-mail: htm@dlg.dk
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 10h, Linde By, Asp Ejendomsnummer: 29046	Ejendommens ejer: Dlg Struer Egnen
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ¹ § 65	Tilsynsførende: Kirsten Hansen

Den 22. marts 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos DLG Linde, Aspvej 1, 7600 Struer.

Ved tilsynet deltog:

- Thomas Madsen DLG Driftsregion Vest, Spjald
- Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende rundring og drøftelse, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling. Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14².

Læsevejledning

Rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn



Indhold

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger	5
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes.....	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles.....	5
1.3. Øvrige forhold	6
2. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.	6
2.1. Zonestatus.....	6
2.2. Kommuneplan	6
2.3. Lokalplan	6
2.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	6
2.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav).....	6
2.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	7
2.7. Jordforureningsstatus.....	7
3. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	7
4. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	7
4.1. Miljøvurdering (VVM).....	7
4.2. Miljøgodkendelse	7
4.3. Gyldigheden af og revurdering af miljøgodkendelse.....	7
4.4. Vilkår.....	8
4.5. Vurdering af vilkårsoverholdelse.....	11
4.6. Vurdering vedr. behov for revurdering af miljøgodkendelsen.....	11
4.7. Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 virksomhed.....	11
5. Indretning og drift	11
5.1. Etableringsår	11
5.2. Udvidelser.....	11
5.3. Aktiviteter, processer, produktion	12
5.4. Udendørs aktiviteter	13
5.5. Maskiner og anlæg.....	13
5.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	13
5.7. Antal ansatte	14
5.8. Driftstid.....	14
6. Råvarer og hjælpestoffer	14
6.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	14
6.2. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	14
7. Lugt- og luftemission	14
7.1. Energianlæg	14
7.2. Kilder til lugt- og luftforurening	14
7.3. Udsugningsanlæg og filteranlæg	14
7.4. Afkast	14
7.5. Emissionsgrænseværdier	14
7.6. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	14
8. Affald	15
8.1. Generelle regler om affald	15
8.2. Virksomhedens affaldsproduktion	16
8.3. Farligt affald	16
8.4. Ikke farligt affald	16
8.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesplan	17
8.6. Vurdering vedr. affald	17
9. Spildevand	17
9.1. Kloakeringsstatus.....	17
9.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer.....	17
9.3. Sanitært spildevand.....	17
9.4. Processpildevand	17
9.5. Renseanlæg.....	18
9.6. Spildevandstilladelse	18
9.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold	19

10. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd	19
10.1. Støjkilder	19
10.2. Vurdering vedr. støjforhold	19
11. Jord og grundvand	19
11.1. Tankanlæg	19
11.2. Belægninger	20
11.3. Jordforurening	20
11.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	20
12. Egenkontrol og dokumentation	20
12.1. Egenkontrol i hht. til miljøgodkendelse af 1991	20
12.2. Vurdering af egenkontrol	20
13. Renere teknologi	20
14. Risikoforhold	20
Bilag	21

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærper, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Tilslutningspligt spildevand

Det vurderes, at virksomheden ikke længere genererer processpildevand i forbindelse med vask af gødnings-spredere, eller ved håndtering og oplag af gødning.

Det vurderes derfor, at vaskepladsen bør nedlægges (se nærmere nedenfor under afsnit 1.2 ”Følgende miljømæssige forhold henstilles”).

Samtidigt indskræpes, at overfladevand fra vaskepladsområdet afledes via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg i overensstemmelse med tilslutningspligten, jf. spildevandsbekendtgørelsens³ § 12, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

2. Anmeldelse af etablering af og sløjfning af olietankanlæg

Ifølge BBR findes på ejendommen 2 olietankanlæg fra hhv. 1962 og 1984.

Anlæg nr. 1 har formentligt været en fyringsolietank til bygningsopvarmning af bygning 1. Tanken er i dag inaktiv, men angiveligt ikke anmeldt sløjfet.

Anlæg nr. 2 har formentligt været en fyringsolietank til procesvarme i forbindelse med korntørre i bygning 1. I Weblager findes oplysning om etablering af kældertank i 1984. Tanken er inaktiv, men angiveligt ikke anmeldt sløjfet.

Ved tilsynet fandtes desuden en overjordisk og udendørs opstillet 1.200 liters dieselolietank fra 1993 (placeret i uopvarmet bygning – BG 3). Tanken er p.t. tom, og der er ikke planer om, at tanken skal bruges mere. Tanken er angiveligt aldrig anmeldt etableret, hvorfor den heller ikke fremgår i BBR. Det oplyses ved tilsynet, at tanken ønskes sløjfet.

Jf. olietankbekendtgørelsens⁴ § 31, stk. 3 fremgår, at hvis brugen af et anlæg varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, herunder at der senest 4 uger efter sløjfningen fremsendes anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden.

Der er ikke indsendt anmeldelse af sløjfning af tankanlæggene. Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at der straks fremsendes anmeldelse af sløjfning af tankanlæggene.

1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles

3. Bortskaffelse af restoplæg af olie og kemikalier

Der fandtes ved tilsynet enkelte restemballager indeholdende olie og eller andre kemikalier, enten i form af råvarer eller affald, f.eks. fandtes spraydåser, indendørs i bygning 1 fandtes en 200 liters spunstromle med ukendt indhold, ligesom der i bygning 4 fandtes dunk med olie.

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Det henstilles, at der foretages en oprydning, herunder bortskaffelse af emballager med indhold af olie og kemikalier.

1. Nedlæggelse af vaskeplads med tilhørende installationer

Det vurderes, at virksomheden ikke længere genererer processpildevand i forbindelse med vask af gødnings-spredere, eller ved håndtering og oplag af gødning.

Det henstilles derfor, at vaskepladsen nedlægges, herunder at tapsted fjernes, at afløb til spildevandstankanlægget bringes til ophør, og at den nedgravede spildevandstank sløjfes.

1.3. Øvrige forhold

2. BBR og bygningsopvarmning vedr. bygning 1, samt registrering af olietankanlæg

Det oplyses ved tilsynet, at bygning 1 ikke opvarmes ved oliefyr og fyringsolie som angivet i BBR, men derimod ved el (i kontoret).

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendommejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR vedr. bygningsopvarmningsmiddel for bygning 1.

I forbindelse med indsendelse af anmeldelse af olietankanlæggene vil der ske en automatisk opdatering herom i BBR.

2. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.

2.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone.

2.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde nr. 5 E 4 "Den Lokal Andel, Linde", jf. rammeplan. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål indenfor virksomhedsklasse 2-4.

2.3. Lokalplan

Lokalplan for området er L195 "For et område ved Aspvej i Linde" vedtaget i 1991. Området er udlagt til erhvervsformål (korn- og foderstofvirksomhed) herunder service og forretningsvirksomhed.

2.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 5 B 7 beliggende skel mod skel mod Aspvej 1 i østlig retning.

Skel mod skel i vestlig retning findes rammeområde 5 L 4 udlagt til centerformål.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L109 beliggende i afstand ca. 25 m mod vest målt fra ejendommens skel.

Nærmeste boligejendomme findes skel mod skel i vestlig og østlig retning.

2.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 30 meter mod sydvest.

Nærmeste beskyttelse sø, afstand ca. 280 meter mod vest.

Der er ca. 5,5 km til nærmeste Natura 2000-område.

2.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁵/OSD⁶)

Ejendommen er beliggende i område for særlige drikkevandsinteresser (OSD).

2.7. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven⁷ findes at:

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1).

Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet grund (vidensniveau V2).

3. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystem eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

4. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

4.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens⁸ bilag 1 og/eller bilag 2.

4.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Virksomheden har dog en eksisterende miljøgodkendelse meddelt af Ringkjøbing Amtskommune den 15. august 1991, idet anlægget på daværende tidspunkt var omfattet af det dagældende listepunkt E 11⁹ ”Virksomheder for behandling eller forarbejdning af korn, frø eller foderstoffer, herunder grønttørring og halmludning. (a).”

Siden er virksomheden ophørt med disse aktiviteter (oplyst ophørt efteråret 2016) og er ikke længere at betragte som en listevirksomhed, dvs. som en godkendelsespligtig virksomhed.

4.3. Gyldigheden af og revurdering af miljøgodkendelse

Gyldigheden af godkendelser til virksomheder, der ikke længere er listevirksomhed

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens¹⁰ § 66, stk. 1, at godkendelser af virksomheder, som ikke længere er listevirksomhed, fortsat bevarer deres gyldighed, herunder den i miljøbeskyttelseslovens § 41 a nævnte retsbeskyttelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Når der er forløbet mere end otte år efter meddelelsen af en godkendelse som nævnt i stk. 1, kan tilsynsmyndigheden revidere vilkårene for godkendelsen. Afgørelsen herom meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, idet det samtidig oplyses i afgørelsen, at godkendelsen er bortfaldet.

Stk. 3. Hvis en virksomhed, der er omfattet af stk. 1, ændres eller udvides, og tilsynsmyndigheden vurderer, at der er behov for nye eller ændrede krav til virksomheden, meddeler tilsynsmyndigheden kravene som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, idet det samtidig oplyses i afgørelsen, at godkendelsen er bortfaldet.

Tilsynsmyndigheden har ikke foretaget en revision af godkendelsen, eller meddelt § 42 påbud.

Virksomhedens miljøgodkendelse og vilkårene heri er således fortsat gældende, upåagtet at virksomheden ikke længere er omfattet af godkendelsespligt.

⁵ Områder med drikkevandsinteresser

⁶ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁷ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 448 af 11. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁹ Jf. bilag til Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 af lov om miljøbeskyttelse

¹⁰ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed



Virksomheden er miljømæssigt reguleret af:

- Oprindelig miljøgodkendelse af 15. august 1991, dagældende listepunkt E 11

Godkendelsen fra 15. august 1991 omfatter den store hal fra 1991 (BG 4) omfattende beluftningsblæser med udendørs placeret ventilator mv. samt vaskeplads for gødningsspreder og udbringning af spildevand på landbrugsjord.

Der gøres dog opmærksom på, at virksomhedens miljøgodkendelse de facto ophører efter 3 års kontinuitetsbrud, dvs. såfremt alle de af godkendelsen omfattende aktiviteter bringes til ophør i en mindst 3 års sammenhængende periode, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

4.4. Vilkår

I henhold til miljøgodkendelsen af 15. august 1991 gælder følgende vilkår:

- 2.1 Virksomheden skal etableres og indrettes som angivet i ansøgningen og i de indsendte bilag, med de ændringer der fremgår af den efterfølgende beskrivelse og af vilkårene i denne godkendelse.
- 2.2 De af godkendelsens vilkår, der angår driften på virksomheden, skal være kendt af de personer, der er ansvarlig for den pågældende del af driften.

Luftforurening

- 2.3 Driften af planlageret må ikke give anledning til støvgener, som af tilsynsmyndigheden skønnes ikke at være uvæsentlige, i omgivelserne.
- 2.4 Læsning og omladning af afgrøder i lagerhallen skal så vidt muligt foregå for lukkede porte.
- 2.5 Udendørs håndtering og oplag af afgrøder skal ske således, at støvgener så vidt muligt undgås.

Udendørs oplag af afgrøder skal være afskærmet med flytbare elementer og kloakriste skal afdækkes, så afgrøder ikke tilledes kloaksystemet.



Støj

- 2.6 Det fra den godkendte lagerhal med tilhørende beluftsanlæg og intern trafik hidrørende eksterne støjniveau, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau, må ikke overstige nedennævnte grænser:

Område I: blandet bolig/erhverv

Område II: boligområde øst og vest for virksomheden

				område I	område II
Mandag - fredag	kl.	07.00-18.00		55 dB(A)	45 dB(A)
Lørdag	kl.	07.00-14.00		55 dB(A)	45 dB(A)
Lørdag	kl.	14.00-18.00		45 dB(A)	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl.	07.00-18.00		45 dB(A)	40 dB(A)
Aften	kl.	18.00-22.00		45 dB(A)	40 dB(A)
Nat	kl.	22.00-07.00		40 dB(A)	35 dB(A)

Støjens spidsværdier må om natten ikke overstige de angivne værdier med mere end 15 dB(A).

Spildevand

- 2.7 Udlevering og håndtering af løs gødning skal ske indendørs eller på befæstet areal, hvorfra eventuel spild kan opsamles eller tilledes opsamlingsbassin med henblik på udbringning på landbrugsarealer.

Spild af gødning skal til enhver tid holdes på et minimum og pladsen skal til stadighed holdes rengjort.

- 2.8 Al vask af gødningsspedere skal ske på befæstet areal, hvorfra vaskevandet ledes via opsamlingsbassin til udsprøjtning på landbrugsarealer.

Vand fra eventuel spuling af gødningshallen skal opsamles i bassin og udsprøjtes på landbrugsarealer.



Tilsyn og kontrol

- 2.9 Virksomheden skal overfor amtskommunen inden 1. december 1991 dokumentere, at støjgrænserne, der er fastsat i vilkår 2.6 er overholdt.

Dokumentationen kan være i form af målinger i virksomhedens omgivelser eller nærfeltsmålinger ved støjkilden, kombineret med beregninger efter den fællesnordiske beregningsmodel for industristøj.

- 2.10 Støjmåling i omgivelserne skal foretages og rapporteres i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet i "Miljømålinger - ekstern støj" af Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger (RL 37/87 af den 1. december 1987).

Forinden målingerne udføres, skal det pågældende målelaboratorium/firma accepteres af tilsynsmyndigheden og måletidspunktet skal oplyses overfor tilsynsmyndigheden.

- 2.11 Ringkjøbing amtskommune kan yderligere, hvis det skønnes nødvendigt, pålægge virksomheden senere at udføre målinger/beregninger til dokumentation af støjvilkårenes overholdelse.

Ringkjøbing amtskommune kan dog højst kræve målinger af støjniveauet foretaget en gang årligt.

3. TILLADELSE TIL UDBRINGNING AF SPILDEVAND PÅ LANDBRUGSJORD

Ringkjøbing amtsråd tillader på det foreliggende grundlag udbringning af vand fra vaskeplads for gødningsspredere på landbrugsjord.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- 3.1 Virksomheden skal være indrettet og drevet som angivet i ansøgningen og i de indsendte bilag, med de ændringer der fremgår af vilkårene i denne tilladelse.
- 3.2 Udbringning af vaskevand skal foregå i overensstemmelse med kapitel 3 - 7 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 736 af 26. oktober 1989, idet vilkårene i denne tilladelse dog går forud herfor.
- 3.3 Udbringning skal ske på landbrugsarealer med afgrøder i vækst, og vandet skal fordeles jævnt over et passende stort areal.
- 3.4 Der skal i gødningssæsonen 1992 udtages en repræsentativ prøve af vaskevandet. Prøven skal analyseres for følgende:

Tørstof
Total-kvælstof
Total-fosfor

Der kan yderligere kræves prøvetagning og antallet af analyseparametre kan øges, såfremt amtsrådet finder



grundlag herfor. Der kan dog maksimalt kræves en prøve hvert halve år.

3.5 Hvis vaskepladsen ønskes tilført maskiner der har været benyttet til transport af husdyrgødning, kommunalt spildevandsslam eller til septiktanktømmning, skal dette forinden forelægges amtskommunen til en nærmere miljømæssig vurdering.

3.6 Udsprøjtning må ikke ske nærmere end 15 meter fra offentlig vej og skel, samt fra vandløb.

4.5. Vurdering af vilkårsoverholdelse

Det bemærkes, at der ikke længere foregår udendørs håndtering og oplag af afgrøder, der findes ikke længere et belufningsanlæg, der håndteres og udleveres ikke gødning, der foretages ikke vask af gødningsspredere og vaskepladsen benyttes ikke til vaskeaktiviteter. Dog sker fortsat udsprøjtning på landbrugsjord af det opsamlede regn- og overfladevand, der tilledes den til vaskepladsen tilhørende nedgravede opsamlingsstank.

Det vurderes at virksomheden overholder vilkårene i relevant omfang.

4.6. Vurdering vedr. behov for revurdering af miljøgodkendelsen

Det vurderes, at der burde foretages en revision efter lovens § 41 b af virksomhedens miljøgodkendelse.

Såfremt denne revurderingsproces igangsættes, vil tilsynsmyndigheden meddele virksomheden, at revurderingen er igangsat, og oplyse virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingens indhold, herunder anmode om de oplysninger m.v., som er nødvendige for, at tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 2.

Det kan forventes, at afgørelse herefter vil blive truffet som påbud efter lovens § 42, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 66, stk. 2, og samtidigt vil det blive oplyst, at godkendelsen bortfalder.

Virksomheden kan også selv anmode om at få revideret den eksisterende godkendelse.

4.7. Brugerbetalingsbekendtgørelsens¹¹ bilag 1 virksomhed

Virksomheden reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, men er ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bestemmelser.

Virksomheden anses ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt E 55 "Virksomhed for behandling eller forarbejdning af korn og frø. Virksomhed for foderstofproduktion med en kapacitet på mindre end 6 tons i timen", idet disse aktiviteter ikke foregår.

5. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort.

5.1. Etableringsår

Virksomheden er oprindeligt opstartet på lokaliteten i 1961.

5.2. Udvidelser

Der er siden sidste miljøtilsyn den 9. oktober 2014 ikke foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

¹¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tværtom er virksomhedens tidligere aktiviteter stort set nedlukkede og ved tilsynet fandtes alene et mindre kornoplag i bygning 4, mens en del af de øvrige bygningsafsnit enten stod tomme, eller var udlejede til andre formål, herunder til oplag for entreprenørvirksomhed.

Det oplyses ved tilsynet, at ejendommen p.t. er sat til salg.

5.3. Aktiviteter, processer, produktion

DLG har lukket for aktiviteter med udlevering til kunder.

Afdelingen bliver brugt som fjernlager med oplagring af korn i den store hal (BG 4).

Bygning 2 og en del af bygning 1 er udlejet og resten står tomt.

DLG Linde var tidligere kategoriseret som en korn- og foderstofvirksomhed, hvis aktiviteter omfattede foderstofproduktion, korntørring, renseri, tørreanlæg og lagerfunktioner såsom oplagring af korn- og foderstoffer og handelsgødning.

I 2008 var der blot oplagring af korn og handelsgødning tilbage.

I 2014 er de eneste tiloversblevne funktioner modtagelse, oplagring af og udlevering af korn, idet lagring og udlevering af handelsgødning er ophørt.

Fotos fra tidligere tilsyn (2014)



Lagerhal fra 1962 på 682 m² (BG 1)
Parkering af teleskoplæsseren



Lagerhal fra 1975 på 500 m² (BG 2)



Lagerhal fra 1984 på 308 m² (BG 3)



Lagerhal fra 1991 på 1.262 m² (BG 4)
Opmagasineret af korn. Beluftsblæsere.



Beluftsblæser under taget på hal 4.



Beluftsblæser med fugtreducering i hal 4

5.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigtvis udtømmende.

Til- og frakørsel

Intern transport

Parkering

Affaldsoplag i små containere

5.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigtvis udtømmende):

Beluftsblæser med udendørs placeret ventilator – benyttes ikke.

Gødningsspreder til udlejning. Spreaderne skal være vaskede og rengjorte af kunden inden tilbageleveringen.

Vaskeplads med tapsted, slange og spildevandsopsamlingstank

Olietank til diesel

5.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

Bygnings nr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Erhverv	1962 1978	682	682	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Flydende brændsel	
2	Erhverv	1975	500	500	Ingen	
3	Erhverv	1984	308	308	Ingen	”Pallepakhus”
4	Erhverv	1991	1.262	1.262	Ingen	Lagerhal til kornoplag
I alt			2.752	2.752		

De faktiske forhold:

Det oplyses ved tilsynet, at BG 1 ikke opvarmes ved oliefyr og fyringsolie, men derimod ved el (i kontoret).

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendommejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

5.7. Antal ansatte

Der er ingen fastansatte på lokaliteten.

Der føres lejlighedsvist opsyn med lokaliteten.

5.8. Driftstid

Der er ikke længere nogen egentlig drift.

Der sker lejlighedsvist oplag af korn på lokaliteten.

Kornet til- og fraføres ved lastbiltransport, der i princippet kan foregå på alle døgnets timer, alle ugens dage.

6. Råvarer og hjælpestoffer

6.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Der benyttes ikke længere råvarer i form af olie og kemikalier.

Dieselolietanken, der tidligere benyttedes til diesel til materiellet, er tom.

Der fandtes ved tilsynet enkelte restemballager indeholdende olie og eller andre kemikalier, enten i form af råvarer eller affald, f.eks. fandtes spraydåser, indendørs i bygning 1 fandtes en 200 liters spunstromle med ukendt indhold, ligesom der i bygning 4 fandtes dunk med olie.

6.2. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Det henstilles, at der foretages en oprydning, herunder bortskaffelse af restemballager med indhold af olie og kemikalier.

7. Lugt- og luftemission

7.1. Energianlæg

Se afsnit 5.6.

7.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Ingen væsentlige forureningskilder, udover evt. støv i forbindelse med indendørs oplag af korn.

7.3. Udsugningsanlæg og filteranlæg

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg eller filteranlæg.

7.4. Afkast

Der er ingen afkast for procesudsugningsanlæg.

7.5. Emissionsgrænseværdier

Der er ikke meddelt vilkår om luftemissionsgrænser i virksomhedens miljøgodkendelse.

7.6. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Ingen bemærkninger.

8. Affald

8.1. Generelle regler om affald

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen¹², og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ¹³.

Dagrenovation

Med henvisning til Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 10 ”Ordning for dagrenovationslignende affald” gælder, at virksomheder har pligt til enten af benytte den kommunale dagrenovations-indsamlingsordning eller benytte anvisningsordningen, herunder træffe aftale med affaldstransportør eller -indsamler om indsamling af dagrenovation, samt at sikre, at affaldet afleveres til forbrænding mindst én gang hver 14. dag. Ordningen har til hensigt at sikre, at dagrenovationslignende affald bliver fraserteret virksomhedens øvrige affald med henblik på forbrænding.

Kildesortering

I hht. affaldsbekendtgørelsens § 64 vedrørende erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse fremgår, at virksomheder skal kildesortere affaldet.

Af affaldsbekendtgørelsens § 67 fremgår endvidere, at virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenytiggørelse, herunder affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenytiggørelse.

Af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1, fremgår, at affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen i § 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nytiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

- 1) Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret¹⁴.
- 2) En indsamlingsvirksomhed.
- 3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed¹⁵.
- 4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
- 5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter §§ 41 og 42.

Erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år, jf. § 68, stk. 3.

Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1, jf. § 68, stk. 4.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 73 vedr. særlige regler om farligt affald fra virksomheder, at virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

¹² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

¹³ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

¹⁴ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

¹⁵ Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesplanlægning

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesplanlægning, som virksomheder benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 12 "Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald", § 15 "Ordning for forbrændingseget affald" samt § 17 "Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere", at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 "Ordning for genbrugspladserne", at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

8.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Se nedenstående oplysning (listen er ikke nødvendigvis udtømmende).

8.3. Farligt affald

Se afsnit 6.1.

8.4. Ikke farligt affald

Virksomheden producerer "normalt" ikke affald, men i situationer, hvor der findes kornoplæg, samt i forbindelse med udlejning af visse bygningsafsnit kan lejlighedsvis forekomme mindre mængder affald.

Småt brændbart affald

Der findes et antal lukkede 600 liters containere, både inden- og udendørs opstillede, til småt brændbart erhvervsaffald, herunder evt. pap, papir og plastemballage. Ved tilsynet indeholdt disse containere primært opfejs (sand, blade mv.).

Affaldet bortskaffes af Marius Pedersen A/S.

Affald fra brøndposer

Ved udendørs oplagring af korn skulle brøndene på de befæstede arealer være forsynet med brøndposer.

Når poserne var fulde, blev de tømt og vaskede. Brøndposer findes ikke længere, idet der ikke længere sker udendørs oplæg.

Dagrenovation

Lukket dagrenovationscontainer, 240 liter, opstillet indendørs.

Er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning.

Tømmes ved NVF, Lemvig.

Spildevand (overfladevand)

Spildevand fra vaskepladsområdet ledes i nedgravet opsamlingsbassin.

Når bassinet er fuldt, primært af regn- og overfladevand, tømmes det af OFFERSGÅRDMASKINSTATION V/KRISTIAN BIRKKJÆR, Vilhelmsborgvej 74, 7600 Struer, CVR 13799474, og vandet udspreddes på landbrugsjord.

Det er desværre p.t. ikke muligt at søge oplysninger i det nationale affaldsregister, <https://affaldsregister.ens.dk/>, der er under ombygning, hvorfor det ikke er kontrolleret, hvorvidt OFFERSGÅRDMASKINSTATION V/KRISTIAN BIRKKJÆR, Vilhelmsborgvej 74, 7600 Struer, CVR 13799474, er registreret i det nationale affaldsregister eller ej til pågældende "affalds"fraktion, produceret i Struer Kommune.

8.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Virksomheden er tilsyneladende ikke tilmeldt genbrugspladsordningen. Ordningen benyttes heller ikke.

8.6. Vurdering vedr. affald

Ingen yderligere bemærkninger.

9. Spildevand

9.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. F3.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

9.2. Uforurennet tag- og overfladevand fra befæstede arealer

I hht. miljøgodkendelsen af 1991 afledes overfladevand fra ejendommens nordlige område, der har været anvendt til udendørs oplag af korn, via et antal rendestensbrønde isat brøndposer og derefter angiveligt til kloaksystemet. Brøndposer er ikke længere isat.

Det formodes således, at afledning af tag- og overfladevand sker via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

9.3. Sanitært spildevand

Afløbsforhold (vedr. husspildevand) i hht. BBR:

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Evt. sanitært spildevand afledes via spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

9.4. Processpildevand

Der fandtes ved tilsynet et udendørs område indrettet til vaskeplads.

Området findes placeret i hjørnet vest for bygning 1 og syd for bygning 2.

Pladsen har et areal på ca. 5 x 6 meter, ca. 30 m², og er uoverdækket.

Pladsen har været benyttet til vask af gødningsspredere. Pladsen benyttes dog ej mere til vaskeaktiviteter.

Fotos fra tidligere tilsyn



DLG gødningsspreder på vaskeplads over opsamlingsbeholder



Afløb til opsamlingstanken

På pladsen findes 1 tapsted med slange, samt en afløbsrist.

Der er ikke etableret olieudskilleranlæg i forbindelse med vaskepladsen.

Afløb af spildevand, i dag primært regn- og overfladevand, fra pladsen sker til en nedgravet samletank, formentlig en 20-30 m³ nedgravet betontank.

Vandet bortkøres herefter ved OFFERSGÅRDMASKINSTATION V/KRISTIAN BIRKKJÆR og udsprøjtes på landbrugsjord.

9.5. Renseanlæg

Virksomheden har ingen renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

9.6. Spildevandstilladelse

Tilslutningspligt

I hht. spildevandsbekendtgørelsens § 12 gælder, at indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Spildevandstilslutningstilladelse vedrørende processpildevand

Virksomheder, der genererer processpildevand, er desuden forpligtiget til at søge spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13.

Sker der senere ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. fysiske ændringer af spildevandsanlægget, eller ændringer i spildevandssammensætningen, er virksomheden forpligtet til at søge fornyet spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Der gøres endvidere opmærksom på, at hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter miljøbeskyttelseslovens § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter lovens § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en spildevandstilladelse efter lovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse.

Virksomheden har dog i forbindelse med miljøgodkendelsen af 15. august 1991 fået en tilladelse til udbringning af spildevand fra vaskeplads til landbrugsjord.

Vilkår i tilladelsen

Spildevand

2.7 Udlevering og håndtering af løs gødning skal ske indendørs eller på befæstet areal, hvorfra eventuel spild kan opsamles eller tilledes opsamlingsbassin med henblik på udbringning på landbrugsarealer.

Spild af gødning skal til enhver tid holdes på et minimum og pladsen skal til stadighed holdes rengjort.

2.8 Al vask af gødningsspedere skal ske på befæstet areal, hvorfra vaskevandet ledes via opsamlingsbassin til udsprøjtning på landbrugsarealer.

Vand fra eventuel spuling af gødningshallen skal opsamles i bassin og udsprøjtes på landbrugsarealer.

Analysekontrol for 1993:

NR. ANALYSE	ENHED	RESULTAT	METODE*
222 TOTAL PHOSPHOR.....	mg/l P	550	DS 292
198 TOTAL-N	mg/l N	10000	DS 221
KALIUM	mg/l	3060	ICP

9.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold

Det vurderes, at virksomheden ikke længere genererer processpildevand i forbindelse med vask af gødnings-spredere, eller ved håndtering og oplag af gødning, og at spildevandstilladelsen derfor ikke længere er relevant.

Det henstilles derfor, at vaskepladsen nedlægges, herunder at tapsted fjernes og at afløb til spildevandstankan-lægget bringes til ophør, og den nedgravede spildevandstank sløjfes.

Samtidigt indskræpes, at overfladevandet fra vaskepladsområdet afledes via regnvandsledning til spildevands-forsyningselskabets spildevandsanlæg i overensstemmelse med tilslutningspligten, jf. spildevandsbekendtgørel-sens § 12, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

10. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

10.1. Støjkilder

Af potentielle støjkilder kan nævnes (listen er ikke nødvendigtvis udtømmende):

- til- og frakørsel
- intern transport

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

10.2. Vurdering vedr. støjforhold

Støjvilkår for virksomheden fremgår af virksomhedens miljøgodkendelse.

11. Jord og grundvand

11.1. Tankanlæg

Ifølge BBR findes på ejendommen følgende olietankanlæg:

Anlægsnr.: 1

Adresse: Aspvej 1 (vejkode: 280), Linde, 7600 Struer

Beliggende på matrikel 10h

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1962

Placering: Nedgravet/underjordisk

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)

Anlægsnr.: 2

Adresse: Aspvej 1 (vejkode: 280), Linde, 7600 Struer

Beliggende på matrikel 10h

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1984

Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)

Driftstatus: I drift

Placering: Indendørs

Anlæg nr. 1 har formentligt været en fyringsolietank til bygningsopvarmning af bygning 1. Tanken er i dag inaktiv, men angiveligt ikke anmeldt sløjfet.

Anlæg nr. 2 har formentligt været en fyringsolietank til procesvarme i forbindelse med korntørreri i bygning 1.

I Weblager findes oplysning om etablering af kældertank i 1984.
Tanken er inaktiv, men angiveligt ikke anmeldt sløjfet.

Ved tilsynet fandtes desuden en overjordisk og udendørs opstillet dieselolietank med udleveringsslange og -pistol (placeret i uopvarmet bygning – BG 3), tanken er p.t. tom.
Tankmærket er aflæst med følgende tankoplysninger:

Volumen 1.200 liter

Fabrikationsår 1993

Fabrikat Roug

Tank nr. 469740

G. nr. SB 600/81 (dvs. en ikke PUFO typegodkendt tank)

Tanken er angiveligt aldrig anmeldt etableret, hvorfor den heller ikke fremgår i BBR.

Det oplyses ved tilsynet, at tanken ønskes sløjfet.

Jf. olietankbekendtgørelsens § 31, stk. 3 fremgår, at hvis brugen af et overjordisk anlæg varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, herunder at der senest 4 uger efter sløjfningen fremsendes anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden.

Der er ikke indsendt anmeldelse af sløjfning af tankanlæggene. Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at der straks fremsendes anmeldelse af sløjfning af tankanlæggene.

Skemaer til anmeldelse af etablering af og til sløjfning af olietanke blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

11.2. Belægninger

Udendørs belægninger (kornoplagsplads og vaskeplads) består primært af beton.

11.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

11.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Ingen yderligere bemærkninger.

12. Egenkontrol og dokumentation

12.1. Egenkontrol i hht. til miljøgodkendelse af 1991

Se vilkår i godkendelsen jf. afsnit 4.4-4.5.

12.2. Vurdering af egenkontrol

Ingen bemærkninger.

13. Renere teknologi

Ikke relevant.

14. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁶.

¹⁶ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør
Struer Kommune

Bilag

Oversigtsplan over virksomheden indretning