

JL Skibsservice
Att. Flemming Larsen
(fremsendt på fl@jlskib.dk)

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

4. december 2018

Rapport efter miljøtilsyn hos JL Skibsservice beliggende Sildevej 16, 9970 Strandby

Sagsnummer: GEO-2012-06691
Dokumentnummer: 2703603

Frederikshavn Kommune har den 04.12.2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jette Brønnum

Fra virksomheden deltog Flemming Larsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Direkte telefonnummer:
+45 9845 6359

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1476 af 12. december 2017.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jette Brønnum
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98480032	CVR nr.	25842960
Fax	98480110	P. nr.	1000338584

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (journal)	Ingen krav om egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der konstateredes ikke forurenet jord på tilsynstidspunktet.
Indretning & drift	Virksomheden er etableret på adressen i 2000. Virksomheden har grossistsalg, reparerer skibsmotorer og har en undervisningsafdeling. Der er værkstedsfaciliteter, udstillingslokaler, lagerbygninger og en salgsafdeling på lokaliteten i Strandby. Der er ansat 18 personer i virksomheden. Kun 3 personer er beskæftiget på værkstedet, resten kører i servicevogne, der opererer i hele landet. Driftstiderne på værkstedet er typisk hverdag inden for normal arbejdstid.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er 1 svejsested, hvorfra luften udsuges via filter til afkast 5 meter over terræn. Der er alarm på filteret. Udsug fra de skærende processer ledes via samme filter og afkast. Kassetfilteret tilses og rengøres 1 gang årligt.


Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen udendørs støjkloder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	I renserummet rengøres metalemner. Det sker både i dertil indrettede kar samt på gulvet, hvor der benyttes højtryksrensere.

	<p>Der er afløb i gulvet til sandfang og olieudskiller. Herefter afledes til det kommunale kloaknet.</p> <p>Efter byggeri af ny hal er Strandby Havns vaskeplads for lystbåde og fiskefartøjer flyttet og koblet på virksomhedens sandfang og olieudskiller.</p> <p>Der er i den forbindelse den 17. oktober 2017 meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden. Tilslutningstilladelsen supplerer den eksisterende tilladelse fra 23. oktober 2000. Der er ikke krav om prøvetagning medmindre kommunen anmoder herom.</p>
--	---



Ny vaskeplads etableret i samarbejde med Strandby Havn

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Sandfang og olieudskiller tømmes af Stæten A/S 1 gang årligt.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	På ejendommen er en overjordisk olietank på fra 2001, der forsyner oliefyr. Tanken er registreret i BBR. Den er efter etablering af ny hal placeret i skur.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oplaget af spildevand sker uden mulighed for afløb til kloaksystemet.
Affald, generelt	<p>Virksomheden har følgende typer affald, der er afhentet af den anførte indsamler/transportør:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Olie/slam fra tømning af sandfang og olieudskiller, Stæten A/S • Jern og metal, Stena Recycling A/S • Farligt affald (akkumulatorer, rensesæbe, oliefiltere, spraydåser,

	<p>spildolie), Modtagestation Vendsyssel</p> <ul style="list-style-type: none">• Industriaffald, KKK Renovation <p>Virksomhederne er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister til transport/indsamling af affald, som de bør være.</p>
--	---