

Syvsten Auto
Ålborgvej 210
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. marts 2018

Rapport efter miljøtilsyn hos Syvsten Auto, Ålborgvej 210, 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune har den 12. marts 2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Flemming Leth Sørensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I

miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

Sagsnummer: GEO-2013-19640

Sagsbehandler:
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98468111	CVR nr.	26055393
Fax		P. nr.	1004048039

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (journal)	Ved dette tilsyn blev der ikke stillet krav om egenkontrol
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse
Forurenet jord	Aktiviteten på værkstedet giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord. Tankanlægget drives efter gældende bestemmelser
Indretning & drift	Virksomheden var tidligere en enkeltmandsvirksomhed, men ejer har lukket værkstedet for tre år siden og anvender kun værkstedet som fritidsbrug. Værkstedet har dog stadig et aktivt CVR-nr. i CVR-registeret Bonus/Uno-X driver benzin/dieselanlæg foran autoværkstedet. Ejer har ingen planer om at genåbne værkstedet.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Punktudsug fra udstødningsgas og svejserøg og afkast er ført 2 meter over tag.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs og kompressor er placeret i skur. Der er ingen støjpåvirkning af omgivelserne

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der forefindes 2 gulvafløb i værkstedet. Gulvafløbene er tilsluttet samme olieudskiller som afløbene fra påfyldningspladsen ved tankstationen. Udover nævnte olieudskiller, er der tillige en olieudskiller, der er tilsluttet vaskepladsen i gården.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Olieudskiller	Alle afløb i værksted passerer olieudskiller, som tømmes årligt.
---------------	--

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	3 nedgravede tanke i.f.m. benzin/dieselanlæg, som Bonus/Uno-X driver.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oliefiltre, spildolie og brugt kølevæske opbevares korrekt i overdækket skur på spildbakke med opkant og MV afhenter. Danbrit afhenter akkumulatorer, som opbevares korrekt i boks. Virksomheden havde intet oplag af farligt affald ved tilsynet, da MV just havde afhentet det. Fremadrettet vil ejer aflevere farligt affald på kommunal genbrugsplads, eftersom mængderne bliver meget små
Affald, generelt	Dæk afhentes af Øksendal Dæk