



Tilrettet rapport for miljøtilsyn hos Meldgaard Farvesorteringsanlæg, Troensevej 2 P, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 16.04.2024 | | |
| Baggrund for tilsynet | Opstartstilsyn | | |
| Telefon | | CVR nr. | 12994907 |
| E-mail | meld-gaard@meld-gaard.com | P. nr. | 1028983898 |

| | |
|--|--|
| Virksomhedstype | 503b2, Bortskaf/nyttig Ikke-farligt > 75 t/dg, forbrænd. |
| Godkendelsesdato | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | |

Virksomhedens bemærkninger fra 1. maj 2024 er indarbejdet i rapporten.

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------|------|--------|-----------|
| | | | |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|---|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Virksomheden skal sortere mad- og restaffald fra den private husholdning. Anlægget kan farveseparere poser, og er teknisk forberedt til at kunne frasortere op til tre farve-fraktioner. Et optisk sorterings-system med høj sorteringseffektivitet og sorteringspræcision. | | | | |
| Madaffaldet vil blive genanvendt, imens restaffaldet køres til forbrænding på Nordværk Energianlæg, som er beliggende på nabomatriklen. | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | 5 | | | |
| Miljøledelse | | | | |
| | ja | | | |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|--|
| Generelle bemærkninger | <p>Ved tilsynet blev følgende oplyst:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gulvet under modtagegravene kan vaskes med 60 grader varmt vand. Hele anlægget kan vaskes med højtryksrensere. Spildevandssumpen tømmes manuelt dagligt. Der planlægges at lave målinger i hallen for støv og mikroorganismer, som skal bruges til at vurdere behovet og omfanget af ventilation, hvor der skal foretages grovsortering af affaldet. Aalborg Kommune gjorde opmærksom på, at miljømyndigheden bør inddrages i løsningen. Der er etableret hurtige porte, som er elektronisk styret, for at minimere portenes åbningstid. I hallen med affaldssorteringsanlægget er der isolering i vægge og lofter, men ingenting i gulvet. Det skulle begrænse varmen i hallen og dermed minimere lugtgener. Der er en forventning om, at der maksimalt vil være 10 driftsnedbrud pr. år, som er indskrevet i kontrakten mellem Meldgaard og Nordværk. Fødevestyrelsen skal godkende anlægget for at sikre, at der ikke er risiko for folke- og dyresundheden ved smitterisiko. Biologisk APV skal sendes til Arbejdstilsynet en måned før opstart af drift. Der vil være 5 ansatte, når anlægget kommer i drift. |
| Hvad er der ført tilsyn med | Det var et opstartstilsyn uden virksomheden var i drift, hvor hele hallen med affaldssorteringsanlægget blev besigtiget. |
| Bemærkninger til egenkontrol | Ingen bemærkninger |

Billeder fra tilsynet:

Grovsorteringsrist



Spildevandssump på ca. 2 m³, som tømmes med dykpumpe



Modtagegrav

