Miljø og Produktion
J.nr. 2019 - 1689
Ref. SIHEB / INLTH
Den 10. november 2026

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Morsholt Losseplads
Virksomhedens adresse	Favrgaardsvej 265, 8300 Odder
CVR-nummer	32264328
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	05.10.2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn – Kampagne omkring jordoplag
Varsling af tilsynet	Varslet 28.09.2026 efter aftale omkring kortere varsel.
Deltagere fra virksomheden	Birgit Damgård Kristensen, Odder Kommune
Tilsynet udført af	Siham EL Bahja og Martin Fløe Barwah
Håndhævelse i forbindelse med tilsynet	Der er ikke fortaget håndhævelse i forbindelse med selve tilsynet. En eventuel nødvendig håndhævelse vil ske i særskilt opfølgende sagsbehandling.
Konklusion på virksomhedens indberetninger om egenkontr	Virksomhedens indberettede egenkontrol vil blive gennemgået i forbindelse med årsrapportering.
Tilsynet omfattede	Tilsyn med jordoplag – herunder kontrol af eventuelle jordoplags placering, størrelse og formål.
Jordforurening	Der er ikke ført konkret tilsyn med jordforurening.



Generelle forhold
Miljøstyrelsen runderede deponiet uden at konstatere nogen jordoplag, se foto 1-5 og figur 1-5. Ved tilsynet blev det konstateret at, deponiet er indhegnet og aflåst.

Opsummering:
Der er ikke foretaget håndhævelse i forbindelse med selve tilsynet. En eventuel nødvendig håndhævelse vil ske i særskilt opfølgende sagsbehandling

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.



Foto 1 viser oversigt over fladen på topplaget



Figur 1 viser vinklen, hvorfra foto 1 er taget



Foto 2 viser oversigt over flade på topplaget.



Figur 2 viser vinklen, hvorfra foto 2 er taget




Foto 3 viser oversigt over flade på topplaget.



Figur 3 viser vinklen, hvorfra foto 3 er taget



Foto4 viser oversigt over fladen på topplaget.



Figur4 viser vinklen, hvorfra foto 4 er taget



Foto 5 viser oversigt over fladen på topplaget.



Figur 5 viser vinklen, hvorfra foto 5 er taget

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.