

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 24/4614

Billund Kommune har den 13-11-2025 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på PEDER V DAHL Slaggenyttiggørelse på Tingvejen 304, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Peder V Dahl

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

- K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1. (Kategori: 1b)

Miljøtilsyn faktureres med 487,25 kr. pr. time i 2025. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
9h	1330154	STENDERUP BY, ANSAGER
12n	1330154	STENDERUP BY, ANSAGER
12ap	1330154	STENDERUP BY, ANSAGER
2f	1330154	STENDERUP BY, ANSAGER
12l	1330154	STENDERUP BY, ANSAGER
2z	1330154	STENDERUP BY, ANSAGER
2æ	1330154	STENDERUP BY, ANSAGER
1k	1351555	TOFTERUP BY, V. STARUP

Ejeroplysninger

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr
Dahl, Peder Vadt		

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	PEDER V DAHL - Slaggenyttiggørelse, Tingvejen 304, 7200 Grindsted Attention: Peder V Dahl CVR nr: 18577240
Tlf. / mobil	75339591 / 20899591
e-mail	nygaard@ppdahl.dk
CVR- / P-nummer	18577240 / 1003487322
Etableringsdato	19.04.2024
Godkendelsesdato §33	19.04.2024
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Miljøgodkendelse til anvendelse af kategori 3 slagge under plansilo - 19-04-2024 (MGK) Deklaration fra Meldgaard m. bilag – e-mail af 19-12-2024
Kort beskrivelse	Landbrug - Malkekvæg
Generel bemærkning	OBS se også sag 11/20367 "Genanvendelsesbekendtgørelse - slagger".

Tilsynsoplysninger

	Bemærkninger
Formål og omfang	<u>Formål:</u> Gennemgang af miljøgodkendelsens vilkår og deklARATION af 19-12-2024 fra firmaet Meldgaard, herunder visuel kontrol af den etablerede tætte belægning over udlagt slagge på anlægsområdet <u>Omfang:</u> Etablerede plansiloer mod øst

Konklusion

Bemærkninger
Tilsynsbesøget omfattede gennemgang af etablerede plansiloer med tæt belægning (bitumen / asfalt). Siloen mod øst var cirka 2/3 fyldt med ensilage, de øvrige var 100% fyldt. For den førstnævnte silo så den fritlagte belægning hel og fin ud, uden tegn på utætheder og tegn på slid. Virksomheden udfører løbende visuel kontrol for eventuelle utætheder (MGK, vilkår 28). Resultat af grundig inspektion af belægningen dokumenteres i driftsjournal (MGK, vilkår 29), som fx i forbindelse med rapportering af ESG-gennemgang.

Håndhævelser

Bemærkninger

Ingen

Jord- og grundvand

Bemærkninger

Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynsbesøget

Tilsynskommentar: Ingen

Udført af: Jan Hansen (JHA)
Miljømedarbejder

T: 79727089
E: jha@billund.dk