



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21 39 55 06  
krp@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Andersen Automobiler A/S Ribevej 43 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	23.04.2024
Til stede ved tilsyn:	René Andersen. Kjeld Refstrup Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74542005	Hjemmeside	www.opelvojens.dk
E-mail	ra@andersenbil.dk	CVR nr.	31501954
Fax	74541505	P. nr.	1014527865

Matrikler	441 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
	769 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Acadre sagsnr.:	24/7172
-----------------	---------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af:  - bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).  Virksomheden kan, når tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, reguleres i henhold til §42 i miljøbeskyttelsesloven. §42 giver myndigheden mulighed for at meddele påbud om at nedbringe evt. Forurening.
Godkendelse/tilladelse	Ingen relevante.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med René Andersen.
Baggrund for tilsyn og omfang	Det udførte tilsyn var et basistilsyn, hvor alle virksomhedens relevante miljøforhold blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden er et almindeligt autoværksted som udfører reparationer, service, dækskifte mm. Der er også køb og salg af biler.  Der er ikke sket væsentlige ændringer i indretning og drift siden seneste tilsyn.
Miljøledelse/grønt regnskab	Værkstedet benytter ikke et miljøledelsessystem.
Risikobekendtgørelsen	Ikke omfattet.
Driftstider	Værkstedets driftstider er: Mandag - torsdag fra kl. 07.00 - 16.00. Fredag fra kl. 07.00 - 14.15.
Antal ansatte	Der er 2 ansatte på kontoret og 5 på værkstedet.
Ressourcer	Lokalerne opvarmes med oliefyr.
Andet	-

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning	Der er ingen særlige krav om egenkontrol. Virksomheden opbevarer kvitteringer fra bortskaffelse af affald samt tømning af olieudskillere i hhv. en miljømappe og elektronisk.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Værkstedet: Motorolie opbevares i indendørs kombineret olietank/arbejdsbord på 1.000 liter. Gearolie opbevares i tromle på gulvet og i plastdunke under bordet, hvor der er spildbakke under.  Klargøringshallen: Sprinklervæske, fælgrens, motorrens og lignende opbevares under bordet i plastdunke, hvor der er spildbakke under.

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er installeret ventilation i både værkstedet og klargøringshallen. Der er desuden mulighed for udsugning af udstødningsgasser. Afkast er udført over tagryg i henhold til Autoværkstedsbekendtgørelsen.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet udendørs i et lille lukket skur placeret på vestsiden af værkstedet. Der arbejdes normalt for lukkede porte.  Det vurderes at der ikke forekommer væsentlig ekstern støj fra værkstedet.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Biler vaskes i klargøringsværkstedet, hvor der er etableret afløb, som er tilsluttet olieudskilleren.  Gulvet bliver vasket med maskine ca. 1 gang om ugen. Vaskevandet hældes i afløb tilsluttet olieudskilleren.  Efter endt gulvvask bør gulvvaskemaskinen stå et stykke tid inden tømning, da olie vil være emulgeret i vaskevandet, og dermed ikke blive udskilt i udskilleren. Man kan fx indrette sig, så maskinen tømmes inden vask i stedet for efter.
Vandforsyning	Almen vandforsyning fra Skrydstrup Vandværk.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Der er to olieudskillere på virksomheden. Den ene olieudskiller er tilsluttet i det nordligste afløb i værkstedet, samt vasken, hvor fingervask foregår. Denne tømmes sjældent, da den ikke bruges meget.</p> <p>Den anden olieudskiller er tilsluttet de resterende afløb i værkstedet, samt afløbene i klargøringshallen.</p> <p>Det er Marius Pedersen, som tømmer og kontrollerer olieudskillerne.</p> <p>Der er senest bundtømt sandfang og olieudskiller den 1/2 2024. I tømningsrapporten er der anført at tilstanden af sandfang og udskiller er god.</p>

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er 4 tanke på virksomheden. De er alle registreret i BBR.</p> <p>Indendørs:</p> <p>1.000 liters tank som er 2-delt fra 1998 som indeholder motorolie. Fungerer som kombineret arbejdsbord/tank. Placeret i værkstedet.</p> <p>1.500 liters tank fra 1999 som indeholder spildolie. Fungerer som kombineret arbejdsbord/tank. Placeret i klargøringshallen.</p> <p>1.200 liters tank fra 2008 som indeholder fyringsolie. Placeret i fyrrum.</p> <p>Udendørs:</p> <p>1.200 liters tank fra 2010 som indeholder fyringsolie. Placeret vest for værkstedet.</p>

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Metalskrot opbevares udendørs i en lukket container og afhentes af Eddie Kjær.</p> <p>Brugte dæk opbevares ved siden af containeren til metal og afhentes af Helstrup dæk.</p> <p>Brændbart affald opbevares indendørs i container i værkstedet ved siden af container til pap og papir. Der er stativ med pose til folie og andet blødt plast affald. Virksomheden frasorterer også hård plast, herunder kofangere. Disse fraktioner hentes af City Container.</p> <p>Brugte bilruder medtages af TopGlas efter udskiftning.</p>

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Spildolie opbevares i klargøringshallen i tank, der også fungerer som arbejdsbord. Spildolien hentes af Avista Oil. Der er senest hentet 980 L den 17/8-23 og 1085 L den 7/2-24.</p> <p>Øvrigt farligt affald (Oliefiltre, kølervæske, bremsevæske, spraydåser m.v.) opbevares i værkstedet i lukkede plast/metaltromler fra ABAS.</p> <p>Virksomheden har også en beholder til brugte autopærer og eventuelt andet elektronik, som bliver afhentet af ABAS.</p> <p>Aftørningsklude opbevares i beholder indtil de afhentes af Elis. Samtidig med aflevering af snavsede klude modtages nye. Det samme er gældende for absorptionsmætter.</p> <p>Brugte bilbatterier bliver leveret tilbage til DanBrit.</p>

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Grunden er kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark. Dette betyder at der er en mulig jordforurening på grunden.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune vurderer at de gennemgåede miljøforhold lever op til gældende lovgivning, og har ikke yderligere bemærkninger.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

## **Aktindsigt**

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kjeld Refstrup Pedersen  
Miljømedarbejder