



Rapport for miljøtilsyn hos Q8 Servicecenter, Hadsundvej 95, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	03.06.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98126811	CVR nr.	61082913
E-mail	q8119@q8.dk	P. nr.	1010069013

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	28.11.1979
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet, samt oplysning om gennemstrømningsmængden af benzin er større end 3000 m3 årligt.
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende dokumentation for den seneste udførte egenkontrol af dampretursystemet.
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende månedligt beholdningsregnskab for perioden september 2018 til september 2019 for Tank 2 (1965) og Tank 4 (1990).
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende dokumentation for årlig funktionskontrol af lækagealarm fra Tank 1 (2004) og Tank 3 (2008).
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende opdaterede sikkerhedsdatablade for vaskeprodukter.
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende oplysninger om vaskehallen vandforbrug og antal bilvask i 2018 og 2019.
11-09-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende dokumentation for hvilke rørsystemer der er dobbeltvæggede og hvilke rørsystemer der er tæthedsprøvet.
30-06-2025	Aftale	Meddelt	Der skal fremsendes beholdningsregnskab for alle tanke for hver måned for 2024/2025. Derudover skal der redegøres for negative differencer.
30-06-2025	Aftale	Meddelt	Der skal fremsendes dokumentation for, at krav for forbrugeroplysning er udført som påkrævet i §6 i dampreturbekendtgørelsen.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden drives som servicestation med salg af benzin og diesel, butik, vaskehal og pusleplads. Vaskehallen er åben fra kl. 7.00 til kl. 22 og er udstyret med elektronisk lukkesystem med timer. Der forefindes 2 standerøer, hvor der er udlevering af både benzin og diesel. På de 2 standerøer med benzin og diesel er der udlevering på hver side af standen af alle produkter (BF95, BF95 Extra, Diesel og Diesel Extra).				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		6-23	7-23	7-23

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ikke etableret udsugningsanlæg eller luftafkast.
Lugt	Det var intet at bemærke vedr. lugt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Der blev fremsendt rapport for udført kontrol af dampretur i 2024. Det er Wennstrøm der udfører kontrol 1 gang årligt. Det konstaterede damp/benzinforhold er i overensstemmelse med kravene i dampreturbekendtgørelsen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet blev det konstateret, at vaskehallen er åben i tidsrummet kl. 6-22. Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, stk. 2 må vaskehallen kun være i drift kl. 7-22, da der er boliger indenfor 100 meter. Der er straks efter tilsynet fremsendt dokumentation for, at tidsstyringen er tilrettet, så vaskehallen kun kan være i drift i tidsrummet kl. 7-22.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der blev ved tilsynet oplyst, at vaskeanlægget er udskiftet i 2022.
Spildevand, procesvand	Spildevand fra vaskehallen ledes gennem et sandfang og olieudskiller. Der er ikke alarm på olieudskilleren. Der anvendes vaskemidler fra Istobal, som indstiller og kontrollerer doseringen jævnlige.
Spildevand, afløbsforhold	Tankstationen er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes i fælles system. Området planlægges separatkloakeret efter 2027.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden fik den 16. februar 1987 meddelt en tilslutningstilladelse til spildevandet i forbindelse med etablering af vaskehallen.
Spildevand, belægnings ved vaskepladser	Der er tæt belægning på pusleplads, hvor der foretages manuel vask med spand.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 2 olie- og benzinudskillere (OBU) med tilhørende sandfang - en som er koblet på vaskehallen og en som er koblet på forpladsen. Tømning heraf foretages af Marius Pedersen, som ved samme lejlighed tjekker alarm på OBU ved forpladsen. Tømningsrapporter er eftersendt efter tilsynet. Jf. virksomhedens tilslutningstilladelse skal olieudskilleranlægget tømmes og efterses 2 gange om året. Virksomheden har efter tilsynet kontaktet Marius Pedersen og rekvireret tømningsrapport 2 gange om året.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Det fremgår af tømningsrapport, at alarm på OU ved forplads er eftersat.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable- ret,ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning
1	2004	2009	Benzin	30.000	Nedgravet	JA	Permatank. 09.03.2009 - i forbindelse med flytning af tanken - er der sat ny vakuum på tanken, og meddelt tillæg til tankattest. Der er ca. 1000 m til nærmeste almene vandværks indvindingsanlæg ved Lundbyesgade, tilhørende Vejgaard Vandværk.
2	2008	2009	Diesel	20.000	Nedgravet	JA	Dobbeltvægget tank med vakuumsystem. Udvendig korrosionsbeskyttelse: 868.06 Endoprene Der er ca. 1000 m til nærmeste almene vandværks indvindingsanlæg ved Lundbyesgade, tilhørende Vejgaard Vandværk.
3	1990	1990	Benzin	20.000	Nedgravet	NEJ	Inspektion af tanken i 2009 fremgår af NIRAS rapport, dateret 30. september 2009. Der er ca. 1000 m til nærmeste almene vandværks indvindingsanlæg ved Lundbyesgade, tilhørende Vejgaard Vandværk.
4	1965	1965	Diesel	16.000	Nedgravet	NEJ	Inspektion af tanken i 2009 fremgår af NIRAS rapport, dateret 30. september 2009. Der er note om, at tanken er korrosionsbeskyttet i 1985, inspiceret i 1998, hvor belægning er udbedret.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ibrugværende olietanke: Olietank på 16.000 liter fra 1965 Olietank på 20.000 liter fra 1990 Dobbeltvægget olietank på 30.000 liter fra 2004

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Dobbeltvægget olietank på 20.000 liter fra 2008
Olietanke, opstilling/placering	Alle 4 olietanke er nedgravet.
Olietanke, registrering i BBR	Alle 4 tanke er registreret i BBR.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der er tæt betonbelægning ved påfyldningsplads.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Salgspladsen blev besigtiget ved tilsynet, og der blev ikke konstateret synlige revner. Der er tæt belægning ved salgspladser.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Tanke fra 2004 og 2008 er dobbeltvægget og skal derfor ikke inspiceres eller tæthedsprøves. Enkeltvæggede tanke fra 1965 og 1900 er blevet inspiceret i 2017. Næste inspektion i 2027. Alle rørledning er blevet inspiceret i 2017. Det var konstateret at rørledningerne er tætte.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Der blev udleveret beholdningsregnskab på tilsynet, men der fremgår ikke konkrete tal eller tydelig periode for hvornår beholdningsregnskab er udført. Der skal fremsendes beholdningsregnskab i overensstemmelse med Bilag 9 i olietankbekendtgørelsen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes vaskeprodukter fra Istobal. Datablade blev fremsendt ifm. tilsyn.
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukter opbevares i et lokale bag vaskehallen. Alle brugsbeholdere opbevares i en spildbakke. Der er ikke gulvafløb i lokalet. Opbevaring af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ved tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Der er siden sidste tilsyn nedlagt en standerø. Der skal fremsendes oplysninger vedr. demontering.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 4.1.B2 Nørre Tranders vej m.m., som er udlagt til boligområde. Der er boliger ovenpå tankstation. Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Journaler opbevares hos teknisk afdeling i Q8. Stationsansvarlig skal efterspørge de nødvendige oplysninger vedr. dokumentation for udført egenkontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Bæredygtighed*	Under tilsynet blev samtaleskema for bæredygtighed gennemgået. Virksomheden har udskiftet belysning til LED-pærer og bruger genbrugsvand til undervognsskyl i vaskehal. Derudover har virksomheden udvidet deres affaldssortering.