



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 51415313
timj@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Camp-Let A/S
Vestergade 10
6510 Gram

Dato for miljøtilsyn:	08.12.2021
Til stede ved tilsyn:	Henriette Salling, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
D207 Sintring af fluorplast/presning af plast > 100 kg/

Telefon	74826135	Hjemme- side	www.camplet.com
E-mail	mail@camp-let.dk	CVR nr.	32663885
Fax	74826580	P. nr.	1015736522

Matrikler
48 Højrup Ejerlav, Højrup
476 Højrup Ejerlav, Højrup
514 Højrup Ejerlav, Højrup
743 Højrup Ejerlav, Højrup
763 Højrup Ejerlav, Højrup

Acadre sagsnr.:	22/10812
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, punkt D 207 - "Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag". Virksomheden er desuden omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af den tidligere Gram Kommune den 4. januar 2005. Virksomheden har tidligere haft produktion på Industrivej 15, men har nu kun produktion på Vestergade 10.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Jørgen Due.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Virksomhedens samlede miljøforhold. Basistilsyn.
Produktionsforhold	Virksomheden fremstiller emner i glasfiberarmeret polyester, dels ved håndoplægning og dels ved sprøjtning. Herudover er der opbygning af undervogne i virksomhedens smedeværksted med et areal på ca. 825 m². Aktiviteterne på smedeværkstedet omfatter bukning, klipning, lokning og svejsning. På nuværende tidspunkt fremstilles kun Camp-Letter. Tidligere blev der også produceret hestetrailere mv. Jørgen Due oplyste, at der ikke er sket ændringer i produktionen, produktionsanlæg (ventilation mm.) siden sidste tilsyn i 2018.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Virksomhedens normale driftstid er hverdage mellem kl. 06.00 og 15.00.
Antal ansatte	Der er ca. 13 ansatte i produktionen.
Ressourcer	Opvarmning af lokalerne foregår ved hjælp af oliefyring.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden skal hvert år inden 30. juni fremsende en årsopgørelse til Haderslev Kommune jf. vilkår 9.8 i virksomhedens miljøgodkendelse. Haderslev Kommune har modtaget en årsopgørelse for 2020.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Råvarer (kemikalier) opbevares i særskilt brandrum med tæt bund og uden afløb. Der er også høj kant ved dørene, så evt. spild kan tilbageholdes. Tromler, der står udenfor, er tomme. Råvareforbrug m.m. fremgår af den tilsendte årsrapport (egenkontrol).

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er ikke foretaget ændringer i ventilationssystemet siden sidste tilsyn.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	De væsentligste støjkloder er ventilationsanlæg og til- og frakørsel til virksomheden. Det store ventilationsanlæg er kun i drift, når der støbes. Ventilationsanlæg er slukket i aften- og natperioden samt i weekender.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand i forbindelse med de forskellige aktiviteter på virksomheden. Der afledes almindeligt belastet overfladevand fra udendørs arealer.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskillere på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1002	Olie	5.900	1982	Nedgravet	NEJ
1003	Olie		1800	Over jord	NEJ
1004	Olie		1800	Over jord	NEJ
1005	Olie		1800	Over jord	NEJ
1006	Olie		1800	Over jord	NEJ
1007	Olie		1800	Over jord	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 2 overjordiske tanke til fyringsolie fra 1992; én på 1200 ltr. og én på 1800 ltr. Til opbevaring af fyringsolie er der endvidere en nedgravet tank på 5900 ltr. fra 1982. Endelig er der en overjordisk dieselolietank fra 1993 på 1800 ltr. Dieselolietanken anvendes til tankning af virksomhedens egen lastbil. Tanken er opstillet udendørs på ubefæstet areal.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Dagrenovation, brændbart affald, affald til deponi, pap og papir samt plast afhentes af Brians Renovation. Papp og plast presses i baller. Metalaffald afhentes af U.L. Petersens Eftf., Agerskov.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Fra virksomhedens smedeværksted fremkommer olieaffald i meget begrænset mængde (få liter pr. år). Olieaffald afleveres på genbrugspladsen.

--	--

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har V1-kortlagt ejendommen i henhold til Jordforureningsloven - dvs. at der er en mulig jordforurening på grunden.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Der er ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.