

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Tilsynsdato</b>             | 10.07.2019  |
| <b>CVR-nummer</b>              | 35772197  |
| <b>P-nummer</b>                | 1019400499  |
| <b>e-Doc journal nr.</b>       | 13/027721   |
| <b>Virksomhed</b>              | Auto Service Gør det selv                           |
| <b>Adresse</b>                 | Holmstrupgårdvej 5                                  |
| <b>Postnummer og by</b>        | 8220 Brabrand                                       |
| <b>Telefonnummer</b>           | 26935186  |
| <b>e-mail</b>                  | shkd1973@yahoo.dk                                   |
| <b>Indehaver/kontaktperson</b> | Khaled Salah  |
| <b>Branchekode</b>             | Autobranche virksomhed                              |
| <b>Opstartsdato</b>            | 13.05.2014  |
| <b>Udvidelser/ændringer</b>    | Ingen væsentlige ændringer siden miljøtilsyn i 2016 |
| <b>Tilstede ved tilsynet:</b>  |   |
| <b>Virksomheden</b>            | Ali Houssain  |
| <b>Aarhus Kommune</b>          | Jens Tikær Andersen                                 |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.


## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontroloplysninger om bl.a. bortskaffelse af affald jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelse skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

### BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 240102ER. Der er ingen boliger i nærheden af virksomheden. Virksomheden er et af 3 autoværksteder, der ligger side om side på adressen. Virksomheden ligger længst mod øst – se pil på nedenstående luftfoto.



Luftfoto af virksomheden med matrikelskel, anno 2018

## **INDRETNING OG DRIFT**

### **Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer**

Der foretages service og reparationer af biler på virksomheden. Virksomheden er en "gør det selv" virksomhed, der er indrettet med 2 lifte, som kunder kan gøre brug af. Der foregår ikke undervognsbehandling eller autolakering udover evt. brug af spraydåser.

### **STØJ**

Virksomheden er placeret i et erhvervsområde. Nærmeste boliger er et område til kolonihaver, der ligger i en afstand af ca. 100 meter. Kompressor er placeret indendørs. Der foreligger ingen klager over støj fra virksomheden.

### **LUFT**

Virksomheden har en CO<sub>2</sub>-svejser. Der er monteret et afkast til udstødningsgasser og evt. svejserøg på bygningens gavl med afkast over tag.

### **Opvarmning**

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

### **SPILDEVAND**

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby renseanlægs regnvand afledes direkte til et vandløb. Der vaskes ikke biler på virksomheden, og der sker kun afledning af sanitært spildevand. Der er gulv afløb på værkstedet, men det er uvist, om der er en olieudskiller på afløbet, da det ikke har været muligt at stedfæste en olieudskiller via afløbsplaner eller ved det fysiske tilsyn på stedet. Det har tidligere været antaget, at en planlagt vaskehal med olieudskiller på adressen var i overensstemmelse med placeringen af de 3 autoværksteder, og denne udskiller har tidligere været tilmeldt den kommunale tømningsordning. Men slamsugerfirmaet har ikke været i stand til at finde olieudskilleren, og antagelsen om værkstedernes placering ved tidligere vaskehal har vist sig at være forkert.

### **AFFALD**

Virksomhedens erhvervsaffald opsamles i container, der tømmes via renovationsordning ved Johs. Sørensen og Sønner. Spildolie bortskaffes til Dansk Oliegenbrug. Oliefiltre og øvrigt affald bortskaffes til genbrugspladsen.

### **Benyttelse af kommunens genbrugsstationer**

Virksomheden har som noget nyt to muligheder at vælge mellem ved brug af genbrugsstationen, der begge kræver tilmelding, og som er nærmere beskrevet her:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller

2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

## **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

### **Opbevaring af flydende råvarer**

Virksomheden har ikke noget permanent oplag af olieprodukter og andre autoplejemidler, idet virksomhedens kunder selv medtager motorolie etc.

### **Opbevaring af flydende farligt affald**

Oliefiltre og spildolie i tromler opbevares i smøregraven.

### **Oversigt over tanke i brug**

Der er ikke olietanke i brug på virksomheden.

### **Oplag af skrotbiler**

Virksomheden har ikke skrotbiler stående.


### **Jordforurening**

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

## **AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER**

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 11. juli 2019.



Jens Tikær Andersen  
Biolog