

Frederikshavn Affald A/S  
Knivholtvej 15  
9900 Frederikshavn  
Att.: Kenneth Weiss  
E-mail: knwe@forsyningen.dk

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**4. marts 2026**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos Frederikshavn affald A/S beliggende Rimmens Allé 29, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2026-00590

Frederikshavn Kommune har den 3/3-2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Stine Lykke Skjøth  
Direkte telefon.: +45 98 45 5183  
Mail: snsk@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Kenneth Weiss og fra Frederikshavn Kommune deltog Stine Lykke Skjøth.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Ved det brudte, gule markeringsnet ønsker kommunen ny, ren jord udlagt til at lukke de mindre huller med. Herefter udlægning af nyt net på det berørte område og tilplantning med nyt græs. Det brudte net vurderes at være udlagt oven på de 50 cm ren jord.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet. Billeder fra tilsynet kan ses sidst i dokumentet.

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse

- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Stine Lykke Skjøth  
Ingeniør | Natur & Miljøafdelingen  
Center for Teknik og Miljø

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr. 29189498
	P. nr.

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Anlægget er etableret i begyndelsen af 2013 samtidig med nyttiggørelse af slagger i en høj på Peter Wessels Vej 40. Slaggerne er placeret i bakker to steder på sø- og parkområdet. Der er udlagt 50 cm ren jord, som afdækningslag oven på slaggerne. Oven på afdækningsjorden er der udlagt et markeringsnet. Græsset på arealet vokser op igennem markeringsnettet og skjuler dette. Bakkeområdet er groet til med græs og urter, således jorden er dækket. Ved besigtigelsen fremstod arealet dækket med græs, med undtagelse af et mindre område på få kvadratmeter. Her var der hul i græsdækningen og markeringsnettet var synligt brudt.
Egenkontrol (journal)	Vær løbende være opmærksom på, at arealet fremstår dækket med græs uden huller i græsdækningen.
Miljøgodkendelse	Der er givet miljøgodkendelse til genanvendelse af slaggeholdigt jord på det offentligt tilgængelige sø- og parkareal den 22. januar 2015. Der er samtidig givet miljøgodkendelse til genanvendelse af slaggeholdig jord på børnehavens legeplads umiddelbart vest for sø- og parkarealet.
Forurenet jord	Så længe slaggerne ligger under 50 cm jord, der ikke nedslides eller flyger væk, er der ingen risiko for kontakt med slaggerne.
I øvrigt	

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ikke relevant

#### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ikke relevant

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand, generelt	Ikke relevant
----------------------	---------------

#### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ikke relevant

#### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ikke relevant

#### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ikke relevant
Affald, generelt	Ikke relevant

## Billeder fra tilsynet



Figur 1. Parkområde.



Figur 2. Bord- og bænkesæt med gummimåtte under.



Figur 3. Parkområde.



Figur 4. Brudt markeringsnet mellem jord og græs.



*Figur 5. Brudt markeringsnet mellem jord og græs.*