Aalborg Kommune, TM, Miljø
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Nordjysk Stillads Udlejning A/S, Troensevej 19K, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	14.10.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	9815 2033	**CVR nr.**	16113239
E-mail	sk@nsustillads.dk	**P. nr.**	1001036479

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-11-2026	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt med virksomheden at der opsættes spildbakke under oplaget af sprinklervæske. Billede af opsat løsning fremsendes senest d. 13-11-2026.
13-11-2026	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt med virksomheden at der udlægges mobilspildbakke når der tankes diesel og AdBlue. Billede af opsat løsning fremsendes senest d. 13-11-2026.
13-11-2026	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt med virksomheden at afkast fra værksted føres 1 meter over tagryg. Der skal ligeledes sendes dokumentation for om det er etableret filter for afkast, samt datablad for dette filter, såfremt det er etableret. Billede fremsendes af etableret opadrettet afkast, samt dokumentation for filter, senest d. 13-11-2026.
13-11-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden bedes fremsende billede af opsat beholder til kattegrus (Adsorptionsmiddel), samt billede af opsat beholder til brugt kattegrus. Dette skal gøres senest d. 13-11-2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden udlejer stilladser hovedsageligt i Aalborg området. Stilladserne opbevares udendørs. Virksomheden har en lagerbygning og en vaskeplads, som anvendes i mindre omfang, på Troensevej 23. Der er i alt to lagerbygninger og en administrationsbygning. Virksomheden råder over 10 lastbiler. Herudover har virksomheden flere gaffeltrucks. Der udføres ikke service på bilerne på virksomheden. I værkstedet foretages der i mindre grad reparationer af stilladsdæk.

Produktionsareal (m^2)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	20	7:00-15:30		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er etableret punktudsug fra det mindre værksted. Punktudsuget anvendes ved fræsning af metal, slibning og svejsning. Disse aktiviteter udføres dog i meget begrænset omfang.
Luft, afkast	Afkast til procesluft er etableret lodret ud af væg, og med nedadgående retning. Eftersom der udføres mindre fræsning og slibeaktiviteter, skal afkast etableres 1 meter over tagryg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, støv	Det vurderes ikke, at der vil forekomme støvgener på virksomheden i det hele virksomheden er asfalteret eller har fast belægning med SF-sten. Det vurderes, at der vil være mindre mængder af metalstøv fra afkast.
Luft, filtre	Det er uvist om der er etableret filter på punktudsug. Der bedes sendes dokumentation for, om der er etableret filter, og såfremt der er, hvilket filter der er installeret.
Lugt	Der blev ikke bemærket lugtgener ved tilsynet. Virksomheden har ingen aktiviteter, der kan give anledning til lugtgener.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støjgener på tilsynet. Virksomheden råder over 10 lastbiler og flere mindre gaffeltrucks. Kørsel og af- og pålæsning med disse vurderes til at være de væsentligste støjkilder. Virksomheden anvender ligeledes højtryksrenser, når der vaskes på vaskepladsen. Virksomheden er beliggende i et område med transportvirksomheder og tung industri.
Støjkilder, indendørs	Det vurderes, at der ikke forekommer indendørs støjkilder ud over mindre arbejde med fræsning og slibning af metal.
Støjkilder, udendørs	Udendørs støjkilder vurderes til at være af- og pålæsning af materiel, samt intern kørsel med lastbiler og gaffeltrucks.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 1991, som vedrører vaskepladsen på Troensevej 19K. Det oplyses dog, at det hovedsageligt er vaskepladsen på Troensevej 23, som anvendes til vask af materialet. Vaskepladsen på Troensevej 23 blev taget i brug i 2018. Det blev oplyst på tilsynet, at der sjældent vaskes kørende materiel på virksomheden længere. Det blev observeret på tilsynet, at halvdelen af vaskepladsen blev anvendt til opbevaring af beskadiget stilladselementer.
Spildevand, procesvand	Virksomheden anvender højtryksrenser, og anvender ikke sæbe til vask af kørende materiel. Der vaskes dog sjældent kørende materiel på virksomheden.
Spildevand, overfladevand	Der opbevares stilladser udendørs, og overfladevandet afledes via afløbsriste til regnvandsledning. Regnvandet ledes herefter til en udløbsgrøft og ender i sidste ende i Romdrup Å. Da der opbevares galvaniserede stilladskomponenter udendørs, vurderes det, at der bør være fokus på udledning af zinkholdigt overfladevand til Romdrup Å.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Området, hvor virksomheden er placeret, er separatkloakeret. Dette er gældende både for Troensevej 19 K og Troensevej 23.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 1991 og omfatter aktiviteterne på Troensevej 19K. Der er ingen tilslutningstilladelse for Troensevej 23. Der er ingen konkrete vilkår i tilslutningstilladelsen, udover mængden af vand der må afledes på årsbasis. Det vurderes, givet virksomhedens oplysninger, og at der ikke vaskes på Troensevej 19 K, at virksomheden overholder deres tilslutningstilladelse. Baseret på det begrænsede antal vaske på Troensevej 23 vurderes det, at der ikke er behov for at søge om en særskilt tilslutningstilladelse for adressen. Hvis vaskeaktiviteter på Troensevej 23 øges, skal der søges om et tillæg til den eksisterende tilslutningstilladelse eller om en ny tilslutningstilladelse for adressen.
Spildevand, egenkontrol	Der er ikke fastsat vilkår om egenkontrol i tilslutningstilladelsen fra 1991.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	SF-sten, dog støbt beton på for vaskepladsen på Troensevej 23. Vaskepladsen på Troensevej 19 K anvendes ikke.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Benzin- og olieudskiller i tilknytning til vaskeplads på Troensevej 19. Udskiller har en kapacitet på 1,5 l/s. Der er tilknyttet sandfang på 0,5 m3. Denne benzin og olieudskiller har nummer 851108 Det er uvist, hvor stor kapacitet benzin- og olieudskilleren har på Troensevej 23, dog angives et volumen på 2000 L, og den vurderes hermed umiddelbart til at være dimensioneret til at kunne håndtere vandmængden fra vask af kørende materiel. Denne benzin og olieudskiller har nummer 0851385
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Begge benzin- og olieudskillere samt sandfang er tømt i 2026.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Der er ingen alarmer monteret på udskillerne.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Der er ikke stillet krav til benzin- og olieudskilleren i tilslutningstilladelsen fra 1991, udover at den skal tømmes mindst en gang om året. Aalborg Kommune, Miljø vurderer, baseret ud fra tømningsrapporten fra Aalborg Kloakservice, at der ikke produceres en nævneværdig mængde af væske fra benzin- og olieudskillerne.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2002	Diesel	2.500	Over jord	JA	Indvendige offeranoder. Står på belægningssten.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden råder over en olietank på 2500 L, som bruges til diesel. Olietanken er fra 2002, har tank nr. 1021119 samt godkendelsesnummer 51-5023. Tanken er en lodret cylinderformet ståltank, enkeltvæggede og er designet til overjordisk opstilling. Tanken har en indvendig belægning med offeranoder, og skal hermed sløjfes senest i år 2042 jf. olietanksbekendtgørelsen §44.
Olietanke, opstilling/placering	Tanken er placeret indendørs i hal, dog tæt på porten, hvoraf opstillingen sidestilles med udendørs opbevaring. Tanken er godkendt til udendørs opbevaring. Der er etableret spildbakke under olietanken. Der er ingen yderligere bemærkninger til placeringen af olietanken.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Aalborg Kommune, Miljø har kopi af tankattest. Tankskilt blev ligeledes set på tilsynet. Der er ingen yderligere bemærkninger til dette.
Olietanke, registrering i BBR	Tanken er registreret i BBR.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Tanken har overløbsalarm.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der observeres et mindre spild af diesel ved siden af olietanken. Underlaget er SF-sten. Disse er i god stand og uden synlige revner. Det aftales at virksomheden udlægger mobilspildbakke, når kørende materiel tankes fremover, for at minimere spild af olieprodukter på SF-stenene.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer er typiske for de angivne aktiviteter. Virksomheden har følgende råvarer: Dieselolie, AdBlue, kattegrus og sprinklervæske.
Råvarer, opbevaring	Dieselolie opbevares i olietank. Jf. Aalborg Kommunes regulativ for opbevaring af kemikalier og råvarer skal råvarer, herunder sprinklervæske, ske på en af følgende måder: På et tæt gulv med tæt opkant omkring opbevaringsstedet. I en tæt spildbakke i et bestandigt materiale – eventuelt under stabil rist I et lukket skur med tæt bund og opkant På et tæt befæstet areal med afløb til en tæt opsamlingsbrønd eller sump – der må ikke være afløb til kloak I en container som er specielt indrettet med tæt opsamlingsbeholder, og øvrige væsker indendørs i lagerhal på opsamlingskar med rister. Det blev aftalt med virksomheden, at der opsættes spildbakke under oplaget af sprinklervæske.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Palletank med AdBlue vurderes til at være placeret således, at spild kan holdes inden for samme kontur. Det oplyses, at kemikalier er i kemikalieskab. Dette blev ikke set på tilsynet. Beholder til kattegrus blev ikke set på tilsynet, omend der blev spurgt ind til denne.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Belægningen på hele virksomheden er enten SF-sten, asfalt eller beton.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affald indgår ikke længere i miljøtilsynet, men er et særskilt tilsyn. Affaldstilsynet blev udført på samme tid som miljøtilsynet. Der vil hermed ikke blive kommenteret yderligere på affald i denne tilsynsrapport, og aftaler vedrørende affaldstilsynet, er at finde i tilsynsbrevet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret en synlig jordforurening ved tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden har ingen egen boring. Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Ved tilsynet blev der observeret en pumpe, som pumpede grundvand fra en kælder ved lagerhallen på Troensevej 23. Det blev oplyst, at denne har pumpet forhøjet grundvand op i 40 år. Dette forhold er ikke blevet påpeget ved tidligere tilsyn, men en permanent grundvandssænkning kan kræve særlig tilladelse fra Aalborg Kommune. Sagen er sendt videre til relevant myndighed, som vil kontakte virksomheden, hvis dette skulle blive relevant.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i lokalplan område 08-22; Tranholmvej syd. Området er udlagt til erhverv.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Intet at bemærke
Jordforurening	Begge adresser, Troensevej 19 K og Troensevej 23, har uafklaret status ift. potentiel jordforurening på matrikelniveau.
Bæredygtighed*	Virksomheden har fokus på produceret affald, og har påtænkt sig at indgå aftale med affaldsprofessionel om genanvendelse af fiberforstærket plast til produktion af kasseskærme.