

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ladegårdsvej 1, 6920 Videbæk
CVR:	27295878
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 02-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Restvand udsprinkles nord for siloanlæg:
 - Langs med læhegn er et areal, der er vandmættet (med restvand).
 - Restvand er ikke udsprinklet på et tilstrækkeligt stort areal.
- Når restvand udsprinkles, skal landbrugets byggeblad for udsprinkling følges: Der skal med nuværende areal af ensilagesiloer etableres en opsamlingsbeholder på minimum 205 m3.
- Gyllebeholder på 800 m3.: Dykket indløb er rustet over.
 - **Vurdering: Der skal etableres et dykket indløb.**
- Flydelag i gyllebeholdere er omrørt ved tilsynet.
 - **Vurdering: Der skal efter flytning af gylle etableres dækkende flydelag i gyllebeholdere.**
- I grøft mod sydvest ses/lugtes vand, der vurderes til at være forurenset med næringsstoffer.
- Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres særskilt, fx plast, bigbags, pap/papir, træ, restaffald, farligt affald (fx medicinrester/kanyler/spraydåser)

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Vand fra ensilagesiloer skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på markareal med afgrøder til at opsamle næringsstoffer. Udsprinklingsarealet skal minimum være på størrelse med opsamlingsarealet.**
 - Indskærperen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 10 stk. 8.

- **Årsag til forurening af overfladevand i grøft skal lokaliseres og stoppes.**
 - En mulig årsag kan være nord for kælvningsstald, hvor afløb til regnvand skal sikres mod tilførsel af næringsstoffer fra staldanlæg.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) §8 stk. 2.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
02-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Udsprinkling af restvand: Skal ske på et tilstrækkeligt stort areal + der skal etableres en større opsamlingsbeholder.
02-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Årsag til forurening af overfladevand i grøft skal lokaliseres og stoppes. Nord for stald med kælvningsbøksse: Der skal etableres vulst/afgrænsning, så husdyrgødning ikke løber i afløb til regnvand.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	05-08-2024
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2024 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stalde. - Ny stald: Er etableret, dog lidt mindre end ansøgt. - Velfærdsområde: Ikke etableret langs med malkecenter. Dybstrøelsesareal er en del af ny stald. - Kalvehytter: Ny placering i tillæg nr. 1 anvendes. - Ny møddingsplads: Er etableret. Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse fra september 2025: - Ny kalveplads på 600 m2 med 200 m2 produktionsareal: Er etableret. 2022: Anmeldelse af ensilageplads: Pladsen er etableret.
Staldtype	Køer: - Dybstrøelsesarealer. - Sengestalde med fast, drænet gulv. - Mindre område med sengestald med spalter. - Ny stald: Primært sengestald med fast, drænet gulv. Ved malkecenter: et dybstrøelsesareal. Opdræt: - Dybstrøelsesarealer - Sengestald med spalter.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<u>Vilkår:</u> - Skrabeanlæg på fast, drænet gulv i stald 3 og 11 (køer) skal foretage skrabning hver 2. time. <u>Vurdering:</u> Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke vilkår om teltoverdækning af gyllebeholdere i miljøgodkendelse. Hvis 5.500 m3 gyllebeholder anvendes til biogasgylle er der krav om teltoverdækning af beholderen: Husdyrgødningsbekendtgørelse: - Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning (= telt), medmindre de er etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes af Shell Videbæk Biogas A/S fra ny møddingsplads.
Beplantning	<u>Vilkår:</u>

	- Den eksisterende slørende beplantning, som står henholdsvis øst og vest for anlægget, skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes, se bilag 5 (vilkår 15 fra miljøgodkendelsen dateret 22/12-2017 er videreført).
Miljøteknologi - andet	På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Stald 3	Ja	700	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
2	Stald 4	Ja	800	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
3	Stald 6	Ja	270	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
3	Stald 6	Ja	225	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
4	Stald 11	Ja	2.300	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

4	Stald 11	Ja	530	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
5	Stald 14	Nej	213	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
6	Ny stald	Ja	1.222	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb
7	Dybstrøelse ny stald	Ja	125	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
8	Kalvehytter	Nej	100	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
9	Ny kalveplads 2025	Ja	200	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 29-09-2025:</u> Malkekvægsbesætning: 581 køer, 287 kvier og 17 handyr. <u>Ifølge kvægdata-basen</u>, periode 01-08-2024 til 31-07-2025: - 552 årskøer, 122 kvier (0-6 mdr.), 120 kvier (6 mdr.-kælvning), 357 slagtekalve (40-60 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024:</u> - 518 årskøer, 106 kvier (0-6 mdr.), 131 kvier (6 mdr.-kælvning), 321 slagtekalve (40-59 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	- Der må opføres en ny stald på i alt 1.422 m2, hvor af produktionsarealet udgør 1.400 m2. Stalden skal etableres med fast dræned gulv med skraber og ajle afløb. <u>Vurdering:</u> Stalden er ifølge byggetilladelse etableret med 1.222 m2, hvilket er mindre end der er angivet i miljøgodkendelse. - Der må etableres et nyt velfærdsområde på i alt 165 m2 dybstrøelse. <u>Vurdering:</u> Der er etableret dybstrøelsesareal som en del af ny stald. - Der må etableres en ny plads til kalvehytter på 124 m2, hvoraf 100 m2 er produktionsarealer. <u>Vurdering:</u> Plads langs med ungdyrstald er ikke etableret. Tillæg nr. 1: - Der må opføres en ny kalveplads på i alt 607 m2, hvoraf produktionsarealet udgør 200 m2 dybstrøelsesareal. <u>Vurdering:</u> Ny kalveplads er etableret.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer har murafrænsning mod vest. - Mod øst er der afløb til udsprinklingsanlæg/fortank. - Størrelse på opsamlingsbeholder: Ca. 40 m³. - Opsamlingsbeholderen har overløb, hvor vandet ledes til gylle/fortank ved kraftig nedbør. Ensilagesiloer inkl. forplads, opmålt via ortofoto: Ca. 6.300 m². Ifølge landbrugets byggeblad om udsprinkling skal et opsamlingsareal på 6.300 m² have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på ca. 205 m³. <u>Vurdering:</u> Når restvandet udsprinkles skal landbrugets byggeblad for udsprinkling følges: Der skal med nuværende areal af ensilagesiloer inkl. forplads etableres en opsamlingsbeholder på minimum 205 m³.
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles nord for siloanlæg. Ved tilsynet er der langs med læhegn et areal, der er vandmættet (med restvand). - Restvand kan udsprinkles via vandingsmaskine. <u>Vurdering:</u> Restvand skal udsprinkles på et tilstrækkeligt stort markareal, så næringsstofferne kan optages af afgrøder. Restvand på ikke udsprinkles på et vandmættet areal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ny møddingsplads er etableret. - Murafrænsning på 3 sider. - Fald mod afløb: Ok. - Der er etableret en vulst ved møddingspladsen, så møddingssaft holdes på pladsen. - Der er etableret pumpebrønd, der pumper møddingssaft til gyllebeholder.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ny kalveplads er etableret. - Fald mod afløb, hvorfra vand mm. ledes til fortank ved ungdyrstald. - Afgrænsning: Ok.
Drivgang til malkestald	Det skal sikres at husdyrgødning mellem stald/malkestald ledes til gylle evt. i form af vulst afgrænsning af drivgang.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	15-01-2008	2.070	4.000	0	
Ensilageplansilo	01-08-2017	1.600	3.000	0	
Ensilageplansilo	05-09-2022	1.625	3.000	0	
Fast mødding	05-08-2024	292	230		
Vaskeplads	01-01-2005	100	0		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1981	03-09-2019	10	206	800	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-09-2019
Gyllebeholder	15-01-2008	03-09-2019	10	1.046	5.500	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-09-2019.
Gyllebeholder	01-01-1990	03-09-2019	10	211	800	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-09-2019
Gyllekanaler	03-01-1800			0	600		
Anden opsamlingsbeh.	09-05-2014			18	40	Fast låg	Restvand fra ensilagesiloer.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås ifølge ejer tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 800 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Er rustet over. Der skal etableres et dykket indløb. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet. Der skal etableres et dækkende flydelag.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 800 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet. Der skal etableres et dækkende flydelag.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 5.500m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet. Der skal etableres et dækkende flydelag.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 1.300 m³. ved Brejninggårdsvej 18. - Beholderkontrol sidst udført i 2014. Beholderkontrol skal udføres. - Gyllebeholderen fyldes af gyllevogn/lastbil.

	- Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på 600 m ³ . ved Gl. Landevej 13. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Gyllebeholderen fyldes af gyllevogn/lastbil. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Sandbækvej 4		2.000
Afgive til opbevaring	Brejninggårdsvej 18		1.300
Afgive til opbevaring	Gl Landevej 13		600
Afgive til opbevaring	Ringkøbingvej 55A		2.300
Afgive til opbevaring	Ringkøbingvej 47B		1.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007	004109-1	Tank				2.500	Indendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2007 (Ikke set ved tilsynet).
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus/værksted, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Jorden drives pt af Fuglehøjvej 2 og fremadrettet af Nr. Vium maskinstation.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer: DGU nr. 83.1099 (Ladegårdsvej 1), 83.1369 ved Ladegårdsvej 3 og 84.2277 ved Gl Landevej 13: 173.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2036. - Boringer er ikke set ved tilsynet. Ved Brejninggårdsvej 18: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1172): 40.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037. - Boring er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på ny kalveplads - evt. på møddingsplads.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra ny stald ledes til regnvandsbassin. Bassinet har afløb til dræn, med udløb i grøft i læhegn syd for Ladegårdsvej 3. I grøften ses/lugtes vand, der vurderes til at være forurenet med næringsstoffer. <u>Vurdering:</u> Årsag til forureningen skal lokaliseres og stoppes. - En mulig årsag kan være nord for kælvningsstald, hvor afløb til regnvand skal sikres mod tilførsel af næringsstoffer fra staldanlæg.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret regnvandsbassin ved indkørsel.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Har containere til brændbart + plastik: Bringes til AFLD. Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres særskilt: - Plast - Bigbags - pap/papir - Træ - Restaffald - Farligt affald (fx medicinrester/kanyler/spraydåser)

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	02-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.