



Rapport for miljøtilsyn hos Kingo Recycling A/S, Lundeborgvej 8-10 , 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.08.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	87229000	CVR nr.	39162555
E-mail	jgd@kingorecycling.biz	P. nr.	1023149989

Virksomhedstype	501b, Bortskaf/nyttig Farligt >10t/dg-fys-kem beh.
Godkendelsesdato	10.07.2018
Tilslutningstilladelse spildevand	12.12.2007.

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-01-2020	Aftale	Efterkommet	Virksomheden oplyste, at der udtages spildevandsprøver inden afledning til offentlig kloak. Aalborg Kommune skal have disse prøver tilsendt for hele 2019 endvidere blev det aftalt at spildevandsanalyserne skal sendes automatisk til Aalborg Kommune fra laboratoriet.
20-01-2020	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende oplysninger om der er etableret overfyldningsalarm til dieseltanken og fyringsolietanken. Jf. ny olietankbekendtgørelsens §27 stk.3 pkt.2 skal derpå tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmerne skal være placeret, så den kan registreres ved påfyldningsstudsene.
20-01-2020	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem eksisterende olietanke og de olietanke, der fremgår af BBR. Vi aftalte, at virksomheden anmelder olietankene til Aalborg Kommune. Oplysninger vedrørende anmeldelse af olietanke kan hentes på: https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejrbolig/olietanke
20-01-2020	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende opgørelse af brugte råvarer herunder tilsætningsstoffer, på miljøplads, laboratoriet, miljøhal og vaskeplads.
20-01-2020	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev det konstateret, at modtagne affaldsfraktioner i miljøhal og miljøplads er ikke indberettet i affaldsdatasystemet. Som modtageanlæg skal de indberette hvad der modtages og hvor affald bortskaffes til. Indberette i affaldsdatasystemet. Der henvises til affaldsdatabekendtgørelsens §5 pkt.1.
20-01-2020	Aftale	Efterkommet	Vi aftalte, at virksomheden fremsender beskrivelse af størrelse, alder, anvendelse, type og placering af alle tanke på virksomheden.
23-06-2022	Aftale	Andre forhold	Virksomheden skal indsende en redegørelse for de modtagne affaldsfraktioner.
23-06-2022	Aftale	Efterkommet	Vi aftalte, at virksomheden anmelder olietankene til Aalborg Kommune.
15-04-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Skal komme med en plan hvordan lugten bringes ned.
04-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Det indskræpes vilkår 2 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018 og vilkår 6 i miljøgodkendelse af 15. december 2021. Tilsynsmyndigheden er ikke blevet underrettet, at flere vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse ikke overholdes.
04-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Virksomheden havde uden myndighedens tilladelse etableret et 'kar' til biologisk jordbehandling, samt etableret en anden renseteknik til processpildevand fra afvandingskarrene. Jf. §33 i miljøbeskyttelsesloven listevirksomheden må ikke udvides eller ændres driftsmæssig uden godkendelse. Det indskræpes, at virksomheden skal stoppe aktiviteten og søge om godkendelse til at etablere og foretage biologisk behandling af affald.
04-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Det indskræpes vilkår 35 i miljøgodkendelse af den 10. juli 2018 - virksomheden må ikke give anledning til væsentlig lugt for omgivelserne. Ved tilsynet kunne der konstateres væsentlig lugt udenfor virksomhedens område.

Dato	Type	Status	Kommentar
04-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Ved tilsynet blev det konstateret at oplag af fejesand, oliesand og andre fraktioner er blandet sammen og placeret på jordpladsen. Dette er i strid med virksomhedens miljøgodkendelse. Jf. vilkår 30 må farligt affald ikke sammenblandet.
04-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Det indskærpes vilkår 7 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018, da den nuværende driftsinstruks er ikke fyldestgørende og er ikke kendt af personalet. Virksomheden har efter tilsynet oplyst, at der blive lavet rettelser på driftsinstruksen, samt foretaget optimering af modtagekontrol
04-07-2025	Indskærpelse	Meddelt	Det indskærpes vilkår 18 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018 - der mangler afmærkning for oplagsområder for farligt affald.
04-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Jf. vilkår 26 i miljøgodkendelse af 15. december 2021 må der ikke sammenblandes jordpartier der ikke er karteret. Det indskærpes, at der må ikke ske sammenblanding af ukendte partier af jord/jordlignede affald.
04-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Belægning på miljøpladsen efter oprydning er i meget dårlig stand med mange ujævnheder og huller. Det indskærpes vilkår 51 og 55 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018, samt det skal redegøres for pladsens opbygning og at pladsen bliver tilstrækkelig tæt i affaldsfraktionernes opholdstid, jf. vilkår 6 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018.
12-09-2025	Aftale	Meddelt	Der skal redegøres for hvilke affaldsfraktioner modtages i Port 1 og Port 2 i miljøhallen.
12-09-2025	Aftale	Meddelt	Vilkår 59 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018 skal tanke inspiceres hvert femte år. Sidste inspektion er udført i 2019. Virksomheden skal fremsende rapporter for udført inspektion af tanke omfattet af kravene i vilkår 59.
12-09-2025	Aftale	Meddelt	Der er ifm. tidligere tilsyn oplyst, at der er 2 olieudskilleranlæg på virksomheden. Inden tilsynet er der fremsendt kvittering for tømning af 1 af anlæggene. Virksomheden skal fremsende dokumentation for tømning og eftersyn af anden olieudskilleranlæg.
12-09-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende en årsrapport jf. vilkår 61 i miljøgodkendelse af den 10. juli 2018
12-09-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende en udført driftsjournal i overensstemmelse med vilkår 60 i miljøgodkendelse af den 10. juli 2018.
12-09-2025	Aftale	Meddelt	Der skal jf. virksomhedens eksisterende tilslutningstilladelse udtages 6 spildevandsprøver om året. Der er kun indsendt 2 prøver til Aalborg Kommune. Der blev ved tilsynet aftalt, at den næste prøveudtagning sættes i gang med det samme. Derudover skal virksomhedens tilslutningstilladelse revideres jf. spildevandsbekendtgørelsens § 17, da virksomheden er omfattet af BAT-konklusionen for affaldsbehandlingsanlæg. Der skal indsendes en tidsplan for indsendelse af ansøgning om tilslutningstilladelse.
12-09-2025	Aftale	Meddelt	Oplysninger i BBR skal tilrettes.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af følgende listepunkter i bilag 1 og 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen: 5.1(b+f), 5.3. a(ii), 5.3.b(i), 5.5. og K212. Virksomhedens hovedaktivitet er affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden modtager, behandler og opbevarer midlertidigt forskellige affaldsfraktioner, herunder også affaldsfraktioner der er klassificeret som farligt affald. Farlige affaldsfraktioner(olie-fraktioner) opbevares og behandles i miljøhal. Der er indrettet miljøplads til opbevaring af jord, forurenede jord, sand fra brønde, fejesand ol. Miljøgodkendelse er meddelt den 10. juli 2018. Der er endvidere den 15. december 2021 meddelt et tillæg miljøgodkendelse til etablering og udvidelse af eksisterende modtageplads til jord. Virksomheden må være i drift mandage – fredage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00 og lørdage i tidsrummet kl. 08.00 – 14.00.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-18	8-14	
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Oliefyr			Ingen rensning
2	Rumudsugning			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		1,0					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.
Luft, afkast	Virksomheden har 2 afkast fra miljøhal. 1 til oliefyr og 1 til udsugning af procesluft (Udsugning fra 6 kemikalietanke og stinkskaab). Begge afkast er førte 1 m over tagryg. Der er ingen ændringer ved afkast siden sidste tilsyn.
Luft, støv	Der blev ikke observeret støvgener i forbindelse med tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	Der er ingen filtre på virksomhedens afkast, hvilket ikke er et krav ifm. de ved tilsynet oplyste aktiviteter.
Lugt	Der kunne konstateres lugt fra kloaksand på virksomheden men ikke udenfor virksomhedens området.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 35-38 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018. Ingen bemærkninger.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet blev det oplyst, at støjvold er delvis nedlagt ifm. etablering af opsamlingstank.
Støjklender, udendørs	Støjklender: til- og frakørsel, intern kørsel med gummiged. Virksomheden har nedlagt nedknusningsaktiviteter. Under tilsynet var der intet at bemærke vedr. støjgener.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 68-73 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018. Ingen bemærkninger.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Olievands affaldsfraktioner modtages i modtagetanke (rene olieavands fraktioner), Feje- og brøndsand modtages i afvandskar. Vandige del fra begge steder bliver behandlet inden afledning til offentlig kloak. Spildevandet tilsættes udfældnings- og flokkuleringsmidler (jern og polymer) og vandet pumpes ind i renseanlæg(sibandsfilter). Efter båndfilter ledes vandet videre til olieudskiller før udledning til offentlig kloak. Virksomheden har en vaskeplads. Det blev ved tilsynet oplyst, at vaskepladsen er ikke i brug.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra jordplads ledes til opsamlingstank. Overfladevand fra miljøplads ledes til miljøhal, hvor det indgår i den samme behandling som de modtaget affalds fraktioner. Efterfølgende ledes vandet gennem olieudskiller.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til vandløb og spildevand til den offentlige kloak og rensningsanlæg.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der foreligger en tilslutningstilladelse fra 2007 på adressen. Tilslutningstilladelsen skal revurderes ifm. det vedtagne BAT-konklusioner for affaldsbehandling. Tidsplan for indsendelse af ansøgning fremsendes af virksomheden.
Spildevand, egenkontrol	Virksomheden skal jf. den eksisterende tilslutningstilladelse udtage 6 spildevandsprøve om året. Det blev ved tilsynet oplyst, at der er kun modtaget 2 prøver i år. Det blev aftalt at virksomheden sætter prøvetagning i gang med det samme.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, belægnings ved vaskepladser	Betonbelægning med afløb til sandfang og olieudskiller.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 2 olieudskillere Der er alarm på udskiller ved vaskeplads.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Udskilleranlæg tømmes og efterses af Leif M Jensen. Kvittering for udførte tømning blev fremsendt inden tilsynet. Af kvittering fremgik kun tømning af 1 olieudskilleranlæg. Begge olieudskillere skal tømmes og efterses regelmæssigt. Der skal fremsendes en dokumentation at begge olieudskillere er tømt og efterset.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden råder over 15 olie- og kemikalietanke. Virksomheden har ifm. forberedelse af tilsyn fremsendt oversigt over tankene og deres placering. Det blev ved tilsynet oplyst, at der etableres en 'tank' til kemikalier der bruges til sibandsanlæg.
Olietanke, opstilling/placering	Alle tanke er overjordiske og placeret indendørs,
Olietanke, registrering i BBR	Der er registreret 7 tanke i BBR. Der fremgår 2 fyringsolietanke af BBR-meddelelse. Ved tilsynet blev det oplyst, at det er kun 1 tank til fyringsolie. Oplysninger i BBR skal tilrettes.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Fyringsolietank og dieselolietank er udstyret med overløbsalarm som påkrævet i Olietankbekendtgørelsen.
Olietanke, belægnings ved påfyldningspl	Dieseltank er placeret i miljøhallen, hvor der også foregår tankning af virksomhedens maskiner.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Virksomheden har 2 tanke over 6000 l, tanke er ikke omfattet af Olietankbekendtgørelsen, da de indeholder affald. Der er dog stillet egenkontrollsvilkår i miljøgodkendelse af 10. juli. Sidste tæthedsprøvning af tanke er udført i 2019. Jf. vilkår 59 i miljøgodkendelse skal tanke inspiceres mindst hver femte år.
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 22-25, 54, 57 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018. Ingen bemærkninger.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har tidligere fremsendt en opgørelse over anvendte råvarer herunder tilsætningsstoffer, på miljøplads, laboratoriet, miljøhal og vaskeplads ifm. tidligere tilsyn. Siden sidste tilsyn er virksomheden begyndt at bruge micronox ifm. bekæmpelse af lugtgener. Datablade er fremsendt ifm. forberedelse til miljøtilsyn.
Råvarer, opbevaring	Råvarer/kemikalier opbevares i miljøhal, hvor der er betongulv med opkant ved port og døre. De fleste af råvarer opbevares desuden også på en spildbakke.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 46 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018. Ingen bemærkninger.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	I miljøhallen, hvor der opbevares flydende fraktioner af farligt affald, er der betongulv med opkant ved port og døre, så eventuelt spild holdes indenfor bygningen. Farligt affald som jord, sand og slam opbevares udendørs på miljøplads, på impermeabelt underlag.
Affald, opbevaring	På miljøplads opbevares sand fra renseanlæg, fejesand og forurenede jord. Der var ingen oplag på den tidligere knuseplads ved tilsynet.
Farligt affald, belægninger	Flydende farligt affald opbevares i miljøhallen, hvor der er tæt behandling og hele rummet fungerer som en spildbakke i tilfælde af større spild. Slam og forurenede jord opbevares udendørs på tæt belægning med kontrolleret afløb.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 39-42 i miljøgodkendelse af den 10. juli 2018. På miljøplads er der indrettet båse til fejesand, kloaksand og asfalt. På jordplads er det tiltænkt at midlertidigt opbevare og kartere jord. I miljøhallen opbevares og behandles der flydende farlige affaldsfraktioner.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er omfattet af lokalplan 08-002 Tranholmvej syd.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Registreringer i driftsjournal for udført egenkontrol kunne ikke fremvises ved tilsynet. (Vilkår 55 og 60 i miljøgodkendelse af 10. juli 2018.) Virksomheden skal fremsende årsrapport for 2024 jf. vilkår 61 i miljøgodkendelse.
Jordforurening	Del af ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven. Der er ifm. oprydning undersøgt den øverste lag af miljøplads. Der blev ikke konstateret jordforurening, som krævede et påbud for yderligere undersøgelser eller oprensning.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi kort om bæredygtighed. Virksomhedens arbejdsområde er at forberede affald til genanvendelse og minimere affald der skal deponeres.