



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, I
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 53
anjc@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Sommersted renseanlæg - Slammineralisering Industrivej 20 6560 Sommersted

Dato for miljøtilsyn:	10.11.2015
Til stede ved tilsyn:	Malene Staub og Per Christensen, Provas Anette Juel Nielsen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1

Telefon	73520520	Hjemmeside	www.provas.dk
E-mail	info@provas.dk	CVR nr.	32882277
Fax		P. nr.	1016003839

Matrikler
624 Sommersted Ejerslav, Sommersted

Acadre sagsnr.:	09/19182
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, pkt. K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald. Virksomheden er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...".
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har godkendelse til etablering og drift af slammineraliseringsanlæg af 28. juni 2000.
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er Malene Staub.
Baggrund for tilsyn og omfang	Tilsynet var et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 497 af 15. maj 2013 og omfattede besigtigelse af alle bedene.
Produktionsforhold	Der er 6 bede i alt. Væksten i de 5 af bedene er fin. Bed 4 er taget ud af drift. En fejl ved en flow-måler var skyld i, at bed 4 fik tilledt for meget slam og bevoksningen blev ødelagt. Det er efterfølgende sikret, at fejlen ikke kan ske igen. Man har indstillet en maksimal tid, der må tilledes slam til hvert bed. Derudover er der ikke ændret i driften af anlægget siden sidste tilsyn. Det er Thorkild Dalsgaard ApS, der vedligeholder områderne ved slammineraliseringsanlæggene. Der er foretaget en undersøgelse, for, at klarlægge hvordan den fremtidige drift af slammineraliseringsanlæggene skulle være. Undersøgelsen viste, at der er en række problemer med slamkvaliteten midt i bedene. Det er derfor besluttet, at anlæggene afvikles over en årrække. Der udarbejdes en handlingsplan vedrørende udfasningen, hvor der også tages stilling til hvordan slammet opbevares og bortskaffes i fremover.
Miljøledelse/grønt regnskab	Miljøledelse og miljømål blev drøftet i forbindelse med gennemgang af Miljøtilsynsbekendtgørelsen, herunder miljørisikovurdering.
Risikobekendtgørelsen	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	De 5 bede har på skift ca. 1-2 hviledag. Der udsprøjtes 1-3 gange pr. dag samlet.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Vilkår</p> <p>4. Tilsynsmyndigheden skal underrettes før tømning af et slambed, så det er muligt at besigtige bunden, før bassinet tages i brug igen.</p> <p>ad. 4 Der er ikke foretaget tømning af slambedene. Efter tømning skal anlægget ikke i drift igen.</p> <p>5. Kontrolsystem – kontrolboring Prøvetagningsfrekvens samt analyseparametre skal accepteres af godkendelsesmyndigheden.</p> <p>ad 5. Der er et monitoringsprogram og der foretages pejling og udtages prøver til analyse 2 gange årligt. Prøverne analyseres for Total N og P, Klorid samt Ledningsevne og E. coli. Desuden foretages pejling af grundvandsstanden.</p> <p>Prøver har ikke vist tegn på forurening fra bedene.</p> <p>9. Ved ophør af ddriften af slammineraliseringsanlægget skal der foretages en oprydning, der skal accepteres af tilsynsmyndigheden. Arealet skal tilbageføres til landbrugsmæssig drift, hvis anden tilladelse ikke opnås.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der var ingen lugt i omgivelserne fra anlægget.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der kommer rejeckt vand fra bedene. Alt rejeckt vand ledes tilbage til renselanlægget.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Håndhævelser*	Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser.
---------------	-----------------------------------------------

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 9 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 497/2013).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.haderslev.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 9, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 463/2007). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 16 i bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Anette Juel Nielsen
Miljømedarbejder