



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 30.08.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Vallensbæk Strandvej 62, 2665 Vallensbæk Strand.

Tilsynet er udført som Kampagnetilsyn.

Tilsynet er udført af Lis Larsen.

Fra virksomheden deltog: Bjarne fra Smeden VVS

Virksomheden er ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens

Journal nr. 09.20.02-K08-7-17

Matrikler (BBR)

24aq	Vallensbæk By, Vallensbæk
------	---------------------------

Ejeroplysninger (BBR)

Q8 DANMARK A/S	Arne Jacobsens Allé 7	2300 København S
----------------	-----------------------	------------------

adresse	F24, Vallensbæk Strandvej 62, 2665 Vallensbæk Strand Attention: Bjarne CVRnr: 61082913
Tlf.	43731600
e-mail	Mail@smedenvvs.dk
CVR-nr.	61082913
Etableringsdato	31.12.1959
Spildevandstilladelse	03.06.1980
Kort beskrivelse	Tankstation uden servicebutik og bemanding. Kører i døgndrift. Vaskehal med tilhørende pusleplads.
Driftstider (kl):	Hverdage: døgndrift Lørdage: døgndrift Søn- og helligdage: døgndrift
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	☐ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☒ < 20 m
Bemærkning	Der er kun ført tilsyn med selve tankanlægget

**Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	18-10-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
4. okt. 2017	Belægning	For at overholde bek. nr. 555 af 9. juni 2001 §9, stk. 3 skal belægningen omkring et dæksel og regnvandsristen ved dieselstanderen repareres. Asfalten er ødelagt og evt. forurenet regnvand vil løbe ned langs ydersiden af brønden og regnvandsledning. Fremsendelse af billedokumentation for udførsel af arbejdet

Belægning

Grunden er V1-kortlagt. Det vil sig at der er mistanke om at grunden er forurenet

Tæt belægning ved stander, men udenfor på asfalten ved dieselstanderen var asfalten omkring et dæksel gået i stykker så forurenet vand kan løbe ned langs røret. Det samme er gældende omkring en regnvandrist samme sted.

**Udskillere**

Olieudskillere	Tømmes 1 gang om året sidste tømning var den 24. februar 2017 af Marius Pedersen. Fritaget fra den kommunale tømningsordning.
----------------	--

**Tanke**

Tank nr.	Produkt	Størrelse	År	Type	Beskyttelse	10 års Kontrol	Bemærkning
1	Dynamic BF95	10.000 l	1986	Stål	Katoder, zinknoder, glasfiber og epoxy	31. marts 2008	Næste tilsyn er i 2018
	BF92	10.000 l					
2	BF95	30.000 l	1970		Indvendig sandblæst og epoxy-malet G02000	31. marts 2008	
3	Diesel	20.000 l	1980		G01001	31. marts 2008	

Standere

Dampgenindvinding		Sidste gang den	Bemærkninger
2 årlig kontrol	Ja	25. sep. 2017	Udføres 1 gang om året
Egenkontrol	Ja	sep. 2017	Udføres hvert kvartal

Stander nr.	Produkt	Dampgenindvinding monteret år	Bemærkninger – inspektion hvert 2. år
1 dobbelt	BF92, BF95, diesel	2014	OK
2 dobbelt	BF92, BF95, diesel	2014	OK
3 enkel	diesel	2014	OK

Udført af: Lis Larsen (YLI)
Miljømedarbejder

telefon: 43577506
e-mail: yli@ishoj.dk