

Tilsynsrapport

21-10-2024

Trehøjevej 18, 7480 Vildbjerg

BBR- ejeroplysninger	Adresse	Postnummer	Postdistrikt
Jakobsen,Dorit	Merrildvej 011	7480	Vildbjerg

Oplysninger om ejer / bruger af staldanlæg og dyrehold

Virksomhedsnavn	Adresse	Postnr. / postdistrikt	CVR
Dorit Jakobsen	Trehøjevej 18	7480 Vildbjerg	28405170

CVR nr.	28405170	P nr.	1000375455	CHR-nr	59013
---------	----------	-------	------------	--------	-------

Gældende afgørelser

Dato for afgørelse	Afgørelse
15-01-2024	§16a tillæg 2, Trehøjevej 18, 7480 Vildbjerg, endelig inkl. bilag
30-03-2022	1. tillæg til § 16a miljøgod. Trehøjevej 18, 7480 Vildbjerg tillæg 1 til 16a miljøgodkendelse, Trehøjevej 18, 7480 Vildbjerg, marts 2022,inkl bilag
08-07-2020	§10 anmeldelse galvaniseret stålsilo til kornafgrøder
19-08-2019	§16a miljøgodkendelse Trehøjevej 18

Tilsynsrapport

Tilsynet er udført som et prioriteret tilsyn, der følger op på seneste basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår derfor udvalgte miljøforhold på husdyrbruget.

Tilsynet er udført som et basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningstyper.

Husdyrbruget er indplaceret med listepunkt "H16a21, H § 16 a, stk 2 nr. 1, IE Sohold", kategori: 1a. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	21-10-2024
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3

D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet score	3,2
Tilsynsfrekvens, ud fra vægtet score (gælder kun IE-brug):	2 år

Bemærkninger	A) Der er indført minimiljøledelse, lavet mål og opfølgning for 2022 B) 2 håndhævelse, inden for de sidste 3 år C) Gyllebeholder uden overdækning, ingen møddingsplads D) §16a, IE svinebrug E): Vandløb: 425 meter, kategori 1 natur: 2,7 km, udenfor NFI: nabo: 300 meter
--------------	---

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
04-10-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Vilkår 5: for mange og for tunge smågrise i forhold til godkendelsen.
04-10-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Vilkår 26, mg 2016: Der er endnu ikke indsendt en kopi af rapport fra energieftersyn på ejendommen . Rapporten skulle senest den 1. april 2017 være indsendt som kopi til Herning Kommune.
22-12-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal udarbejdes miljøledelsessystem, herunder egenkontrollvilkår mm, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §42-50.
21-10-2024	Indskærpelse	Meddelt	Gulvet i poltestalden skal støbes således at vilkår 7 overholdes. Alstå mindst 25 % af gyllekummen skal støbes til
21-10-2024	Henstilling	Meddelt	Tilbygningen skal færdigmeldes

Husdyrproduktion

Tilladt produktion

Antal dyr	Dyreart	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	

Registreret produktion

Antal dyr	Dyreart	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
27.33 2	Smågrise	To-klimast., delvis spaltegulv	Fravænningsvægt: 6,1	Afgangsvægt: 31,0
748	Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	Antal fravænnede 33,7	Fravænningsvægt 6,7
748	Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	Antal fravænnede 33,7	Fravænningsvægt 6,7

Tilsynskommentar dyrehold

Dyrehold	Dyreholdet for Planperioden 2022-2023 jf. landbrugsindberetning er: 748 årssø m. 33,7 grise til 6,7 kg, andel fra løbe- og drægtighedsstald, Individuel opstaldning, delvis spaltegulv 748 årssø m. 33,7 grise til 6,7 kg, andel fra farestald, Kassestier, delvis spaltegulv 27.332 stk. Smågrise, fra 6,7 til 31 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv
Hyppig udslusning	Ikke relevant da der er tale om en eksisterende soproduktion

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato
1	Klimastald	99	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		30-03-2022
2	Poltestald	95	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		30-03-2022
2	Poltestald	153	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		30-03-2022
2	Poltestald	71	Søer og slagtesvin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		30-03-2022
2	Poltestald	282	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		30-03-2022
2	Poltestald	61	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		30-03-2022
3	Farestald	87	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		30-03-2022
3	Farestald	728	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		30-03-2022
4	Toklima + syg	838	Smågrise	To-klimastald, delvis spaltegulv		30-03-2022
5	Løbe/dræg	21	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv		30-03-2022
5	Løbe/dræg	1.288	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		30-03-2022
5	Løbe/dræg	215	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv		30-03-2022

6	Stald tages i brug	100	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		30-03-2022
6	Stald tages i brug	18	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		30-03-2022
7	tilbygning klimastal	661	Smågrise	To-klimastald, delvis spaltegulv		15-01-2024

Tilsynskommentar produktionsareal

Tilladt produktionsareal	Der er inddraget nyt produktionsareal, jf. tillæg 2 til miljøgodkendelsen fra 2024. Den nye klimastald er etableret.
Opmåling produktionsareal	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	29-11-2018	10	200	800	Flydelag	lagertank.
Gyllebeholder	01-01-1992	29-11-2018	10	300	1.200	Flydelag	tilledning af vaskevand
Gyllekælder	01-01-1800			0	375		gyllekummer
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	70	Fast låg	Fortank
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000			0	70	Fast låg	Årstal ukendt

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr): 13,4

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Beholder nr. 1 800 m3, 1987, seneste beholderkontrol i 29-11-2018. Beholder nr. 2 1200 m3, 1992, seneste beholderkontrol i 29-11-2018. (her opbevares afgasset gylle fra Studsgård biogasanlæg) Ingen af beholderne har spjæld, pumperør eller pumpe. Maskinstation står for tømning, benytter gyllevogn med kran og returløb.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Logbog over flydelag er ført for begge beholdere. Flydelaget på begge beholdere var dækkende. Der benyttes halm i staldene, hvor der er et fint naturligt tykt lag. Der er lejet opbevaringskapacitet på Merrildvej 2 (2100 m³), Trehøjevej 19 (1500 m³), samt Nyborghuse 4, hos Søren Jensen (1000 m³). Derudover er der indgået aftale om både afsætning, som opbevaring/udspredning med Biogasanlægget som tager 2200 m³
Fortank	Fortank nord for stald 2, 70 m ³ , fast overdækning. Fortank nord for stald 12, 70 m ³ , fast overdækning.
Opbevaringskapacitet	Opbevaringskapacitet vurderes tilstrækkeligt.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstakke	Ingen	

Gældende opbevaringsaftaler husdyrgødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Gældende til (Dato)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til opbevaring	Merrildgaard - v/ Kim Fiskbæk Andreassen	Merrildvej 2		2.176,0
Afgive til opbevaring	Henning Riis Nielsen	Trehøjevej 19		1.500,0
Afgive til opbevaring og udspredning	Herning Bioenergi A/S	Ørneborgvej 11		2.200,0
Afgive til opbevaring og udspredning	Korna Annie Jensen	Nyborg Huse 4		1.000,0

Sprøjtemidler / kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af sprøjtemidler	Sprøjten fyldes på vaskepladsen, hvor der er afløb til fortank.
Opbevaring af kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum med fast gulv, uden afløb.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand	
Tagvand	Tagvand ledes til markdræn. Der er dog fortsat ikke lavet tagrendeafløb fra den nye klimastald, men dette vil blive gjort snarest og vil ske via nedsivning på egen grund.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads / Vaskehal	Nord for bygning 5, mod bygning 7. Afløb til fortank og videre til gyllebeholder.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger BBR

Fabr.år	Størrelse	Indhold	Godk. nr	Sløjfningsfrist	Sløjfet år	Status	Krav placering
		Gylle					Over terræn, udendørs
		Gylle					Over terræn, udendørs
1997		Fyringsgasolie					Over terræn, udendørs
2006	1.452	Fyringsgasolie	71-5820	30-12-2031			Over terræn, udendørs
2006	2.500	Fyringsgasolie	01-5820	30-12-2031			Over terræn, udendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Plasttank, dieselolie, 2006, 2500 liter Plasttank, dieselolie, 2006, 1452 liter Begge tanke er placeret i foderlade, på fast bund uden afløb. Ståltank, fyringsolie, 1997, 1200 liter placeret i en anden foderlade på fast bund uden afløb. Alle tanke er registreret i BBR.
Opbevaring af olie	Smøreolie opbevares i halmlade, hvor der er fast / tæt gulv uden afløb. Der er etableret opkant, så evt. spild ikke kommer udenfor laden.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Forbrændingseget opbevares i container, indtil afhentning. Papir/pap opbevares i container, indtil afhentning. Medicinalgas, kanyler, spraydåser opbevares i boks til miljøfarligt affald og afhentes af Marius Pedersen. Tomme kemikaliedunke rengøres og afleveres på genbrugspladsen, er tilmeldt. Der er ikke spildolie, maskiner serviceres hos mekaniker. Kvittering for bortskaffelse fremvist.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsynet blev affaldssorteringskravene gennemgået.
Animalsk affald	Døde søer placeres under kadaverkappe ved Trehøjevej / Merrildvej. Smågrisene opbevares i kølecontainer indtil afhentning.

Bortskaffelse og genanvendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend	

Vilkårgennemgang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR drift og indretning	Vilkår 1: Godkendelsen er taget i brug. Vilkår 2-3: ikke aktuelt. Vilkår 4: §12 MG er ophævet.
Vilkår stalde og produktioner	Vilkår 4 i tillæg 2: Placering af "tilbygning klimastald og gyllebeholder mm., skal være som angivet i ansøgningen og som angivet på kortbillet - Vilkåret vurderes overholdt. Vilkår 5 i tillæg 2: "Tilbygning klimastald" skal opføres i materialer, farver og højde, svarende til eksisterende klimastald og løbe/drægtighedsstald på ejendommen dvs. lyse og grå farver. Vilkåret vurderes overholdt. Vilkår 6 i tillæg 2: Teltdugen på gyllebeholderen skal være i en grå farvenuance - Vilkåret ikke relevant da gyllebeholderen endnu ikke er opført. I forbindelse med udarbejdelsen af tillæg 2 oplyses det at der i tillæg 1 og §16a godkendelsen er indskrevet en fejl i staldsystemet for Poltestald 5, som i vilkåret er registeret som Søer, golde, drægtige, Løsgående på delvis spaltegulv. Ejer oplyser, at der rent faktisk er tale om fuldspaltegulv, hvor der er monteret miljøspaltelukkere. Dette er et tiltag ift. dyrevelfærd, men ændre ikke på, at der fortsat er fuld gyllekumme under spalterne. Dette er blevet vilkårshåndteret i tillæg 2, via vilkår 7, se under Vilkår "Staldinventar og drift"
VILKÅR årsproduktion	
VILKÅR staldinventar og drift	Tillæg 1 fra den 30-03-2022 6.I eksisterende stalde med dybstrøelse, skal der være et afløb med opsamlingstank eller pumpeump. Ejer oplyser at der er afløb i disse staldafsnit.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	7. I poltestald (5) (BBR 11 D Gylte træningsstier 153 m2) skal gulvet omdannes fra fuldspaltegulv til delvist spaltegulv inden 01.07.2022. Dokumentation fx foto indsendes til Herning Kommune. Der er ikke fremsendt billede dokumentation for dette, men ejer oplyser at han har tætnet spalterne men at de ikke er helt tætte. Der er ikke reduceret i gyllekummen under disse stalde. For at vilkåret overholdes skal gyllekummeområdet reduceres med mindst 25 % - Forholdet indskræpes i brevet.
VILKÅR ammoniak-red. miljøtek.	
VILKÅR foder	
VILKÅR vaskeplads, afløbning vaskevand	Vilkår 6 i MGK: Vaskeplads ved gyllebeholder benyttes. Ledes til gyllebeholder. Vilkåret vurderes overholdt
VILKÅR gødningsopbevaring	
VILKÅR gyllehåndtering	Vilkår 7 i MGK: gylle pumpes fra fortank til lagertank ved aktivering af gyllepumpe. Sker altid under overvågning. Vilkår 8-9 i MGK: Maskinstation står for tømning og udbringning. Benytter gyllevogn med kran og returløb. Der er ikke konstateret spild af gylle ved gyllebeholderne.
VILKÅR transport	
VILKÅR uheld og driftsforstyrrelser	Vilkår 10 i MGK: Der er udarbejdet beredskabsplan. Beredskabsplanen er placeret i stalden og medarbejdere er informeret. Kopi af beredskabsplan skal sendes til Herning Kommune.
VILKÅR tankning brændstof	Vilkår 12 i MGK: Dieseltankene er placeret på fast bund i foderlader. De 2 tankene er af plast, enkelt, og skal derfor senest være sløjfet 31-12-2031. Den sidste er af stål og skal sløjfes senest den 31-12-2027.
VILKÅR skadedyr og fluer	Vilkår 13 i MGK: Der benyttes rovfluer sammen med renholdelse og rengøring. Herning Kommune har ikke modtaget klager.
VILKÅR lugt	Der er ikke modtaget klager over lugt.
VILKÅR lugt, støj, støv, lys eller ryste	Vilkår 14-17 i MGK: Der er ikke modtaget klager over støj, støv og lys.
Vilkår energieftersyn	
VILKÅR renholdelse	Vilkår 14 i MGK: Der er på besigtigelsestidspunktet, renholdt omkring bygningerne.
VILKÅR handleplaner gener	

Særregler for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
IE-hdb §49 Miljøledelse	Der er udarbejdet miljøpolitik og handleplan- men der er ikke lavet opfølgning, hvilket der skal Følgende er er udarbejdet: 1) formuleres en miljøpolitik, 2) fastsættes miljømål, 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål, Følgende er endnu ikke indsendt: 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet Punkt 1-5 skal hvert år indsendes senest 31. december til Herning Kommune, herunder evaluering og gennemgang af miljøledelsessystemet.
IE-hdb §50 Oplæringsmateriale	Ikke kontrolleret ved tilsynet.
IE-hdb §51 Kontrol/reparation beredskab	Liste over materiel, ink. vedligeholdelse fremgår af skema, skal udfyldes og indsendes til Herning Kommune. Inspirationsliste over logbøger over gennemførte inspektioner, fremgår af skema, skal udfyldes og indsendes til Herning Kommune.
IE-hdb §52 Hændelser og uheld	Der har endnu ikke indtruffet hændelser eller uheld på husdyrbruget.
IE-hdb §53 Fodringskrav	Der anvendes fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, og der tilsættes fytase. Fodringskrav i §53, stk. 1 og 2, vurderes opfyldt. Kopi af blanderecept indsendt i forbindelse med tilsynet.
IE-hdb §54 Energieffektiv belysning	Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. Krav indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.
IE-hdb §55 Støvemissioner staldanlæg	IE-husdyrbrug skal redegøre for hvilke tiltag, der gøres for at reducere støvemissioner fra staldanlæg, støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem. Forholdet blev ikke gennemgået ved tilsynet.
IE-hdb §56 Overholdelse vilkår og krav	Ingen bemærkninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
IE-hdb §57 Årlig indberetning	Der er indsendt kopi af logbøgerne over flydelaget og foderreperer der viser at der anvendes fytase, og fasefodring på ejendommen. Logbøgerne over flydelaget er ikke en del af indberetningskravene, men det er kontrolplanen: Ejer har efter tilsynet fået tilsendt en tom kontrolplan som der kan udfyldes i som et forslag. Der er ingen miljøteknologi på ejendomme, hvorfor der ikke skal redegøres yderligere for dette Dokumentation for overholdelse af fodringskrav er fremsendt. Der er indsendt registreringer for udførte registreringer for både 2022 og 2023, men dette er ikke at sammenligne med kontrolplanen. Ejer blev i kvitteringsbrevet for IE-indberetningen (af 2022) den 5. januar 2023 gjort opmærksom på at kontrolplanen skal udfyldes. Ejer skal således indsende udfyldt kontrolplan for 2023, samt opfølgningen på handleplanen også fra 2023 - Der er indsendt identisk handleplan for både i 2022, 2023, men ikke en opfølgning på denne.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger - Det indskræpes at gulvet i Poltestald (5) (153 m2, registreret i til-læg 2 som Søer, golde, drægtige, Løsgående på delvis spaltegulv), omdannes fra fuldspaltegulv til delvist spaltegulv. - At der indsendes et udfyldt kontrolplan i forhold til IE- indberetningskravene - At der indsendes en opfølgning på handlingsplanen fra 2023 i forhold til IE- indberetningskravene - Evt Indsendelse af byggeansøgning.
Til stede ved tilsynet	Ejere Jacob Sørensen, Dorit Jakobsen samt Pernille Kjeldsen fra Herning Kommune.
Beredskabsplan	
Vilkår i godkendelse	
Anmeldelser	Ståltank, foder, 2020, er anmeldt.
Status byggetilladelser mm.	Den nye tilbygning til svinestalden er opført og der er givet byggetilladelse til denne stald. Stalden er dog fortsat ikke færdigmeldt, hvilket bemærkes i tilsynsbrevet. De øvrige staldbygninger er der givet byggetilladelse til og disse stemmer overens med BBR
Opfølgning håndhævelser	Opfølgning fra 22. december 2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der skal udarbejdes miljøledelsessystem, herunder egenkontrolvilkår mm, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens - blev efterkommet