

Dues Auto v/Allan Due Jakobsen  
Serupvej 4  
8600 Silkeborg

Att.: Allan Due Jakobsen  
E-mail: duesauto@hotmail.com

23. januar 2019

### **Miljøtilsyn hos Dues Auto v/Allan Due Jakobsen, Serupvej 4, 8600 Silkeborg**

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2018.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Afkastet fra virksomhedens udsugning af udstødningsgas er ført under 0,5 meter over tag

Jf. § 11, stk. 3 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Det indskræpes, at afkastet etableres som beskrevet i § 11, stk. 3. Dokumentation for at indskræpelsen er efterlevet skal fremsendes til Silkeborg Kommune **inden den 31. marts 2019.**

I skal være opmærksom på, at et evt. ny afkast fra det nye værksted ligeledes skal etableres efter § 11, stk. 3.

2. Virksomheden bortskaffede på tilsynstidspunktet spildolie til genbrugspladsen

Såfremt virksomheden vil aflevere farligt affald til genbrugspladsen, skal virksomheden være medlem.

Jf. § 12.3 i Silkeborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal virksomheden ved aflevering af farligt affald på genbrugspladsen medbringe en udfyldt blanket for farligt affald, som underskrives af pladspersonalet på genbrugspladsen som kvittering/dokumentation for afleveringen. Blanketten er vedhæftet.

Virksomheden har efterfølgende oplyst, at de fremover vil aflevere spildolie til Marius Pedersen. Kvittering for bortskaffelse af spildolie samt andet farligt affald skal fremvises ved næste tilsyn.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

### **Tilsynsrapporten offentliggøres**

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. Tilsynsrapport, når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

### **Vi har brug for din mening**

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

### **Brugerbetaling**

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2019.

### **Klagevejledning**

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet, er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på 24 20 36 93 eller [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk).

Med venlig hilsen

Peter Fabrin  
Ingeniør

## TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSSESLOVEN

<b>Tilsynsdato</b>	12. december 2018
<b>Virksomhed</b>	Dues Auto v/Allan Due Jakobsen
<b>CVR-nummer</b>	33450303
<b>P-nummer</b>	1016717971
<b>Adresse</b>	Serupvej 4
<b>Postnummer og by</b>	8600 Silkeborg
<b>Kontaktperson</b>	Allan Due Jakobsen
<b>E-mail</b>	duesauto@hotmail.com
<b>Telefonnummer</b>	86101595
<b>Virksomhedstype:</b>	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Fra virksomheden</b>	Allan Due Jakobsen
<b>Tilsynsførende</b>	Dorthe Dahl, MiljøInform

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed. Tilsynet er et samlet tilsyn i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om differentieret miljøtilsyn, nr. 6 / 2004.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

## REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på primært personbiler og varevogne. Der foretages ca. 2-3 reparationer pr. dag.

Virksomheden er i gang med at etablere et nyt værksted i et tilstødende produktionslokale på 9x18 meter. Det eksisterende værksted på ca. 200 m<sup>2</sup> skal fortsat bruges.

### Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

### Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Service/pladeværkstedet er indrettet med følgende:

3	Lifte (1 stk. 2-søjlet og 1 stk. 1-søjlet)
1	Dækmaskine
1	Søjleboremaskine
1	Hydraulisk presser
1	Skæreværktøj
1	Klippeværktøj
1	Slibeværktøj
1	CO <sub>2</sub> svejseanlæg
1	Punktsvejser

### Belægningstyper

Værkstedet:	Betongulv
Ude:	Grus/belægnings sten

### Virksomhedens areal

Virksomhedens værksted er på ca. 200 m<sup>2</sup>.

### Antal ansatte

Der er beskæftiget 3 personer på virksomheden i alt.

### Driftstid

Mandag - torsdag kl. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>  
Fredag kl. 8<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>  
Lørdag - søndag Mindre omfang

### RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Olier	200 l tønde samt dunke (på opsamlingsbakke)	Ikke opgjort
Bremsevæske	Dunke	Ikke opgjort
Kølervæske	Dunke	Ikke opgjort
Sprinklervæske	Dunke	Ikke opgjort

#### Opbevaring og håndtering

Virksomhedens råvarer og hjælpestoffer opbevares i originalemballage i 200 liters tønder og dunke på spildbakker i værkstedet. Der er ikke afløb til kloak.

### AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Indsamler/trans- portør
<b>Spildolie</b>	200 l tromle på spild- bakke	400 - 500 liter	Genbrug. Fremover Marius Pedersen
<b>Kølervæske</b>	Beholder på spildbakke	Ca. 100 liter	Marius Pedersen
<b>Bremsevæske</b>	Beholder på spildbakke	Ca. 50 liter	Marius Pedersen
<b>Oliefiltre</b>	Beholder på spildbakke	Ca. 100 stk.	Marius Pedersen
<b>Akkumulatorer</b>	Værksted	Ca. 50	Bradal
<b>Småbatterier</b>	Værksted	Mindre omfang	Genbrugsstationen
Bremse- og kob- lingsbelægning	Tromle på værkstedet	Ikke oplyst	Jerncontainer
Lysstofrør		Mindre omfang	Genbrugsstationen
Spraydåser	Beholder på spildbakke	Mindre omfang	Marius Pedersen
Elektronisk ud- styr	Beholder	Mindre omfang	Genbrugsstationen

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Indsamler/trans- portør
Katalysatorer	Beholder	20 – 30 stk.	Bradal
Metalskrot	Tromle på værkstedet	Mindre omfang	Bradal
Glas	Værksted	Mindre omfang	Ruderne udskiftes hos Silkeborg Bil- glas
Dæk	Ude	Ikke oplyst	Øksendal
Industriaffald samt pap og pa- pir	Container	Mindre omfang	Marius Pedersen
Dagrenovation	Container	Mindre omfang	Privatbolig på ejen- dommen
Biler		Få	Afleveres til Ham- mershøj Autoophug

### Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabel-  
len, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

### Opbevaring af farligt affald

#### Spildolie:

Opbevares i 200 liters tromler i værksted på spildbakke?

#### Brugte batterier:

Opbevares på betongulv i værkstedet.

#### Spraydåser:

Opbevares i 60 liters tromle i værkstedet.

#### Oliefiltre:

Opbevares i 60 liters tromle i værkstedet.

### Øvrigt affald

#### Dæk:

Opbevares udendørs på ubefæstet areal.

#### Metalskrot:

Opbevares i 200 liters tromle i værksted.

#### Elektronikskrot

Opbevares i beholder.

### Industriaffald til forbrænding

Opbevares i udendørs container.

### Udtjente køretøjer

Ingen udtjente køretøjer på tilsynstidspunktet.

Virksomheden skal tilmeldes genbrugspladsordningen, såfremt affalds skal bortskaffes her til. Se bemærkning 1 i tilsynsbrevet.

## **LUFTEMISSIONER**

Der er etableret udsugning på virksomheden fra udstødning – afkastet er ført ca. 0,3 meter over tag.

Se bemærkning 1 i tilsynsbrevet.

### **Opvarmning**

Virksomheden opvarmes ved hjælp af pillefyr.

## **TANKE**

### **Tankoversigt**

Der er ingen tanke på ejendommen.

## **SPILDEVAND**

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

Såfremt virksomheden ønsker at udlede spildevand fra virksomhedens aktiviteter herunder etablering af en olieudskiller, skal der fremsendes en ansøgning til Silkeborg Kommune.

## **STØJ OG VIBRATIONER**

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Til- og frakørsel af biler i begrænset omfang.
- Kompressor. Kompressoren er placeret indendørs. Virksomheden har fået en ny kompressor siden sidste tilsyn.

Da der er mere end 350 meter til nærmeste boliger, vurderes det ikke, at virksomhedens aktiviteter medfører støjgener.

## **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

Det vurderes, at der på virksomheden er truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

## **EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL**

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Ikke relevant.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Blev delvis fremvist i forbindelse med tilsynet.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ikke relevant.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

## **MILJØSCORE**

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.



## Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 1 indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.