



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1931  
Ref. LOPED / MOKLH  
Dato: 19. marts 2026

### Tilsynsrapport

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn         | Ganløse Miljøanlæg                                     |
| Virksomhedens adresse      | Toppevadvej 26, Søsum, 3660 Stenløse                   |
| CVR nummer                 | 49979517                                               |
| Virksomhedstype            | 5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t    |
| Tidspunkt for tilsynet     | 19.02.2026                                             |
| Baggrunden for tilsynet    | Basistilsyn, anmeldt tilsyn                            |
| Varsling af tilsynet       | 5. februar 2026                                        |
| Deltagere fra virksomheden | Nicolai Boss Nielsen og Jonas Levesen-Hansen           |
| Øvrige deltagere           | -                                                      |
| Tilsynet udført af         | Lone Grunnet og Martin Poulsen                         |
| Tilsynet omfattede         | Generel besigtigelse og evt. biaktiviteter på deponiet |
| Materiale udleveret        | -                                                      |



Målepunkter ved Ganløse Miljøanlæg

### Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

| Dato | Type | Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning |
|------|------|------------------------------------------------------|
| -    | -    | Ingen                                                |

### Indberetninger om egenkontrol

| Kontrolområde                                                           | Konklusion        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Resultater af pejlinger af grundvandsstand og vandstand i Damvad Å      | Ingen kommentarer |
| Resultater af grundvandsanalyser                                        | Ingen kommentarer |
| Dokumentation for tilsyn og vedligeholdelse af tekniske installationer. | Ingen kommentarer |

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

### Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøstyrelsens accept af den 12. maj 2020 af monitorering op- og nedstrøms i Damvad Å ophører
- Frederiksborg Amts påbud af den 24. august 2006 og vilkårsrevision i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72 stk. 1 og 3 for en nedlagt fyldplads på Ganløse Miljøanlæg, matr. nr. 19h og 19k Søsum By, Søsum

### Generelle forhold

Det blev ved tilsynet diskuteret, at det af årsrapporten fra juli 2025 fremgår, at der er fundet de højeste værdier af sulfat og PFAS i monitoringsboring B204. Miljøstyrelsen opfordrede virksomheden til at sikre sig, at man ikke gennem sine aktiviteter forhindrer overgang af deponiet til passiv tilstand.

Dette ledte som ved tidligere tilsyn frem til en diskussion om udbredelsen af Ganløse Miljøanlæg Deponi. Virksomheden mener, at B204 er en opstrømsboring, og at den nuværende aktivitet med hal og oplag og neddeling af gips er beliggende udenfor fyldpladsens areal. Miljøstyrelsen var med virksomheden enig i, at det bør opklares, hvor fyldpladsen udstrækning er.

Miljøstyrelsen komplementerede virksomheden for, at monitoring nu foretages efter det aftalte nye reducerede program. Styrelsen fremsender snarest muligt et udkast til revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse til gennemsyn.

På grund af vejrliget med 20 cm sne, var det ved tilsynet ikke muligt at kontrollere deponiets slutaftdækning.

## **Indretning og drift**

Virksomheden oplyste, at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde miljøgodkendelser for biaktiviteter ved fyldpladsen.

Da området var svært fremkommeligt på grund af sne, blev det aftalt, at virksomheden fremsender billeder af sine op- og nedstrøms boringer med kommende årsrapport. Af billederne skal det fremgå, hvor vidt boringernes opbygning er i overensstemmelse med boringsbekendtgørelsens krav. Det blev i den forbindelse ved tilsynet kort vendt, hvilke krav jf. boringsbekendtgørelsen der gælder, i tilfælde af artesiske boringer med 2 m forerør, som ses nedstrøms miljøanlæggets deponi. Miljøstyrelsen henviser til §13, stk. 2, og jf. § 14 i Bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Til forskel fra Miljøstyrelsens sidste tilsyn i 2022, foregår der nu ingen aktiviteter på den sydlige del af deponiet. Området benyttes nu som vendeplads for lastbiler til miljøanlægget. Miljøstyrelsen tog dette til efterretning.

## **Spildevand**

På grund af deponiets høje alder er der ingen opsamling af perkolat under Ganløse Miljøanlægs Deponi.

## **Sikkerhedsstillelse**

På grund af deponiets høje alder, er der ingen krav om sikkerhedsstillelse.

## **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at virksomheden vedhæfter billeder af deponiets monitoringsboringer til næste årsrapport. Miljøstyrelsen vender tilbage med udkast til revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse ved først kommende lejlighed.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.