




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1273-00007
Ref. PEMJE
Dato: 5. januar 2018

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	DOT A/S Ferritslev
Virksomhedens adresse	Nyborgvej 29, 5863 Ferritslev F
CVR nummer	26704863
Virksomhedstype	2.3c Forarbejdn af jernmetal > 2 t/time-m. beskytt.lag
Tidspunkt for tilsynet	15. november 2017
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	19. september 2017
Deltagere fra virksomheden	Dennis Nielsen, Fabrikschef Lene Gavnholt Rasmussen, QHSE Manager
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller og Søren Andersen
Tilsynet omfattede	Hovedparten af virksomheden
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
28-07-2017	Indskærpelse	Indskærpelse om oprensning af bassin til overfladevand. Oprrensning er i gang.
15-11-2017	-	Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Filterkontrol, tæthed af forbehandlingskar m.m.	Virksomheden har ikke krav om indberetning af egenkontrol, men journalføring skal være tilgængelig på virksomheden.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf. Rundgangen på virksomheden gav dog ingen umiddelbare indikationer på jordforurening eller aktiviteter, der kunne give anledning til jordforurening.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse af 21. december 2006
2. Tillægsgodkendelse af 9. marts 2011 til ændring af afkast

Gennemgang af miljøforhold

Virksomhedens umiddelbart kontrollerbare vilkår i gældende miljøgodkendelser blev gennemgået under tilsynet.

Generelle forhold

Virksomheden har udlejet malerafdelingen til fa. Jakob Albertsen Komposit A/S. I kontrakten indgår, at det er lejerens ansvar at sikre opfyldelsen af de relevante vilkår i DOT's miljøgodkendelse.

Jakob Albertsen Komposit A/S er et selvstændigt overfladebehandlingsfirma, som maler nogle produkter for DOT men primært for andre kunder. DOT anvender også andre malerfirmaer til deres produkter.

På baggrund af oplysningerne vurderer Miljøstyrelsen, at DOT og malerafdelingen v/Jakob Albertsen Komposit er to adskilte virksomheder. Det er således Faaborg-Midtfyn Kommune, som er tilsynsmyndighed for Jakob Albertsen Komposit. Miljøstyrelsen har på den baggrund ikke ført tilsyn med de vilkår i miljøgodkendelsen, som relaterer til malerafdelingen.

Indretning og drift

Virksomheden er certificeret efter Miljøledelsessystem ISO 14001 og Kvalitetsledelsessystem ISO 9001. Virksomheden har således diverse procedurer vedrørende driften og produktionen.

Virksomheden har generelt fokus på at minimere risikoen for uheld i den daglige produktion. Palletanke og dunke/tromler med kemikalier er placeret med minimal risiko for påkørsel og er for de relevante produkter placeret på spildbakker. Alle kemikalier, som anvendes i produktionen, bliver opbevaret indendørs.

Alle hændelser med miljøpåvirkning eller som kan give risiko for miljøpåvirkning, oprettes som en afvigelse som en del af Miljøledelsessystemet, og en afvigelsesrapport fremsendes til Miljøstyrelsen. Der er ikke registreret hændelser siden Miljøstyrelsens seneste tilsynsbesøg i 2011.

Virksomheden har i øvrigt afholdt en beredskabsøvelse med en væltet truck med kemikalier.

Sikringsgruben i forbehandlingshallen (syrehallen) er opdelt i 3 sektioner efter de forskellige afsnit i forbehandlingen og etableret med hver sin pumpeump. Gruben tilses dagligt af medarbejder, der har faste rutiner for kontrol af utætheder og tjek/reparation af behandlingskarrenes glasfiberbelægning.

Virksomheden er opmærksom på, at Miljøstyrelsen skal orienteres om ønske om skifte af materialer eller hjælpestoffer, således vi har mulighed for at vurdere de miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af de nye produkter. Dette gælder endvidere ved ønske om forsøg med nye kemikalier og lign.

Luftforurening

Virksomhedens luftforurening blev ikke gennemgået men tages op i forbindelse med revision af miljøgodkendelsen. Der er dog ingen indikationer på, at virksomheden forårsager nævneværdig luftforurening.

Lugt

Der er kun relativt svage lugte indendørs.

Udendørs kunne der ikke konstateres nævneværdige lugte fra virksomheden.

Spildevand

Virksomhedens spildevand afledes til offentlig kloakering.

Tagvand og vand fra befæstede arealer afledes til bundfældningsbassin inden udledning til vandløb. Der foreligger en ældre udledningstilladelse for den tidligere Ferritslev Jernvarefabrik, som i 2002 blev opdelt i 2 særskilte virksomheder, FJ Industries og Dansk Overflade Teknik.

Udledningstilladelsen skal revideres og meddeles særskilt for hver af de 2 virksomheder, som fortsat har fælles udledning til vandløb. Miljøstyrelsen vender tilbage omkring dette forhold i løbet af foråret.

I forbindelse med en okkerforurening i Stokkebækken i forsommeren 2017, blev årsagen lokaliseret til overfladevandsbassinet. Vandet i bassinet blev pumpet op i et bundfældningsbassin inden udledning til overfladevandsbassinet igen. Endvidere blev

mandehullet i topdækslet på afløbsbrønden i overfladevandbassinet lukket, så der ikke kan ske overløb til brønden uden bundfældning.

Støj

Der har ikke været støjklager over virksomheden siden sidste tilsyn.

Affald

Virksomhedens affald bortskaffes efter kommunens regulativer og anvisninger.

Filteraffald fra sandblæsning og metallisering fyldes på hhv. bigbags og tromler ved filterenhederne. Affaldet opbevares under filterenhederne, indtil der er nok til en palle til afhentning. Herefter opbevares affaldet i den tidligere slynghal, sammen med hårdzink og zinkaske, til afhentning.

Brugt saltsyre fra syrebadene afhentes til behandling i Tyskland. Slam fra syrebadene sendes til Fortum i Nyborg.

Zinkaske fra zinkgryden og andet zinkaffald sendes til DOT FASTERHOLT, hvor zinken udsmeltes.

Olie- og kemikalieaffald opbevares på overdækket oplagsplads med opsamlingsbakke under. Palletanke, tromler og dunke er tydeligt mærket med indhold (hhv. slam fra syrebade og spildolie).

Overjordiske olietanke

Virksomheden har ingen overjordiske tanke i drift.

Jord og grundvand

Se ovenstående punkt om jordforurening.

Til- og frakørsel

Er ikke en problemstilling for virksomheden, som er beliggende i et mindre industri kvarter med gode ind- og udkørselsforhold.

Indberetning/rapportering

Virksomheden foretager de krævede indberetninger.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden har procedurer i tilfælde af uheld m.m. og har generelt alarmsystemer på processerne incl. miljøbeskyttende foranstaltninger.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Ikke relevant. DOT Ferritslev er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Opsummering

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.