



TCR Denmark
Nordvestvej 6
2770 Kastrup

DATO
11-08-2017

DERES REF.
cvr. 31768209

VORES REF.
17/11357
dok. 175230-17

DIREKTE NR.
32471523
kvn.tf

Nordvestvej 6 - TCR Værkstedbygningen Miljøtilsynsbrev til tilsyn 06-06-2017

Tårnby Kommune var den 06-06-2017 på miljøtilsyn hos TCR Værkstedbygningen, Nordvestvej 6, 2770 Kastrup. Tilstede på tilsynet var Jon Elvenes, TCR, Allan Busk Pedersen, TCR Denmark deltog på del af tilsynet, Peter Schønn, Københavns Lufthavne og Kristina Fugl, Tårnby Kommune.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med virksomhedens miljøgodkendelse. Vilkår med udledningskrav fra afkast og vask af biler, vandforbrug og olieudskiller vil blive undersøgt på et opfølgende tilsyn. Alle undersøgte miljøforhold fremgår af den medsendte miljøtilsynsrapport.

På baggrund af en klage har Tårnby Kommune den 1. november 2016 været på tilsyn på TCRs værkstedbygning, Nordvestvej 6, 2770 Kastrup. Opfølgningen på håndhævelser fra tilsynet den 01-11-2016 fremgår af dette brev.

Tårnby Kommunes bemærkning til de to tilsyn fremgår af nedenstående.

Bemærkninger til tilsyn af den 06-06-2017

Affaldsbeholdere

Tårnby Kommune bemærkede, at der var mange affaldsbeholdere rundt omkring, men det var ikke muligt at se, hvad der skulle være i dem (Vilkår 10). Det kan give fejlsortering.

Drejebænk i autoværksted fjernes

Tårnby Kommune henstiller, at den lille drejebænk i autoværkstedet fjernes fra autoværkstedet. Henstillingen gives iht. Vilkår 3: "Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler." **Henstillingen skal følges snarest og senest den 15-09-2017 og er give iht. vilkår 11.**



Metalspåner



Metalspåner med køle- smøremiddel er placeret i container uden låg eller anden overdækning. På den ene container stod "kun til pap" selvom den bruges til metal, hvilket bør rettes, så der står, hvad containeren indeholder.

Tårnby Kommune henstiller, at metalspånerne opbevares overdækket og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. **Henstillingen skal følges snarrest og senest den 15-09-2017 og er give iht. vilkår 11.**

Opbevaring af kemikalier i vaskehallen



Tårnby Kommune henstiller, at kemikalierne i vaskehallen placeres, så de ikke kan blive væltet ved påkørsel. Vaskesæben med pH 9 er et farligt kemikalie og skal opbevares som beskrevet i vilkår 13 "Opbevaring af farlige stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb



og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.”

Henstillingen skal være fulgt snarrest og senest 15-09-2017.

Manglende befæstede arealer

TCR har en reklamationssag, da arealerne, der skal være befæstet, er afleveret med revner af bygherre. Fejlen skulle udbedres i juni 2017. På tilsynet den 06-06-2017 var revnerne ikke lukket, da der ikke var gået et år, så betonen er ikke færdig med at sætte sig. På tilsynet ville Jon Elvenes få sendt billeder af den udbedrede belægning til Tårnby Kommune. Kommunen har d.d. ikke modtaget nogen billeder.

Tårnby Kommunes miljømyndighed henstillede på tilsynet den 01-11-2016 at:

- Det sikres at olie og kemikalier ikke kan løbe ned i fugerne i belægningen. En anvendt spildoliebeholder stod over en af fugerne, den blev flyttet ved tilsynet den 01-11-2016.
- TCR skal sikre at fugematerialet i belægningen både i værkstedsområdet, rummet til oplag af olie og det udendørs oplagsområde samt forplads er bestandigt overfor olieprodukter og farligt affald. Samlingerne på parkeringspladsen og under halvtaget til oplagspladsen, var fyldt med sand og dermed ikke tætte. Hvis der skal håndteres kemikalier på arealet, skal samlingerne være tætte eller der skal være en membran under hele belægningen. Alternativt skal farligt affald stå på spildbakker. Tårnby Kommune konstaterede på tilsynet 06-06-2017, at henstillingen ikke var efterkommet i skuret til affald, hvor der var flere spild over gruset, hvilket ses på billederne herunder.



Det betyder, at Tårnby Kommune hermed indskærper vilkår 13 ” Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.”

Indskærpelsen skal være overholdt snarrest.



Hvis kommunen konstaterer yderlige spild i revnerne ved næste tilsyn, påtænker kommunen, at tage en prøve og muligvis efterfølgende påbyde TCR Denmark at oprense forureningen. Derudover er det muligt, at TCR Denmark bliver politianmeldt for ikke at overholde vilkårene 11, 12 og 13 i deres miljøgodkendelse.

Opfølgning på tilsyn af den 01-11-2016

Tårnby Kommunes miljømyndighed henstillede på tilsynet den 01-11-2016 at:

Et batteri på forpladsen den 01-11-2016 var placeret, så væsken ville løbe i afløbet ved evt. læk. Det var fjernet på tilsynet 06-06-2017.

På tilsynet den 01-11-2016 stod palletank med sprinklervæske, så den kunne blive udsat for påkørsel. Det var fjernet på tilsynet 06-06-2017.

Tårnby Kommunes miljømyndigheds indskærpelse, vedrørende oplag af olie altid skal ske i godkendt tank af 01-11-16, er efterkommet. I forbindelse med flytning af virksomheden, var ren olie aftappet fra olietank og stod i en palletank på parkeringsarealet på tilsynet den 01-11-2016. På tilsynet den 06-06-2017 blev alt olie opbevaret i godkendte beholdere eller olietanke.

I betongraven var betonen rug på tilsynet den 01-11-2017, så det ikke virkede sandsynligt, at rengøringen kan ske, ved at man støvsuger det op. På tilsynet den 06-06-2017 var betonen i betongraven blevet overfladebehandlet.

Tårnby Kommune offentliggør¹ håndhævelser og deres opfølgning på www.mst.dma.dk senest 4 måneder efter tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i Tårnby Kommunes oplysninger om din virksomhed.

Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til dette brev eller den medsendte miljøtilsynsrapport kan sagsbehandler Kristina Fugl kontaktes på e-mail: kvn.tf@taarnby.dk eller telefon 32471523

Venlig hilsen

Betina Grimm
Teknisk chef

/

Kristina Fugl
Miljømedarbejder

¹ Offentliggørelsen sker efter § 11 i Bekendtgørelse Nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn.