

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-02-2020 på ejendommen:

Vestre Kyvlingvej 2
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 2 ensilagesiloer, mod syd: Ingen randbelægning og afløb eller murafrænsning.

Til information:

- Gyllebeholder på 1.227 m³. ved Vejlevej 38:
 - Beholderkontrol sidst foretaget i 2005. Der er anmodet om beholderkontrol d. 04-11-2019.
 - Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol hvert 5. år pga. afstand til vandløb.
 - Gyllebeholderen skal have monteret alarm.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **De 2 ensilagesiloer skal mod syd have etableret fri randbelægning og korrekt afløb, hvis ikke der etableres en mur mod syd.** Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal etableres inden 01-11-2020.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.

Opsummering af håndhævelser

04-02-2020	Indskærpelse, Miljø	2 ensilagesiloer skal i den sydlige ende have etableret fri randbelægning med afløb eller have etableret murafrænsning.
------------	------------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	15-04-2016
Sidste tilladelse	15-04-2016
Tilladte dyreenheder	636,03

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelse: Etablering af kornsilo (juli 2018): er etableret. Tillæg nr. 3 (2016) til miljøgodkendelse er udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- Kvie-/kostald er udvidet.- Ny kalve og velfærdsafdeling er etableret.- Køresilo er forlænget.
Staldtype	Eksisterende stalde: <ul style="list-style-type: none">- Sengestalde med spaltegulv. Tilbygning til kostald (Bygning 14 i tillæg nr. 3 til MG): <ul style="list-style-type: none">- Ved foderbord:<ul style="list-style-type: none">o Præfabrikeret drænet gulv med riller til løbende aflevering af gødning. Gulvet ligger på en ringkanal. Gulvet fremgår af "Videnskatalog over kvægstaldgulve med 4 % ammoniakfordampning".- Mellem sengebåse:<ul style="list-style-type: none">o Sengestald med fast, drænet gulv med 2 % fald mod ajlefløb. Kalve: <ul style="list-style-type: none">- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs. Ejendommen drives økologisk.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres i markstak.

Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Køer, spaltegulv: Skrabeanlæg skal køre mindst hver 12. time. <p><u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og derfor er vilkåret om skrabning af spalter ikke længere gældende.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Køer på fast, drænet gulv/præfabrikeret, drænet gulv: Gulvet i stald 14 skal etableres med skraber. Skraberne skal minimum køre hver 2. time. Tværgange, som ikke skrubes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 2 - 3 gange. Skraberanlægget skal forsynes med en timer med datalog eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift. <p><u>Vurdering:</u> Skrabning af fast gulv ok.</p>
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkaeret gælder for alle malkekøerne inkl. opdræt. - Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår skal fremgå af foderplanen, foderkontrol eller en effektivitetskontrol og skal opbevares i 5 år. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk og indholdet af græsmarksafgrøder er større end 25 %.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u> Den eksisterende slørende beplantning langs ensilagepladsen og køresiloen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald, m. bags kyl/ringkanal	230	317,93	15-04-2016	
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefløb	96	132,70	15-04-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	30	41,47	15-04-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	93	25,14	15-04-2016	

St.r. årsopdr. 6-7 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,74	15-04-2016	
St.r. årsopdr. 7-9,5 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	8,60	15-04-2016	
St.r. årsopdr. 9,5-12 mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	30	11,52	15-04-2016	
St.r. årsopdr. 12-14,5 mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	30	12,73	15-04-2016	
St.r. årsopdr. 14,5-26 mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	89	47,74	15-04-2016	
St.r. årsopdr. 14,5-26 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleafløb	58	31,11	15-04-2016	
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	180	2,35	15-04-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	265	350,84	7.831,90	0,00
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	80	105,91	2.364,35	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	6,62	0,00	127,90
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,88	0,00	22,40
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	157	74,27	1.003,28	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	58	27,44	370,64	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	9,46	0,00	186,23
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	144	1,99	0,00	19,09
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	1	0,23	2,83	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 03-02-2020:</u> 364 køer, 318 kvier og 4 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 350 årskøer (9.401 kg EKM), 7 kvier (0-6 mdr.), 235 kvier (6 mdr.-kælvning), 144 slagtekalve (43-65 kg), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 346 årskøer (9.401 kg EKM), 72 kvier (0-6 mdr.), 220 kvier (6 mdr.-kælvning), 147 slagtekalve (40-52 kg), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2016/2017: 295 årskøer (9.182 kg EKM), 68 kvier (0-6 mdr.), 207 kvier (6 mdr.-kælvning), 161 slagtekalve (43-58,2 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdets størrelse giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet blev gødningsregnskab 2018/2019 drøftet: Mælkeydelse + antallet af kvier (0-6 mdr.) er efterfølgende rettet i gødningsregnskabet.
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning ved kalve + anvendes hydratkalk + udtørring.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-01- 1986	658	1.800	658	Foderlade
Ensilageplansilo	01-01- 2014	930	1.800	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2004	660	1.800	0	Består af 2 plansiloer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Ingen møddingsplads på ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I perioder anvendes ensilagesilo. - Vær opmærksom på, at dybstrøelse/kompost skal opbevares overdækket med plastik/presenning uanset om det er på fast bund eller i markstak.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udvendig kalveplads.

Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Foderhus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til gylle. <p><u>2 ensilagesiloer mod syd:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: Afløb til pumpebrønd, pumper til gyllebeholder. - Mod syd: Ingen afløb og ingen murafgrænsning <p><u>Vurdering:</u> Der skal enten etableres 2 meter randbelægning med 3% fald mod afløb eller en minimum 1 meter høj mur.</p> <p><u>1 ensilagesilo mod nord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod syd: Afløb til pumpebrønd, pumper til gyllebeholder. - Mod nord: Afløb til pumpebrønd, pumper til gyllebeholder.
--	---

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	2 stk. ensilage i markstak ved tilsynet (Blåkildevej).

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Bøelvej 14		530,00
Afgive til opbevaring		Vejlevej 38		1.220,00
Afgive til opbevaring		Stenbjergvej 25		1.950,00

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	04-12-2019	10	310	1.230	Flydelag Beholder kontrolleret 04-12-2019.

Gyllebeholder	01-01-2005	10-07-2014	10	307	1.230	Flydelag	Beholderen er liggende på Blåkildevej. Beholderkontrol er lavet den 10-07-2014.
Gyllekanaler	01-01-2000			0	1.700		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2005			3	21	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere ved Vestre Kyvlingvej 2, Blåkildevej, Bøelvej 14 og Stenbjergvej 25, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. Der er krav om alarm på gyllebeholder ved Vejlevej 38, da der er mindre end 100 meter til vandløb.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.230 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.230 m ³ . ved Blåkildevej <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2014. - Gyllebeholderen fyldes med traktor og vogn/lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 530 m ³ . på Bøelvej 14. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2019. Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol hvert 10. år. Ingen krav om alarm. - Gyllebeholderen fyldes med traktor og vogn/lastbil. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.950 m ³ på Stenbjergvej 25. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2019. - Gyllebeholderen fyldes med traktor og vogn/lastbil. - Flydelag: Ok. Ved at blive fyldt ved tilsynet.

Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.227 m3. ved Vejlevej 38 <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2005. Der er anmodet om beholderkontrol d. 04-11-2019. Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol hvert 5. år pga. afstand til vandløb. - Gyllebeholderen skal have monteret alarm. - Flydelag: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk, ingen opbevaring af kemikalier til markdrift. Rengøringsmidler til malkeanlæg mm. opbevares i rum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk, påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinkling af restvand.
Afløbsforhold, tunnel	Pumper restvand ud på mark.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist til Tarm By Bæk + der er etableret faskiner ved bygning 12 og 14 (tillæg til MG).
Forsinkelsesbassin, regnvand	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Da arealet for tagflader og befæstede arealer overstiger 7.500 m2 og regnvandet her fra ledes til det samme vandløb/dræn, skal der etableres et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvandet. Der skal søges særskilt hertil og forsinkelsesbassinet skal dimensioneres af en autoriseret kloakmester. - Alternativt kan der etableres faskine. <u>Vurdering:</u> Der er etableret faskiner.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
9a	1200651			Tank (Produkt på væskeform)		2008	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
9a	1200651			Tank (Produkt på væskeform)		1990	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus. I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank (registreret i BBR), registreret som opgravet og fjernet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus på betongulv.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til AFLD eller til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding fra Tarm Møllebæk: 62.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2028.</p> <ul style="list-style-type: none">- Der anvendes elpumpe. <p>Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Nederste del af Tarm Møllebæk er bortfaldet.</p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 4 boringer (DGU nr. 102.109, 102.439 (Ved ejendom), 102.491 og 10.532 (Blåkildevej)): 85.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok. <p><u>Bøelvej 14:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 102.685 og 102.686): 65.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Boringer ikke set ved tilsynet.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-02-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.