



Køge Genbrugsplads

Tangmosevej 104B

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Køge Genbrugsplads, Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Køge Genbrugsplads		
Virksomhedens adresse	Tangmosevej 104B, 4600 Køge		
CVR nummer	13507406		
Virksomhedstype	Genbrugspladser		
Dato for tilsynet	14.05.2018		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
07-11-2013	Indskærpelser	Vilkår 48 i MGK ikke overholdt (kontrol af belægninger) vilkår 50 i MGK ikke overholdt (driftsjournal til 48) vilkår 2, 3, 4 og 5 i Tilslutningstill. ikke overholdt (analyser og rapportering)	
07-11-2013	Henstillinger	Tidl. spildolietank er ikke afmeldt. To nye tanke (spildolie og påfyldning) er ikke anmeldt	
16-06-2015	Henstillinger	Regnvandsriste skal renses for at undgå at suspenderet stof flyder videre til ellebækken og det nye havnebad.	

Tilsynet omfattede	De samlede miljøforhold.
Jordforurening	Der er ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Konklusioner på egenkontrol	Ok.