



Rapport for miljøtilsyn hos Gåser Auto, Bygmestervej 7, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	1. marts 2023		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98250082	CVR nr.	13787484
E-mail	gaa-ser.auto@mail.dk	P. nr.	1000625144

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse Spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-03-2023	Aftale	Meddelt	På tilsynet kunne det konstateres, at der var to containere til blandet husholdningsaffald, hvor en stor fraktion af affaldet bestod af rent pap og papir. Vi aftalte, at du anskaffede de fornødne containere/holdere, således at husholdningsaffald i højere grad kan sorteres med henblik på genbrug, genanvendelse eller anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Værkstedet er etableret i 2003. Der udføres almindelige reparationer af bådmotorer, men også reparationer af biler (ca. 20/år) I 2008 er der bygget en ny udstillingshal til både og en tilhørende udendørs vaskeplads til vask af både og biler. Vaskepladsen er tilkoblet olieudskiller.</p> <p>Der udføres ikke karosseriarbejde, lakering/undervognsbehandling eller ophugning. Bremsereparationer udføres hos firmaet Nordbrems, Aalborg.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		8-17		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der forekommer ikke svejsning på virksomheden. Der er mulighed for udsugning af udstødningsgasser, men anlægget anvendes sjældent. Der er primært tale om udstødningsgasser fra bådmotorer, hvorfra udstødningsgassen ikke kan bortledes direkte. Pga. motorfunktionen ledes udstødningsgasserne i stedet gennem en vandfyldt beholder, med efterfølgende udsug hvorfor der ikke kommer udstødningsgas ud i lokalet.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der forefindes en kompressor på virksomheden. Denne er placeret indendørs i isoleret rum.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er indendørs og udendørs vaskeplads. Der udføres lidt vask af biler. Det er mest både, der vaskes. Indendørs vask foregår med spand og børste og med varmt vand. Hvis det er nødvendigt, anvendes højtryksrensere. Vaskemidlet MAXI 3 INDUSTRI anvendes i begrænsede mængder. Vaskemidlet blev ved tilsyn (2012) vurderet at være miljømæssigt acceptabelt.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Gulvet består indendørs af betongulv med epoxybelægning. Gulvet fremstod tæt og vedligeholdt uden revner. Udendørs vaskeplads blev ikke gennemgået ved tilsynet.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Der er sandfang/olieudskiller på virksomheden. Alle afløb er tilsluttet denne. Sandfang/udskiller besigtiges årligt af Nordværk I/S – Modtagecenter for farligt affald. Senest besigtiget den 2. maj 2022.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes ingen olietanke på virksomheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske						Indendørs, bag opkant	2023
Kølvæske						Indendørs, bag opkant	2023
Vaskeprodukter						Indendørs, bag opkant	2023
Motorolie						Indendørs, bag opkant	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares indendørs med mulighed for opsamling.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatorer			Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	Autopartner	Autopartner	
Dæk			Ingen beholder		Udendørs	Villadsens Dækfabrik	Villadsens Dækfabrik	
Jern			Ingen beholder		Udendørs	Jernhandler	Jernhandler	
Kølvæske			Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	Reno-Nord modtagecenter for farligt affald	Reno-Nord modtagecenter for farligt affald	
Oliefiltre			Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	Køre selv	Genbrugsplads	
Olieskiller og sandfang			Beholder			Reno-Nord modtagecenter for farligt affald	Reno-Nord modtagecenter for farligt affald	
Småbatterier fra værktøj			Beholder - lukket		Indendørs	Køre selv	Genbrugsplads	
Spildolie			Beholder		Indendørs	AVISTA Green ApS	AVISTA Green ApS	
Spraydåser			Beholder - lukket		Indendørs	Køre selv	Genbrugsplads	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, anmeldelse af farligt affald	Der er ikke sket ændringer i mængder og art af farligt affald siden sidste tilsyn.
Affald, sortering	Farligt affald blev sorteret i godkendte fraktioner og leveret til godkendt modtager. Husholdningslignende affald kommer i en samlet dagrenovationscontainer. På baggrund af tilsynet vurderes det, at en relativt stor fraktion af det husholdningslignende affald bør sorteres med henblik på genbrug, genanvendelse eller anvendelse til anden endelig materialenytiggørelse.
Affald, opbevaring	Farligt affald opbevares indendørs i særskilt rum uden afløb. Der er opsamlingsbakker under alle beholdere. Dæk opbevares udendørs og returneres til Villadsens Dækfabrik, Pandrup. Metalaffald og lignende opbevares også udendørs.
Affald, bortskaffelse	Spildolie bortskaffes til Avista Oil. Der er i 2021 afhentet ca. 450 l. Kølevæske, oliefiltre m.v. afhentes af Nordværk I/S – Modtagecenter for farligt affald. Småbatterier, spraydåser og lign. køres til genbrugspladsen i Gandrup. Akkumulatorer afleveres hos Autopartner iflg. returordning. Sandfang/olieudskillere besigtiges og tømmes årligt af Renonord. Der blev fremvist kvitteringer for bortskaffelse af affald for 2015/16/17.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område, hvor der er en vedtaget indsatsplan for drikkevand.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstod pæn, ryddelig og vedligeholdt.
Planforhold	Virksomheden ligger i erhvervsområde 9.4.H1, der bl.a. kan benyttes til mindre industri samt værksteder o.lign.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der forelå dokumentation på bortskaffelse af farligt affald.
Bæredygtighed*	Der var en generel snak om bæredygtighed i produktionen. Virksomheden er opmærksom på, hvor man kan spare på energi og vand. Det kan dog være svært i en enkeltmandsvirksomhed. Virksomheden er dog altid opmærksom på, hvor der kan spares både for egen og for miljøets skyld. Her har der bl.a. været fokus på at reducere forbruget af ukrudtsmidler på gruspladsen. Dette gøres ved at rive pladsen i stedet for at sprøjte med ukrudtsmidler.