

Circle K
Kongevejen 24
3000 Helsingør



Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Dato 24. november 2025
Sagsnr. 25/38985

Katrine Lyngenbo
Agronom
Telefon 49282543
www.helsingor.dk

Afrapportering af miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn hos Circle K, Kongevejen 26, 3000 Helsingør

Helsingør Kommune ved Katja Justesen og Katrine Lyngenbo, har d. 20. oktober 2025 udført miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn på Cirkel K, Kongevejen 24, 3000 Helsingør. Tilsynet blev udført som et basistilsyn, dvs. en samlet miljømæssig gennemgang. Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden drives og er indrettet i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen, benzinstationsbekendtgørelsen, dampreturbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed, samt at affald sorteres og bortskaffes efter affaldsbekendtgørelsen. Hvis du/I har bemærkninger til rapporterne, bedes du sende dem til undertegnede senest 2 uger efter modtagelsen af dette brev.

Tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Brugerbetaling på miljøområdet

Ifølge Brugerbetalingsbekendtgørelsen¹ skal virksomhedens miljøgebyr udregnes på baggrund af det tidsforbrug vi bruger på den enkelte virksomhed. Timebetalingen er 487,25 kr. pr. time i 2025 og omfatter tilsyn, sagsbehandling og opfølgning. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen. Taksten pristalsreguleres årligt og vil kunne ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Derudover er der d. 1. januar 2025 trådt ny lovgivning i kraft, som pålægger tilsynsmyndigheden at føre tilsyn med virksomhedens affald, jf. affaldstilsynsbekendtgørelsen². Dette faktureres særskilt og du kan læse mere om affaldstilsyn her: [Affaldstilsyn for virksomheder | Helsingør Kommune](#)

Offentliggørelse af tilsynsoplysninger

Helsingør Kommune er forpligtet til at offentliggøre³ denne tilsynsrapport digitalt på Miljøstyrelsens portal for Digital MiljøAdministration.

Har du spørgsmål vedrørende dette brev eller selve tilsynet, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Katrine Lyngenbo

Generelle oplysninger	
Virksomhedens navn	Circle K
Virksomhedens adresse	Kongevejen 24, 3000 Helsingør
CVR	Indehaver Raka (var ikke til stede ved tilsynet) Hovedkontor: 28142412
Kontaktperson	Anne Molving, hovedkontor: tlf: 22487394 og mail: anne.molving@circlekeurope.com Daglig bestyrer: Raka (var ikke til stede ved tilsynet)
Til stede ved tilsyn	Katja Justesen, Katrine Lyngenbo, Anne Molving
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn samt styrket affaldstilsyn
Dato for tilsynet	20. oktober 2025
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej. Grunden er V2-kortlagt
Nye påbud, forbud, indskærpelser eller øvrige opfølgninger?	Ja

Bemanning og drift

Tankstationen bemandes af ca. 3 fuldtidsansatte og 10 timeansatte på skift.

Tankstationen er døgnåben. Vaskehallen er åben fra 6-23 nu. Vi aftalte, at vaskehallen fremadrettet kun er åben fra 7-22 grundet støjreglement og hensyn til naboer. Der vaskes altid for lukkede porte. Ny åbningstid og skilt der henviser til åbning fra 7-22 er fremsendt og trådt i kraft umiddelbart efter tilsynet.

Aktiviteter	Ja	Nej	Bemærkninger
Benzinsalg	X		
Autoværksted		X	
Autovaskeanlæg	X		
Detailsalg	X		
Andet:			Pusleplads og ladestander

Pladsens beskaffenhed.

Ved påfyldningspladser og tankningspladser var der fast og tæt belægning bestående af beton uden tegn på nævneværdigt spild. Der var ryddeligt og pænt.



Kloak/spildevand

Tankstationen har en tilslutningstilladelse fra 2010 (sag 10/7162)

Der er vasket ca. 8500 biler det seneste år. Ifølge tilslutningstilladelsen må der årligt udledes maksimalt 800 m³. Det seneste år er der udledt 826.278 L altså 826 m³. det seneste år og der er således en lettere overskridelse. I bedes derfor være opmærksomme på, hvor mange biler der vaskes på årsbasis og holde øje med at overskridelsen ikke stiger.

Dokumentation for kemiforbrug er fremsendt inden tilsyn. Alle produkter er svanemærkede. Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret korrekt på spildbakker.



Oplag af olie og kemikalier

Udover vaskemidler som nævnt ovenfor var der kun dunke med sprinklervæske til salg. Alt opbevaret korrekt og uden risiko for spild til omgivende miljø.

Sandfang og olieudskiller

Forud for tilsynet var der fremsendt dokumentation for tømning af olie- og benzinudskiller samt sandfang – på forpladsen er der tømt i oktober 2025 og ved vaskehallen er der tømt i september 2025. Det er Norva24 der har tømningsordning.

Gasretur

Forud for tilsynet er der fremsendt dokumentation for genkontrol samt kontrol af gasretur. Det er TSG, der står for kontrollen.

Olie- og benzintanke samt evt. varmekilde

Forud for tilsynet var fremsendt inspektionsrapporter for 2 af tankene på matriklen – tank 1 og 4.

Efter tilsynet blev der fremsendt dokumentation for tanken, der står listet som Tank 40 m³+10 m³. Dette er en dobbeltvægget tank, der ikke skal inspiceres. Den er overvåget med manometer og dokumentation er i egenkontrolrapporten fra TSG. Denne tank benævnes tank 2+3.

- Tank 1, enkeltkammer: næste inspektion: 2029
- Tank 2+3, dobbeltvægget tank, 40 + 10, fra 2001.
- Tank 4, enkeltkammer: næste inspektion: 2029

Billede af tank 2+3 (fra tankattest)



Støj og klager

Helsingør kommune har ikke modtaget klager over støj fra aktiviteterne på tankstationen på trods af bynær placering med mindre end 20 meter til beboelse. I fortalte at der kan være noget støj fordi unge mennesker kan lide at hænge ud, men Raka er meget opmærksom på det og sørger for at holde øje og ringe efter politiet, hvis det er, netop for at undgå støjklager.

Jordforurening

Området er V2-kortlagt.

Handlingsplan ved spild/uheld

Der er en procedure for spild-hændelser. Hvis spildet er under 5 L, så hældes der grus på og gruset opsamles efterfølgende til beholder der afleveres som farligt affald. Vurderes spildet at være over 5 L, så ringes der efter brandvæsnet. Det er en del af oplæringen for alle nyansatte.

Affald og styrket affaldstilsyn

Marius Pedersen henter affaldet.

Alt fra forplads kommer til rest. De arbejder på at få det opdelt i fraktioner fra hovedkontorets side. Sorteringen i butikken og baglokalet kan godt optimeres og især ved at få sat piktogrammer på beholderne, så det er nemt at se, hvad der skal smides ud i hvilke beholdere. Dette er udført umiddelbart efter tilsynet og dokumentation er fremsendt.

	Har indsamling	Skal etablere indsamling	Forbedre sortering	Kommentar
 Plast (hård & blød)	X			
 Mad- & drikkekartoner	Sammen med plast			
 Madaffald	X			
 Pap/papir	X			
 Glas	X			Returglas
 Metal	X			
 Farligt affald	X			
 Tekstilaffald	X			
 Restaffald	X			
Er der tydelig skiltning?	Ikke på alle beholdere.			
Andet				

**Kommentarer**

Vi anbefaler at I fortsætter det gode sorteringsarbejde og vurderer behovet for nye fraktioner løbende.

¹ Brugerbetalingsbekendtgørelsen, BEK nr. 1519 af 29/06/2021

² Affaldstilsynsbekendtgørelsen, BEK nr 1221 af 22. november 2024

³ I henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen, BEK, nr. 1536 af 09/12/2019