

Circle K Strandvejen Køge

Strandvejen 90 (også kendt som nr. 86)

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Circle K Strandvejen Køge, Strandvejen 86, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Circle K Strandvejen Køge	
Virksomhedens adresse	Strandvejen 90 (86), 4600 Køge	
CVR nummer	28142412	
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)	
Dato for tilsynet	23.10.2017	
Baggrunden for tilsynet	Administrativt tilsyn	
Håndhævelser ifm. tilsynet		
13-09-2017	Henstillinger	Vaskekemikalier opbevares i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 12. Dette kan f.eks. gøres ved at stille dunke på spildbakker.
13-09-2017	Henstillinger	Følgende skriftlige dokumentation fremsendes til Køge Kommune og fremover opbevares lokalt på stationen: Seneste eksterne kontrol med dampretur. Seneste tømning af sandfangene og de 3 olieudskillere.
23-10-2017	Indskærpelser	Følgende skriftlige dokumentation skal fremsendes til Køge Kommune (dokumentationen skal også opbevares på tankstationen): Seneste eksterne kontrol med dampretur, jf. dampretursbekendtgørelsens § 8, stk. 1, pkt. 5. Seneste tømning af sandfangene og de 3 olieudskillere, jf. benzinstationsbekendtgørelsens § 12, stk. 1-3.
23-10-2017	Indskærpelser	Vaskekemikalier skal opbevares i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 12.
23-10-2017	Indskærpelser	Circle K skal dokumentere, at Tank 5 (TEK6) (se placering på kort, bilag 2) inspiceres og tæthedsprøves i overensstemmelse med olietanksbekendtgørelsens § 43 og bilag 9.

Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (administrativ opfølgning på fysisk tilsyn).
Jordforurening	Grunden er kortlagt for jordforurening på vidensniveau 1 og 2. Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.
Konklusioner på egenkontrol	Delvist tilfredsstillende.