



Rapport for miljøtilsyn hos FGU Aalborg, Bizonvej 5, 9293 Kongerslev

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.05.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	96316363	CVR nr.	39815427
E-mail	kan@fguaalborg.dk	P. nr.	1024532980

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-06-2021	Aftale	Meddelt	Indsende oplysninger om indfyret effekt af naturgaskedel.
10-06-2021	Aftale	Meddelt	Afkast fra udstødning og svejsning skal hver især være opadrettet og føres 1 m over tagflade.
10-06-2021	Aftale	Meddelt	Flydende farligt affald skal placeres på opsamlingskar i værkstedet. Blyakkumulatorer skal placeres indendørs i en syrefast kasse.
10-06-2021	Aftale	Meddelt	Indsend oplysninger om transportør/modtager af pap og plast affald.
10-06-2021	Aftale	Meddelt	Indsend anmeldelse af autoværksted.
10-06-2021	Aftale	Meddelt	Fremover skal der føres driftsjournal jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
FGU Aalborg afd. omfatter autoværksted hvor der repareres og serviceres FGUs egne køretøjer samt biler udefra.				
Der foretages olieskift, dækskift skift af bremses osv.				
Der er et ønske om at få etableret en vaskeplads til køretøjerne.				
Autoværkstedet er ikke anmeldt iht. bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af autoværksteder (Autoværkstedsbekendtgørelsen) BEK nr. 908 30/08 2019.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2			
Miljøledelse				
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
2	Svejsning - CO2	Svejserøg		Ingen rensning
3	Naturgaskedel			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1							
2							
3							

Rumopvarmning:
Naturgasfyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Det blev oplyst ved tilsynet, at ejendommen bliver opvarmet med naturgasfyr/gaskedel. Det skal oplyses, hvad kedlens indfyrede effekt er, samt afkasthøjde over tagflade.
Luft, afkast	Afkast fra svejsning og udstødning er endnu ikke sat op. Ifølge Autoværkstedsbekendtgørelsen skal begge afkast være opadrettede og føres 1 m over tagflade.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Ventilation		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støjgener fra værkstedet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forekommer ingen olietanke i tilknytning til autoværkstedet.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske							2021
Køler væske							2021
Olie							2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Der blev ikke konstateret råvarelager ved tilsynet. Såfremt der forekommer flydende farlige produkter f.eks. motorolie, køler væske mm. skal de placeres overdækket i en spildbakke/kar m. rist. Indholdet af den største beholder skal kunne opsamles af spildbakken. Jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens §12 stk.2.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatorer			Ingen beholder		Udendørs, ubeskyttet	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Bremsevaskervand			Tromle		Indendørs, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Bremsevæske			Tromle		Indendørs, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Fast olieholdigt affald			Tromle		Indendørs, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Forbrændingsegnet			Container - lukket		Udendørs, ubeskyttet	Fragtes til Bizonvej 1		
Fugemasse, rudelim (ej hærdet)			Tromle		Indendørs, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Gulvvaskvand			Tromle		Indendørs, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Metalaffald			Container - åben		Udendørs, ubeskyttet	Fragtes til Bizpnvej 1		
Oliefiltre			Tromle		Indendørs, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Pap			Container - lukket		Udendørs, overdækket	?	?	
Plast			Plastiksække		Indendørs	?	?	
Spildolie			Tromle		Indendørs, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Spraydåser			Tromle		Indendørs, ingen opkant	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	<p>FGU Aalborg var i gang med en større ændring af opbevaring af affald. Der er taget kontakt til Marius Pedersen A/S, som har leveret et større antal beholdere til de forskellige affaldsfraktioner.</p> <p>Det flydende farlige affald så som spildolie, bremsevæske, bremsevaskvand, gulvvaskvand og oliefiltre skal placeres overdækket i en spildbakke/kar m. rist. Indholdet af den største beholder skal kunne opsamles</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>af spildbakken. Ligeledes skal brugte blyakkumulatorer, som stod udenfor porten, placeres overdækket i en syrefast beholder. Jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens §13 stk.1.</p> <p>FGU Aalborg oplyste, at der vil blive etableret fast belægning under de 2 containere med pap og fast olieholdigt affald, som er placeret udendørs under halvtag. Containeren med fast olieholdigt affald var foret med en kraftig plastindersæk.</p>
Affald, bortskaffelse	FGU Aalborg bedes oplyse om transportør og modtager af plast og pap.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Nej
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er udarbejdet en indsatsplan for drikkevandsinteresser. Der er ikke etableret egen vandboring på ejendommen.
Generelle bemærkninger	<p>FGU Aalborg skal anmelde etableringen af autoværkstedet, se link på Aalborg Kommunes hjemmeside:</p> <p>Virksomheder, godkendelser, tilladelser og tilsyn (aalborg.dk)</p> <p>Skemaet kan findes under autoværksteder.</p> <p>Det blev oplyst ved tilsynet, at FGU Aalborg ønsker at etablere en vaskoplads til vask af køretøjer. Denne aktivitet skal fremgå af anmeldelsen.</p>
Planforhold	Ejendommen er omfattet af kommuneplan ramme 8.4.Eg.Er.1 samt lokalplan 20.07.79. Området er udlagt som erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	<p>FGU har ikke udfyldt driftsjournal ift. Autoværkstedsbekendtgørelsens §14 stk.1, som skal indeholde oplysninger om:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. <p>FGU Aalborg skal fremover føre driftsjournal med relevante oplysninger, jf. ovennævnte.</p>
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt iht. Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	FGU udskifter løbende til LED belysning. FGU oplyste at de netop har lavet en aftale med en energirådgiver Scanenergi A/S, som primært vil forholde sig til el.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Mht. varme er der etableret natsænkning. FGU vil undersøge muligheden for også at sænke temperaturen i weekender og ferier.</p> <p>FGU har oprettet sin egen servicelinje, hvor eleverne er med til at holde øje med forbruget af el, vand og varme på alle FGUs ejendomme.</p>
Kampagne	Det blev konstateret, at der er et autoværksted på ejendommen.