



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-00009  
Ref. metho/tasme  
Dato: 14. juni 2016

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	HKScan Denmark A/S, Skovsgård
Virksomhedens adresse	Elmegårdsvej 4, 9460 Brovst
CVR nummer	25177509
Virksomhedstype	Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	11. maj 2016
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	21. april 2016
Deltagere fra virksomheden	Per Nielsen Tue Albrechtsen
Tilsynet udført af	Mette Thorsen Tanja Smetana
Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn med vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser samt fysisk tilsyn

### Håndhævelser

Seneste samlede tilsyn blev gennemført i 2013. Der har ikke været meddelt håndhævelser i perioden. Tilsynet afstedkom ikke håndhævelser.

### Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol med produktion og forbrug har hidtil foregået via de grønne regnskaber. Virksomheden har overholdt vilkår om maksimalt tilladt antal slagtede kyllinger frem til 2015, hvor slagteaktiviteten blev indstillet midlertidigt. HKScan, Skovsgård, udnyttede derfor ved tilsynet kun den del af miljøgodkendelsen, som omfatter opskæring og forarbejdning af slagtede kyllinger.

### Jordforurening

Der blev ikke observeret jordforurening ved tilsynet.

### Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse af den samlede virksomhed af 28. oktober 2009 (Stadfæstet af NMKN d. 18. juli 2013)
2. Miljøgodkendelse af 5900 l olietank til dieselolie af 7. august 2009
3. Påbud om ændring af grænseværdier for støj af 6. november 2015.

Miljøgodkendelse til udskiftning af kedelanlæg samt ændring af brændsel fra olie til naturgas meddelt 4. april 2014 er ikke blevet udnyttet indenfor den 2-års frist for udnyttelse, der er fastsat i godkendelsen. Godkendelsen er dermed bortfaldet pr. 4. april 2016.

## **Gennemgang af miljøforhold**

### **Generelle forhold**

Virksomhedens udendørs arealer fremstod meget pæne og ryddelige. Tilstedeværende personale kunne redegøre for miljøforholdene på tilfredsstillende vis.

### **Indretning og drift**

Virksomheden er generelt indrettet og drevet i henhold til gældende miljøgodkendelser. Den gældende miljøgodkendelse blev ikke udnyttet fuldt ud ved tilsynet, idet slagteaktiviteterne midlertidigt er ophørt. Der foregår således kun opskæring og forarbejdning af slagtede kyllinger, som bliver indleveret med 3-4 daglige transporter fra HKscan i Vinderup. Det betyder, at lugt- og støjpåvirkning fra virksomheden var væsentligt mindre ved tilsynet, end det niveau som er grundlaget for miljøgodkendelsen. Herudover udnyttes virksomhedens tilladelse til udledning af spildevand heller ikke pga. for små mængder produceret spildevand. Spildevand fra produktionen ledes i stedet til det fællesoffentlige renseanlæg i Attrup.

Miljøstyrelsen oplyste ved tilsynet, at en miljøgodkendelse i henhold til § 72 a i Miljøbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Miljøstyrelsen skal derfor vurdere gyldigheden af miljøgodkendelsen, når der er gået 3 år fra, at slagtingerne er ophørt.

### **Luftforurening**

Virksomhedens vilkår om emission af støv er baseret på, at der håndteres levende kyllinger med fjer på virksomheden. Vilkåret overholdes derfor umiddelbart, når der kun foretages opskæring og forarbejdning.

Kedelanlægget kører stadig på gasolie, da det ikke kan betale sig at lægge om til naturgas, så længe slagteaktiviteten er lukket. Miljøgodkendelsen af 4. april 2014 til ændring af kedelanlægget er således bortfaldet jf. vilkår A1 i den pågældende godkendelse. Hvis kedelanlægget ønskes ændret, skal der derfor ansøges igen.

### **Lugt**

Flere af vilkårene i den gældende miljøgodkendelse er rettet mod at begrænse lugtgenerne fra slagteaktiviteten, herunder lugtgener fra afkast fra skoldekar samt fra opbevaring og håndtering af biprodukter og affald. Disse vilkår overholdes derfor umiddelbart, når der kun foretages opskæring og forarbejdning.

Spildevandet fra opskæringsaktiviteterne forrenses fortsat med tromlesi, inden det ledes til det fællesoffentlige renseanlæg i Attrup. Forrensningen foregår indendørs i lukket bygning, og kar med sigtegoods slamsuges hver 14. dag.

Ved tilsynet blev der ikke observeret lugtgener.

### **Spildevand**

Virksomhedens renseanlæg er indtil videre lukket ned på grund af for lille mængde spildevand. Der ligger en 1-årig aftale med kommunen om at lede spildevand til det fællesoffentlige renseanlæg. Denne aftale forventes genforhandlet årligt indtil videre.

## **Støj**

Som opfølgning på afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet d. 18. juli 2013 er virksomhedens støjgrænser blevet revurderet og svarer nu til de vejledende støjgrænser. Da støjberegningerne er baseret på fuld slagteaktivitet, vil de nye støjgrænser også kunne overholdes, når der kun foretages opskæring og forarbejdning. Virksomheden oplyste, at råvarer modtages fra Vinderup med lastbiler 3-4 gange dagligt efter kl. 6 om morgenen.

Virksomheden oplyste, at de faste støjkilder overvåges dagligt, i forbindelse med at der er folk på taget for at tilse køleanlægget. Medarbejderne er opmærksomme på at reagere, hvis der er noget, der støjer mere end det plejer.

Ved tilsynet blev der ikke observeret støj, som kunne give anledning til gener.

## **Affald**

Alt biprodukt bliver sat i affaldskar, som læses med tilbagetransporten til Vinderup, hvor det håndteres. Der opbevares således ikke biproduktaffald på virksomheden i øjeblikket. Der er stort set kun emballageaffald, som håndteres efter kommunens forskrifter.

## **Overjordiske olietanke**

Der er 2 olietanke á 5900 liter. De er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Tankene står i spildbakker på befæstede arealer.

## **Jord og grundvand**

Der er to olieudskillere tilkoblet kloaksystemerne. Nordjysk Kloakservice kommer regelmæssigt og tømmer sand- og fedtfang, samt olieudskillere. Den ene af olieudskillerne blev etableret i 2009 i forbindelse med opstilling af olietank. Denne er således af nyere dato.

Det blev aftalt, at virksomheden undersøger alder og type på den anden olieudskillere, samt status for tæthedsprøvning. Virksomheden har efter tilsynet fået foretaget en tæthedsprøvning af begge olieudskillere, og har d. 9 juni 2016 fremsendt dokumentation, som viser at de er tætte.

## **Indberetning/rapportering**

I henhold til vilkår G1 i den samlede miljøgodkendelse skal nøgletal, herunder bl.a. slagtemængder samt forbrug af vand, energi og ammoniak indberettes til Miljøstyrelsen en gang årligt. Dette er hidtil foregået via de grønne regnskaber, men da der ikke længere skal indberettes grønne regnskaber, skal virksomheden i henhold til vilkår G1 indberette data direkte til Miljøstyrelsen. Det blev aftalt, at virksomheden sørger for at dette bliver sat i værk.

## **Driftsforstyrrelser og uheld**

Der har ikke været uheld med udslip til miljøet siden sidste tilsyn.

## **Risiko/Forebyggelse af større uheld**

Virksomhedens køleanlæg er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af indholdet af ammoniak. Der har gennem de sidste par år været arbejdet målrettet med at reducere risikoen for uheld med udslip af ammoniak fra køleanlægget, blandt andet gennem sektionering samt udskiftning af visse rør. I forbindelse med tilsynet blev virksomhedens

procedurer for risikovurdering gennemgået. Køleanlægget er pt. ikke i fuld drift, men det forventes, at der fortsat vil være en ammoniakfyldning på ca. 19 ton i anlægget.

**Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Tilsynet bekræftede, at virksomheden overholder vilkår i gældende miljøgodkendelser. Tilstedeværende personale kunne redegøre for virksomhedens miljøforhold. På tilsynet blev aftalt, at virksomheden

- Fremsender data i henhold til vilkår G1 i den samlede miljøgodkendelse direkte til Miljøstyrelsen
- Undersøger alder samt status for tæthedsprøvning for den ældste olieudskiller. Dokumentation for tæthedsprøvning er fremsendt 9. juni 2016.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.