



## Rapport for miljøtilsyn hos Nordjysk Motor Co., Anders Mørchs Vej 2, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	25. maj 2018		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	50961100	<b>CVR nr.</b>	33752547
<b>E-mail</b>	salg@nmco.dk	<b>P. nr.</b>	

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	-

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
25.05.18	Henstilling	<p>Nyere 750 liters Roth tank er opstillet indendørs. Jeg har konstateret, at spildolietanken ikke er registreret i BBR.</p> <p>Det henstilles derfor, at tanken anmeldes til BBR via <a href="https://www.bygogmiljoe.dk/">https://www.bygogmiljoe.dk/</a>. Start med at skrive olietank i søgfeltet, så kommer anmeldelsen frem.</p> <p>Hvis du ikke har en tankattest på tanken, kan du i stedet vedhæfte et foto af tankspecifikationerne på enden af tanken. Spildolietanken skal være anmeldt inden <b>den 6. august 2018</b>.</p>
25.05.18	Henstilling	<p>Det henstilles, at virksomheden fremover fører driftsjournal over afleveret affald, og kan fremvise dokumentation på, at affaldet er bortskaffet til registrerede affaldstransportør/-indsamler/-modtager.</p>
25.05.18	Henstilling - efterlevet	<p>Bremse- og koblingsvæske, kølervæske og sprinklervæske blev opbevaret i 50 liters plastikdunke, der var placeret på gulv i dækrum, uden mulighed for opsamling af spild.</p> <p>Det blev henstillet, at opbevaring af flydende farligt affald skal ske, så der er mulighed for at opsamle eventuelt spild svarende til indholdet af den største beholder. Virksomheden har straks indkøbt en ny spildbakke og indsendt foto af opstillingen, hvormed henstillingen allerede er efterlevet.</p>

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Autoværkstedet er en del af Nordjysk Motor Co., der har salg og udstilling på Sundholmen 19 i Nørresundby. Autoværkstedet foretager reparationer af biler inden salg, samt foretager reparationer på solgte biler. Vask og klargøring af de salgsklare biler foretages af M.L.S. Billeje Center på Hjørringvej 174D. Autolakering og slibning foretages hos nabovirksomheden KC Autolakering ApS, som de også deler velfærdsfaciliteter og affaldsordninger med.</p>				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Nej	2	8.30-16.30	I begrænset omfang	I begrænset omfang
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke?				

## Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontroleftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde
<input checked="" type="checkbox"/> Slibning (kun vinkelsliber)
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask

<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

## Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejsesøg	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m <sup>3</sup>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m <sup>3</sup>	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Luftafkast er ført op i samme højde som autolakererens, men i et selvstændigt afkast.

## Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagværktøj m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Med den korte afstand til beboelse er det vigtigt, at virksomheden er opmærksom på at holde vinduer, døre og porte lukkede ved støjende aktiviteter hele året.  Kompressor og ventilationsanlæg deles med autolakereren.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der afledes kun sanitært spildevand.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Spildolie	750			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nyere 750 liters Roth tank er opstillet indendørs. Jeg har konstateret, at spildolietanken ikke er registreret i BBR. Det henstilles derfor, at tanken anmeldes til BBR via <a href="https://www.bygogmiljoe.dk/">https://www.bygogmiljoe.dk/</a> . Start med at skrive olietank i søgefeltet, så kommer anmeldelsen frem. Hvis du ikke har en tankattest på tanken, kan du i stedet vedhæfte et foto af tankspecifikationerne på enden af tanken. Spildolietanken skal være anmeldt inden <b>den 6. august 2018</b> .

## Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Motorolie		3 x 200	l	Tromle	200	På spildbakke med rist	2018
Køler væske		60	l	Tromle	60	På spildbakke med rist	2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Opbevares indendørs på spildbakke i dækrum.

## Affald

### Farligt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler	0			
Airbags og selestrammere	0			
Bilvrag (÷ miljøbehandl.)	0			
Bremsevaskervand	0			
Bremse- og kobl. Væske	20 L	50 L plast dunk		Hidtil genbrugspladsen, fremover godkendt transportør og modtager
Blyakkumulatorer	50 stk.	500 L plast kar		Danbrit og returordning
Elektronikaffald	0			
Fugems. rudelim. ej hærdet	0			
Gulvopfej fint / støvsugerpose	0			
Hydraulikslanger	0			

Kviksølvkontakter (fra airbag)	0			
Kølervæske	75 L	50 L plast dunk		Hidtil genbrugspladsen, fremover godkendt transportør og modtager
Lysstofrør, lavenergipærer	0			
Maling og lakaffald	0			
Benzin	0			
Diesel	0			
Oliefiltre	50 L	Spændelågs fad		Hidtil genbrugspladsen, fremover godkendt transportør og modtager
Væske alkalisk (rensebar)	0			
Væske petroleum (rensebar)	0			
Olieudskiller og sandfang	0			
Småbatterier f. værktøj	0			
Spildolie	750 L	750 L tank		Avista Oil
Spraydåser	5 stk.			Hidtil genbrugspladsen, fremover godkendt transportør og modtager
Sprinklervæske	0			
Katalysatorer*	2 stk.			Returordning

#### Øvrigt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags	0			
Autoglas*	0			
Brændbart				Deles med autolaker
Dagrenovation				Deles med autolaker
Dæk*	150 stk.	Indendørs		Osse – Brugtdæk og biler, Randers
Fugemasse (rudelimning)	0			
Jernskrot*	2000 kg	Åben cointainer		Sæby produkthandel

Blyklodser (afbalancering)*	2 kg	Plastkasse		Hidtil genbrugspladsen, fremover godkendt transportør og modtager
Pap				Deles med autolaker
Papir				Deles med autolaker
Plast (genbrug)*	0			Overvejes at frasortere fremover
Plast (deponi)	0			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	<p><u>Aflevering af affald:</u> Virksomheden har hidtil afleveret en del af affaldet på genbrugspladsen uden at have fået en kvittering på, at affaldet er bortskaffet korrekt.</p> <p>Virksomheder skal kunne dokumentere, at virksomhedens affald er bortskaffet til registrerede transportør/indsamler/modtager og føre driftsjournal over affaldsbortskaffelsen. Det <u>henstilles</u>, at virksomheden fremover fører driftsjournal over afleveret affald og kan fremvise dokumentation på at affaldet er bortskaffet til registrerede affaldstransportør/-indsamler/-modtager.</p> <p>Det er muligt for virksomheder at aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen om året og samtidig at få kvittering på det. Det kræver at virksomheden tilmelder sig ordningen for genbrugspladser hos Renovationsvæsnet. Renovationsvæsnet kan oplyse nærmere om ordningen, herunder priser mm.</p> <p>Det er selvfølgelig også muligt at anvende andre registrerede transportører og modtagere. Du kan finde registrerede affaldstransportører/modtagere på <a href="http://www.affaldsregister.ens.dk">www.affaldsregister.ens.dk</a>.</p> <p><u>Opbevaring af affald:</u> Bremse- og koblingsvæske, kølervæske og sprinklervæske blev opbevaret i 50 liters plastikdunke, der var placeret på gulv i dækrum, uden mulighed for opsamling af spild. Det blev henstillet ved tilsynet at opbevaring af flydende farligt affald skal ske, så der er mulighed for at opsamle eventuelt spild svarende til indholdet af den største beholder. Virksomheden har straks indkøbt en ny spildbakke og indsendt foto af opstillingen, hvormed henstillingen allerede er efterlevet.</p>
Affald, øvrige	

## Generelle bemærkninger

### Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Afl levering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja, delvist, for de affaldstyper der bortskaffes til registrerede affaldsindsamlere. Affald, der er afleveret på genbrugspladsen, mangler der kvittering for.
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant

### Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Indkørslen er belagt med grus og jord, så der sker delvis lokal nedsvivning af regnvand.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	
Produktion: Tætte trykluftsystemer	Der deles trykluftsystem med autolakereren, som står for driften.
Affald: Affaldssortering, genbrug	Affaldet sorteres korrekt. Der er ikke en stor plastfraktion på virksomheden. Plastaffald bortskaffes med blandet brændbart. Det blev drøftet, om det var muligt at frasortere plastik ud fra et miljømæssigt hensyn. Virksomheden vil overveje dette.
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensur	Der er en bi-elmåler på lejermålet, så elforbruget følges. Værkstedet er forsynet med en del ovenlysvinduer, så det tit ikke er nødvendigt at have lyset tændt på værkstedet.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Porten til værkstedet er for det meste lukket af støjhensyn til naboen, samt for at holde på varmen, når det er koldt.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	Der anvendes kun vand til velfærdsfaciliteter.
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet	



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser og har ikke egen boring.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Ligger i kommuneplanområde 2.4.B11, hvor det er hensigten, at området på sigt skal omdannes til boliger.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden fører driftsjournal for de affaldstyper, der bortskaffes til registrerede affaldsindsamlere. Affald, der er afleveret på genbrugspladsen, mangler der kvittering for. Fremadrettet skal der være dokumentation på alt afleveret farligt affald.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau V1 og V2 iflg. jordforureningsloven
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på "ny" jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	<p>Indkørslen er belagt med grus og jord, så der sker delvis lokal nedsvivning af regnvand.</p> <p>Affaldet sorteres korrekt. Der er ikke en stor plastfraktion på virksomheden. Plastaffald bortskaffes med blandet brændbart. Det blev drøftet, om det var muligt at frasortere plastik ud fra et miljømæssigt hensyn. Virksomheden vil overveje dette.</p> <p>Der er en bi-elmåler på lejemålet, så elforbruget følges. Værkstedet er forsynet med en del ovenlysvinduer, så det tit ikke er nødvendigt at have lyset tændt på værkstedet.</p> <p>Porten til værkstedet er for det meste lukket af støjhensyn til naboen, samt for at holde på varmen, når det er koldt.</p>