



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Meldgaard Miljø A/S Dybkær 6 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	27.11.2024
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1

Telefon	74337200	Hjemme- side	www.meldgaard.com
E-mail	miljo@meldgaard.com	CVR nr.	12994907
Fax	74337265	P. nr.	1015379983

Matrikler
622 Marstrup, Hoptrup
622b Marstrup, Hoptrup

Acadre sagsnr.:	12/9780
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Meldgaard Miljø A/S er bl.a. omfattet af Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed - bilag 2, listepunkterne - K 206 - "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald ..." (slaggebehandling, jordrensning, modtagelse og behandling af bygningsaffald, skærver m.m.) - K 211 - "Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen ..." (modtagelse og behandling af parkaffald) - K 212 - "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald ... forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen ... (jordhotel, oplag af flyveaske, bioaske) og - K 214 - "Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer ... (kompostering af haveaffald).
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har følgende miljøgodkendelser/tilladelser m.v. meddelt af Haderslev Kommune - 16. august 2010 - godkendelse til oplag og behandling af affaldsforbrændingsslagger, oplag af flyveaske, bioaske, o.l. samt drift af jordhotel evt. med efterfølgende jordbehandling - 16. august 2010 - VVM-screeningsafgørelse for affaldsplads - 16. august 2010 - tilslutningstilladelse for pladsen - 24. januar 2012 - tillægsgodkendelse for modtagelse og behandling/kompostering af have- og parkaffald samt affaldstræ - 3. juli 2018 - tillægsgodkendelse for oplag og behandling af bygningsaffald (herunder jernbaneskærver) - 3. april 2020 - tillægsgodkendelse til udvidelse af driftstid på pladsen
Kontaktperson ved tilsyn	Anlægget blev gennemgået sammen med Michael Petersen og Jette Gelsbjerg fra Meldgaard.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et prioriteret tilsyn, hvor der blev fokuseret på virksomhedens håndtering af forbrændingsslagger.
Produktionsforhold	Der modtages kun slagger fra de kommunale affaldsforbrændingsanlæg og ikke slagger fra andre typer virksomheder. De usorterede slagger ligger i stakke og modner i ca. 3 måneder. Herefter tages der analyser, f.eks. af Na, inden det afgøres, om slaggeren er 'modnet'. Ellers forlænges modningsperioden. Når slaggeren er modnet, sendes det igennem et sorteringsanlæg, der fraserterer urenheder og samtidigt knuser slaggeren til mindre anvendelige dele. Der kan fraserteres flere typer metaller, plast, deponi og brændbart affald. Der må højst være 3 % urenheder tilbage i de fraserterede slagger, når det forlader pladsen. Den efterfølgende prøvetagning og analyse af slagge (for tungmetaller mv.) foregår i henhold til retningslinjerne i Restproduktbekendtgørelsen. Det fraserterede slagger lægges i hver deres miler (fra hvert sit forbrændingsanlæg), indtil det afsættes til diverse anlægsarbejder. Det bemærkes, at størrelse og farve af slaggeren er forskellig og afhænger af det forbrændingsanlæg, det kommer fra. Det kan oplyses, at slaggeren er altid sorteret, inden det forlader pladsen. Ligeledes overføres der aldrig 'frisk' slagger fra forbrændingsanlæg direkte til en slutbruger. Under tilsynet blev der udleveret en pladsoversigt over de forskellige slaggemiler samt en opgørelse i mængde og oprindelse af de forskellige slaggemiler. Efter tilsynet blev der eftersendt samme type pladsoversigt (for marts i år) samt en intern vejledning i håndtering/sortering af slagger.

Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden er både ISO 9001 og ISO 14001 certificeret.
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	
Antal ansatte	
Ressourcer	
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Vandingsudstyr findes på pladsen og kan anvendes, såfremt man finder det nødvendigt at dæmpe støvudvikling under slaggebehandling eller lignende.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Støj	Der kan forekomme støj i forbindelse med kørsel på pladsen, slaggesortering og lignende aktiviteter (se også bemærkningerne herom fra det sidste tilsyn). Støjen vurderes ikke at være væsentlige.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald (prod. og oplag)	

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen er V 2 kortlagt af Region Syddanmark i henhold til Jordforureningsloven - dvs. der er konstateret en jordforurening på ejendommen (sandsynligvis opbygningen af pladsen med forbrændingsslagger).

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.