

Shell Tikøb
Hornbækvej 449
3080 Tikøb

**Afrapportering af miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn hos Shell i Tikøb 12.
november 2025**

Helsingør Kommune ved Katja Justesen og Katrine Lyngenbo, har d. 12. november 2025 udført miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn på Shell i Tikøb, Hornbækvej 449, 3080 Tikøb. Tilsynet blev udført som et basistilsyn, dvs. en samlet miljømæssig gennemgang. Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden drives og er indrettet i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen, benzinstationsbekendtgørelsen, dampreturbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed, samt at affald sorteres og bortskaffes efter affaldsbekendtgørelsen.

Hvis du/I har bemærkninger til rapporterne, bedes du sende dem til undertegnede senest 2 uger efter modtagelsen af dette brev.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Det indskræpes at der skal rettes op på belægning ved benzinstander længst mod Hornbækvej. Der er revner i belægningen samt ujævnt terræn, der ved spild kan give anledning til nedsivning af miljøfarlige stoffer til jord og grundvand.
- I skal opdatere BBR således at den sløjfede fyringsolietank ikke længere fremgår som aktiv.

I bedes rette op på indskræpelsen samt sende dokumentation herfor inden d. 1. februar 2026.

Brugerbetaling på miljøområdet

Ifølge Brugerbetalingsbekendtgørelsen¹ skal virksomhedens miljøgebyr udregnes på baggrund af det tidsforbrug vi bruger på den enkelte virksomhed. Timebetalingen er 487,25 kr. pr. time i 2025 og omfatter tilsyn, sagsbehandling og opfølgning. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen. Taksten pristalsreguleres årligt og vil kunne ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Derudover er der d. 1. januar 2025 trådt ny lovgivning i kraft, som pålægger tilsynsmyndigheden at føre tilsyn med virksomhedens affald, jf. affaldstilsynsbekendtgørelsen². Dette faktureres særskilt og du kan læse mere om affaldstilsyn her: [Affaldstilsyn for virksomheder | Helsingør Kommune](#)

Offentliggørelse af tilsynsoplysninger

Helsingør Kommune er forpligtet til at offentliggøre³ denne tilsynsrapport digitalt på Miljøstyrelsens portal for Digital MiljøAdministration.

Har du spørgsmål vedrørende dette brev eller selve tilsynet, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Katja Klepsch Justesen

Generelle oplysninger	
Virksomhedens navn	Shell
Virksomhedens adresse	Hornbækvej 449, 3080 Tikøb
CVR	31623197
Kontaktperson	Lene Nielsen
Til stede ved tilsyn	Katja Justesen, Katrine Lyngenbo, Lene Nielsen (Distriktschef)
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn samt styrket affaldstilsyn
Dato for tilsynet	12. november 2025
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud, indskærpelser eller øvrige opfølgninger?	Intet
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	OK
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej

Tankstationen bemannes af ca. 2 fuldtidsansatte og 10 timeansatte på skift.

Tankstationen er åben fra 6-21. Vaskehallen er åben fra 7-22.

Der vaskes altid for lukkede porte og vaskehallen kan slet ikke startes, hvis portene er åbne.

Aktiviteter	Ja	Nej	Bemærkninger
Benzinsalg	X		
Autoværksted		X	
Autovaskeanlæg	X		
Detailsalg	X		
Andet:	X		Lille cafe med plads til 21 pers.

Pladsens beskaffenhed.

Ved påfyldningspladser og tankningspladser foran butikken var der fast og tæt belægning bestående af beton uden tegn på nævneværdigt spild. Der var ryddeligt og pænt. Ved benzinstander tættest på Hornbækvej var belægningen ujævn samt fremstod med revner, der giver anledning til risiko for nedsivning af miljøfarlige stoffer ved spild.

- Det indskræpes at der skal rettes op på belægning ved benzinstander længst mod Hornbækvej. Der er revner i belægningen samt ujævnt terræn, der ved spild kan give anledning til nedsivning af miljøfarlige stoffer til jord og grundvand.

I bedes rette op på indskræpelsen samt sende dokumentation herfor inden d. 1. februar 2026.



Belægning ved benzinstander mod Hornbækvej



Belægning ved benzinstander mod Hornbækvej




Belægning ved tankningspladser foran butikken

Kloak/spildevand

I henhold til fremsendte rapport er der det seneste år vasket ca. 3850 biler og brugt 573 m³ vand. Dette er i overensstemmelse med tilslutningstilladelsen fra 2010, der tilsiger at der max må udledes 600 m³ om året.

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret korrekt på spildbakker. Der benyttes udelukkende svanemærkede produkter.



Der er 2 brønde med sandfang/olieudskiller (OBU). En til vaskehal og en til forplads. Begge tømmes i henhold til tømningsordning. Tømningen foretages af Marius Pedersen og Alfa specialaffald (indtil 2024). Dokumentation for vaskehallen er fremsendt forud for tilsynet. Vaskehallens OBU er sidst tømt/pejlet i nov. 2025. Alarmer/egenkontrol styres via hovedkontoret og der er jævnlig kontrol.

Gasretur

Udføres som egenkontrol via TSG to gange årligt. Sidste test udført april 2025. Alt OK.

Olie- og benzintanke samt evt. varmekilde

Der er registreret 3 tanke på matriklen. Ved tilsynet oplyste du at tanken til fyringsolie (tek. 9) er afblændet og opgravet.

	Tek. 7	Tek. 8	Tek. 9
Type	Roug – dobbeltvæg	Roug - PERMA	Roug - enkeltvæg
Etabl. år	1996	1998	1998
Str.	30.000 l	40.000 l	1200
Indhold	Diesel	Benzin	Fyringsolie
Korri. Beskyt.	-	-	-
Inspekt. år	jan. 2028	feb. 2028	Jan. 2028

Tanken til Benzin er en PERMA tank med 3 vægge og efter tilsynet har jeg modtaget tankattest samt kontrol af rør og tanke udført d. 17. oktober 2025. Da der er tale om dobbeltvæggede tanke er de ikke underlagt årlig inspektionskontrol, men der sidder en alarm der registrer hvis der skulle være en utæthed. Ved tilsynet tilså vi alarmer.

- I skal få opdateret BBR således at den sløjfede fyringsolietank ikke længere fremgår som aktiv.

Opdatering af BBR skal ske inden d. 1. januar 2026

Støj og klager

Helsingør kommune har ikke modtaget klager over støj fra aktiviteterne på tankstationen på trods af bynær placering med mindre end 20 meter til beboelse. Kompressor står indendørs.

Jordforurening

Arealet er V2 kortlagt.

Handlingsplan ved spild/uheld

Der opbevares kattegrus, som kan lægges ud i tilfælde af oliespild, men det er meget sjældent at det sker. Har en app med sikkerhedskursus, som alle medarbejdere skal gennemgå.

Affald og styrket affaldstilsyn

Marius Pedersen henter affald. Der er kun registeret afhentning af papir/pap samt farligt affald fra olieudskiller frem til 2024. Der er etableret ordninger til afhentning af plast samt madaffald fra Marius Pedersen efter 2024. Der tydelig skiltning på alle containere.

	Har indsamling	Skal etablere indsamling	Forbedre sortering	Kommentar
 Plast (hård & blød)	X			
 Mad- & drikkekartoner	X			
 Madaffald	X			
 Pap/papir	X			
 Glas	X			Retursystem
 Metal	-	-	-	Har ikke fraktion
 Farligt affald	X			
 Tekstilaffald	-	-	-	Har ikke fraktion
 Restaffald	X			
Er der tydelig skiltning?	Ja			

Kommentarer

Rigtig fin og tilfredsstillende affaldssortering. Overvej om der er spande der ikke bliver brugt, så der bliver bedre plads og adgang til de spande der bruges. Vi anbefaler at I fortsætter det gode sorteringsarbejde og vurderer behovet for nye fraktioner løbende.



¹ Brugerbetalingsbekendtgørelsen, BEK nr. 1519 af 29/06/2021
² Affaldstilsynsbekendtgørelsen, BEK nr 1221 af 22. november 2024
³ I henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen, BEK, nr. 1536 af 09/12/2019