

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Thorsager Auto ApS	Dato for tilsyn: 5. november 2020
Tilsynsadresse: Nørregade 9, Thorsager	Postnummer og by: 8410 Rønne
CVR-nr./evt. P-nummer: 16861340 / 1001173372	Matrikel: 7dh, Thorsager By, Thorsager
Kontaktperson: Henrik Lillie	Planforhold: Byzone
Telefon nr.: 86 37 97 77	Tilstede ved tilsynet: Henrik Lillie
E-mailadresse: info@thorsagerauto.dk	Tilsynsførende: Helle Rise Jensen

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Autoværksted
---	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X
-----------------------	--	---------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej

Dato herfor:

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)			
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud	
						Forbud	
							Indskærpelse(-r)

Jordforurening (hvis det er relevant):

Ikke undersøgt, da tilsynet er udført digitalt.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Tilsynet gav ikke anledning til miljømæssige bemærkninger.

Tilsynet er udført ved telefonisk gennemgang af tilsynsrapport, og virksomheden har fremsendtdokumentation for aflevering af farligt affald, samt billeder af virksomheden og opbevaring af affald.

Tilsynet er udført af Dansk Miljørådgivning A/S på vegne af Syddjurs Kommune.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 20/89391

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med blå, kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

Godkendelser og tilladelser

- Ingen

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med <ul style="list-style-type: none"> • Reparationer og service • Karosseriarbejde (meget begrænset omfang) • Slibning (meget begrænset omfang) <p>Arbejde foregår indendørs for lukkede porte. <i>Ingen ændring.</i></p>
Produktionsareal	Produktionsareal: ca. 350 m ² , fordelt over værksted, lager og kontor samt garage. Grundareal: ca. 2.000 m ² . Udendørs findes parkeringspladser og en container til jernskrot m.m. <i>Ingen ændringer.</i>
Indretning	Værkstedet er indrettet med <ul style="list-style-type: none"> • Lifte (4 stk.) • Bremsetestere • Motortester • Kompressor • Røggasmåler • Svejseanlæg • Rensebar <p>Udendørs findes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkerede biler • Container til jernskrot

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

	Værksted har betongulv med afløb til olieudskillere. Der findes ingen smøregrav. Der er vaskerum med afløb via olieudskillere. <i>Ingen ændring</i>
Etableret på nuværende adresse	1993
Udvidelse /ændringer	Der er i 2010 bygget et lager til opbevaring af kunders dæk.
Antal ansatte	3 personer i produktionen, 1 person i administrationen.
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 7:30 – 17:00 Fredag kl. 7:30 – 14. Lørdag/søndag: Lukket. <i>Ingen ændringer.</i>
Driftsforstyrrelser og uheld	-
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.
Bemærkning	<i>På arealet findes også Thorsager Bilvask ApS, med samme ejere (Henrik Lillie og Asbjørn Villadsen).</i>

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

Nr.	Bemærkning i 2014	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2020
2	Virksomheden bedes give kommunen besked om, hvorvidt der bruges højtryksrensere og i den forbindelse, om olieudskilleren har koalescensfilter.	<i>Der anvendes kun højtryksrensere til at rengøre fælge. Det er meget begrænset at højtryksrenseren bliver brugt.</i>
3	Virksomheden bedes opbevare kattegrus eller lignende ved olieoplaget i værkstedet i tilfælde af uheld.	<i>Virksomheden opbevarer kattegrus til opsamling af spild.</i>
4	Virksomheden benytter en enkelt transportør og indsamler til bortskaffelse af kilde-sorteret genanvendeligt affald, der ikke er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister til at håndtere den pågældende affaldsfraktion.	<i>Jernskrot, bilrudder og plastkofangere afhentes fortsat samlet i én container af Jysk Skrot af 2015. Virksomheden er nu registreret som "Indsamler uden forbehandling"</i>
Bemærkning		<i>Forholdene anses for bragt i orden</i>

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Udsugningsanlæg	Værksted
2	Til- og frakørsel	Udendørs
3	Kompressor	Uisoleret rum
Bemærkninger		<i>Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.</i>

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Udsugning fra vaskerum	Ca. 2 meter over tagryg	Ingen
2	Generel rumventilation	Ca. 1 meter over tag	Ingen
3	Punktudsugning fra værksted (udstødning)	Ca. 2 meter over tagryg	Ingen
4	Oliefyr	Ca. 1,5 meter over tag	Ingen
5	Oliefyr	Ca. 1,5 meter over tag	Ingen
6	Punktudsugning fra værksted (slibning)	Ca. 2 m over tag.	Ingen* Meget begrænset brug
7	Punktudsugning fra værksted (svejsning)	Ca. 2 m over tag.	Ingen Meget begrænset brug
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Nej, der findes ingen filtre.	
Bemærkninger:		<p>Der er fire forskellige punktudsug med separate afkast:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udsug fra vaskerum (bl.a. i forbindelse med limning af forruder) (afkast 1) • udstødningsgasser (afkast 3) • udsug fra slibning (afkast 6) • udsug fra svejsning (afkast 7) <p>Derudover:</p> <ul style="list-style-type: none"> • afkast fra generel rumventilation (afkast 2) • to afkast fra oliefyr (afkast 4 og 5). <p>Afkast 3, 6 og 7 er forhøjet siden tilsynet i 2010 og overholder nu kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen. Ved tilsynet i 2010, blev det accepteret, at afkast 6 og 7 afsluttes 2 m over det flade tag.</p> <p>Bemærk at afkastnumre er holdt uændret i forhold til fotos fra tilsynet i 2008 og 2010.</p> <p>*Syddjurs Kommune vurderer, at slibning på virksomheden er så begrænset, at kravet i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at koncentrationen af støv i den afkastede luft ikke må overstige 20 mg/m³, overholdes.</p>	

	Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn. <i>Ingen ændringer.</i>
--	--

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af 2 oliefyr.

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Rengøringsvand	Industrirens	Ikke oplyst	Ikke oplyst	
Afskyld fra emner fra rensebar	Vandbaseret renevæske (superXclean)	Ikke oplyst	Ikke oplyst	Små mængder
Bemærkning	<p>Virksomheden udleder spildevand til offentlig kloak. Al processpildevand ledes via sandfang/olieudskillere.</p> <p>Processpildevand kommer fra vaskerum samt gulv afløb i værkstedet og afledes via sandfang og olieudskillere.</p> <p>Virksomheden bedes give kommunen besked om, hvorvidt der bruges højtryksrensere og i den forbindelse, om olieudskilleren er med koalescensfilter.</p> <p>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p>			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Sandfang, 2 stk.	Ikke oplyst	Ved hovedindgang
2 Olieudskillere	1.800 liter	Ved hovedindgang
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema		Ja
Er der alarm på udskillere		Nej
Sidste tømning		<i>13. november 2019</i>
Bemærkning	Helstøbt olieudskillere.	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tønder	500 L 1000	Værksted
Maling/spraydåser	Mindre beholdere i skab	Få stk.	Lager
Kølervæske	Dunke	6 x 60 L	Værksted <i>opsamlingskar</i>
Sprinklervæske	Dunke	60 L	Værksted
Bemærkning	*Der er afløb til regnvand umiddelbart udenfor port ved værksted. Det blev oplyst på tilsynet, at der ikke er fald på gulvet ud mod regnvands afløbet. <i>Virksomheden opbevarer kattegrus eller lignende i tilfælde af uheld.</i>		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Producer et (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtg ørelsen
1	Fyringsolie	Overjordisk	1.200	1996	Ja, Roug nr. 65983-01	Ja
2	Spildolie	Over terræn, dobbeltvægget	1.000	2009	Ja	Ikke omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Ja Nej
Er alder og type af tank OK						Ja Nej
Bemærkninger	Begge tanke er placeret under tag, i lager/værksted i bygningens vestlige side <i>Tanken til fyringsolie er fabrikeret før 2000, og skal derfor sløjfes efter 30 år, i dette tilfælde år 2026. Virksomheden er oplyst om sløjfningstermin.</i>					

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Spildolie	Ca. 1600 liter	Tank	Lager i vestlige del af bygning	Gunnar Lund <i>Avista Oil</i>	Gunnar Lund
Oliefiltre	151 kg	<i>Container fra ABAS</i>	<i>Lager i vestlige del af bygning</i>	<i>ABAS</i>	<i>ABAS</i>
Kølervæske <i>Bremsevæske Vand fra rensebar</i>		<i>Container fra ABAS</i>	<i>Lager i vestlige del af bygning</i>	<i>ABAS</i>	<i>ABAS</i>
Spraydåser	11 kg	Tønde		<i>ABAS</i>	<i>ABAS</i>
Akkumulatorer	Afhentes dagligt	På gulv	Garage	Retur til leverandør (FTZ)	FTZ

Øvrig affald:					
Brugte dæk	Ca. 500 stk.	-	Garagen	<i>Helstrup Dæk</i>	<i>Helstrup Dæk</i>
Jern, bilskrot	-	Container	Udendørs	<i>Jysk skrot af 2015</i>	<i>Jysk skrot af 2015</i>
Forruder	30-50 stk.	Container	Udendørs	<i>Jysk skrot af 2015</i>	<i>Jysk skrot af 2015</i>
Plastkofangere	-	Container	Udendørs	<i>Jysk skrot af 2015</i>	<i>Jysk skrot af 2015</i>
Alm. brændbart affald	-	Container	Lager i bygnings vestlige del	-	-
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	<i>Siden tilsynet er Jysk Skrot af 2015 blevet godkendt som "Indsamling Uden Forbehandling" og kan nu håndtere de affaldsfraktioner der afhentes ved jer..</i>				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden opbevarer kemikalier og affald på en måde, der ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Virksomheden er placeret mellem 200-500 m fra nærmeste § 3 beskyttede mose og mindre end 200 meter fra nærmeste B0 målsatte vandløb.
Følsomme brugerområder	Virksomheden grænser op til boligområde.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende i område med almindelige drikkevandsinteresser og mindre end 200 meter fra indvindingsopland til Thorsager Gl. Vandværk.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav