

HARRIS HANSEN MOTOR A/S  
Fabriksvej 7  
3000 Helsingør

**Center for By Land og Vand**

Natur og Miljø  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 13. juli 2022  
Sagsnr 22/540998

**Tanja Jerlang**  
Miljømedarbejder  
Tlf. 49 28 25 29  
Mobil 25 31 25 29  
[www.helsingor.dk](http://www.helsingor.dk)

**Referat fra miljøtilsyn 7. juli 2022**

Helsingør Kommune, Natur og Miljø var på miljøtilsyn på jeres autoværksted Harris Hansen Motor A/S, Fabriksvej 7, 3000 Helsingør den 7. juli 2022. Dette brev er et kort referat af tilsynet.

Tilstede ved tilsynet var:

- Carsten Warzar, Harris Hansen Biler A/S
- Mikkel Jensen, Harris Hansen Biler A/S
- Christina Moltke, Natur og Miljø, Helsingør Kommune
- Tanja Jerlang, Natur og Miljø, Helsingør Kommune

Formålet med tilsynet var at følge op på sidste tilsyn og kontrollere, at værkstedet er indrettet og bliver drevet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om indretning og drift af autoværksteder.

Værkstedet foretager service og reparation samt salg, klargøring og vask af biler. Der foretages ikke lak, rust eller pladearbejde. Vaskepladsen er indendørs med afløb over olieudskiller. Hele virksomheden har 12 ansatte.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Plast affald skal frasorteres til genanvendelse. Alle genanvendelige fraktioner af affald skal frasorteres til genanvendelse.
- Husk at lukke låget på containeren til jernaffald, så der ikke samler sig regnvand i bunden.
- Ved næste tømning af olieudskiller kan I spørge ind til, hvor fyldt den er og sammenholde det med kravet i tilslutningstilladelsen fra 2016. Måske kan tømningfrekvensen nedsættes. Tilladelsen er vedlagt.

**Spildolietank**

Der er i marts 2022 opsat en ny spildolietank langs muren på bagsiden af bygningen. Tankattest for tanken er fremsendt efterfølgende. Den er placeret i overdækket skur.



Der er monteret alarm på spildolietanken, som går direkte til transportør Avista Oil, der herefter kommer og tømmer tanken. Det er en high density polyethylen tank. Den er sikret mod tæring indefra og udefra er der en yderkappe af stål med en lækagemelder for mellemrummet.

### Affald

Spildebakker under opbevaring af blå tønder med affald er blevet tømt. Det blev oplyst at den tømmes en gang om måneden. Det farlige affald som oliefiltre, bremsevæske, spraydåser, kølervæske hentes af Stena Recycling A/S.




Spraydåser bliver nu frasorteret til egen fraktion som farligt affald. Plast bliver nu frasorteret på værkstedet i eget stativ. Desværre smider I det op i container til brændbart, hvilket er uhensigtsmæssigt. Formålet med frasortering af plast er at det kan gå til genanvendelse i en særskilt container til plastaffald. Pap frasorteres ligeledes.



Der er tre containere i gården til affald: En til pap, en til jern og en til brændbart. I den til brændbart var en del plast, som fremover skal frasorteres til genanvendelse.

Husk at lukke låget på metalcontaineren, så regnvand og olie ikke samler sig i bunden. DM jern & metal tømmer containeren.

M. Larsen henter pap. Remondis A/S står for restaffaldet.



Kofangere blev sædvanligvis hentet separat, men der lå et par stykker i container til brændbart. Kofangere skal gå til genanvendelse.

Elektronikaffald kører I selv til Skibstrup affaldscenter. Der kommer specialafhentning af makuleret papir. Papirmængderne er mindre og mindre. Dæk bliver opbevaret bag bygningen. De hentes af Øksendahl dækcenter.



Batterier opsamles i batterikasse og går retur til forhandler - Danbrit Akkumulator A/S

Olieudskillere og sandfang tømnes to gange om året. Seneste tømning er foretaget 25. april 2022. Olieudskilleraffaldet sendes til I/S alfa Specialaffald.

Tillæg til spildevandstilladelse er vedhæftet mailen. Heri står i vilkår 4.1.b og 4.1.c at sandfang skal tømnes inden det er fyldt halvt op og tilsyn mindst en gang om året. Olieudskillere skal tømnes inden den er fyldt 70 % op og tilsyn mindst en gang om året. Kontrol og tømning skal føres i journal. I oplyste, at Kathøj Kloakservice står for skylling af koalescensfilter i olieudskilleren.

Basisoplysninger om tilsynet:

Virksomhedens navn	Harris Hansen Motor A/S
Virksomhedens adresse	Fabriksvej 7
CVR	10036356/ p.nr. 1000043202
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	autoværksted
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Dato for tilsynet	07. juli 2022
Der er ført tilsyn med:	Spildolietank, affaldsopbevaring og sortering
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej

### Offentliggørelse

Denne tilsynsrapport skal offentliggøres digitalt på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA) på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

Hvis I har nogle bemærkninger til rapporten, så skriv endelig til mig inden den 1. august 2022 på [tajer@helsingor.dk](mailto:tajer@helsingor.dk)

Med venlig hilsen

Tanja Jerlang

Skriv sikkert til Helsingør Kommune via [helsingor.dk/digitalpost](https://helsingor.dk/digitalpost)  
På [helsingor.dk/databeskyttelse](https://helsingor.dk/databeskyttelse) finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.