



Rapport for miljøtilsyn hos Dansk Bilglas A/S, Hobrovej 446A, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07.05.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	70115555	CVR nr.	84364711
E-mail	snp@bilglas.dk	P. nr.	1008210469

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Udskiftning og reparation af bilruder. De har to biler, som kører ud til kunden og skifter eller reparerer bilruder på stedet. Ved tilsynet i 2020 blev det oplyst, at de skifter ca. 1000 bilruder og reparerer ca. 1000 bilruder årligt.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	7.00-16.30		

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er 2 punktudsugninger på værkstedet med et samlet afkast, som er mere end 2 meter over tagryg.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der vurderes ikke at være væsentlig støj fra virksomheden. Der er en mindre kompressor som står indendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen processpildevand fra virksomheden. Gulv afløbet i værkstedet blev afproppet inden indflytningen. Der er aquadræn lige udenfor portene til værkstedet - 3 stk. Virksomheden er beliggende i et område der er separat kloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og regnvand afledes og bortskaffes separat til henholdsvis renseanlæg og nærliggende vandløb.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er et sandfang samt en olieudskiller, som er tilmeldt årligt tømning. Umiddelbart vurderes det ikke nødvendigt med årlig tømning af olieudskilleren, da der ikke længere ledes processpildevand hertil. Virksomheden kan selv forestå besigtigelsen af olieudskilleren og rekvirere tømning, når kapaciteten er 70 % fyldt med olie eller der er ophobet en del sand. Aquadræne kan medføre at sandfanget skal tømmes årligt.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på matriklen

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Glasruder og lim

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Der fremkommer ingen farligt affald på virksomheden udover lidt spray-dåser
Affald, øvrige	Der er glasruder som bortskaffes til genanvendelse ved Reiling Glasrecycling. Der er brændbart affald - husholdningsaffald - som bortskaffes til forbrænding ved I/S Reno Nord. Glasruderne som de modtager fra deres lager ved Dansk Bilglas på Virkslyst 4, Nørresundby beholder det plastik, pap og træ som ruderne er pakket ind i.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i indvindingsopland for drikkevand - et særligt miljøfølsomt område.
Generelle bemærkninger	Værkstedet fremstod lyst, rent og velorganiseret.
Jordforurening	Matriklen er udgået af jordforureningskortlægningen jf. Jordforureningsloven
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Alle medarbejdere, der kører servicebiler, har været på et køreteknisk kursus i energirigtig kørsel. Virksomheden optimerer løbende logistikken for de 40 servicebiler ved Dansk Bilglas, som kører i hele landet. Bruger genbrugt computere i hele virksomheden. Det blev drøftet, at et energitjek af virksomheden kunne være aktuel, dels pga. opvarmning med kaloriferer og de store porte i værkstedet.