



Rapport for miljøtilsyn hos Staunhedevej 2, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer				
Mogens Simensen	Staunhedevej 6	9240 Nibe	Farstrup	
Jette Simensen	Solbjerghevedej 4	7950 Erslev	Torup	
Klaus Simensen	Kirkevej 14	9240 Nibe	Barmer	
Tilsynsdato	21-06-2022			
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet			
Telefon		CHR nr.	30437	
Mobiltelefon		CVR nr.	42904546	
E-mail		P. nr.	1027813379	
Samkøring				

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	19-06-2013
Tilladte dyreenheder	25,42 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-03-2016	Henstilling	Meddelt	Fjernelse af spjæld – Afventer vurdering fra kontrollant ved næste kontrol

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	12,86	19-06-2013	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	8	2,00	19-06-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	0,94	19-06-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	19-06-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	8,00	19-06-2013	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	80	120	0	Oprindeligt bygget 1990, tilbygget 2002 iflg. ejer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen vurderes at være tæt.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Møddingspladsen har mur på 3 sider. I det nordøstlige hjørne er der mindst 2 meter bred randbelægning uden oplag af gødning.
Møddingsplads, afløb	Afløb fra møddingsplads til ajlebeholder og videre til gyllebeholder. Afløbet var helt fritholdt.
Møddingsplads, overdækning	Der er daglig udmugning med udlægning i en gødningskegle. Overdækning er derfor ikke et krav.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der er støbt kant ved møddingspladsen, således at overfladevand ledes udenom pladsen.
Møddingsplads, øvrige	Ingen øvrige bemærkninger.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1974	17-12-2015	80	314	Flydelag	
Ajlebeholder	01-01-1990			35	Fast låg	Etableret samtidig med møddingspladsen jf. forhåndsansøgning 19-07-1990 (papersag i landbrugsarkivet) - Fejl i anmeldelsen. Opmåling af beholderen viser at volumen er på 35,2 m ³
Gyllebeholder	01-03-2022		278	1.215	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Begge gyllebeholdere var tomme ved tilsynet. Logbøger blev ikke kontrolleret ved tilsynet.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	På beholderen fra 1973 er der spjæld mellem gyllebeholder og fortank. Ejer fortæller at gyllebeholderen planlægges fjernet, da der er opført en ny gyllebeholder på ejendommen. Der er ingen spjæld på den nye beholder
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke relevant.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen fra 1973 blev kontrolleret i 2015. Ejer oplyser at de planlægger at fjerne beholderen. Den nye gyllebeholder, der blev givet tilladelse til i februar 2022, skal kontrolleres første gang senest i 2032
Gyllebeholder, øvrige	Den nye gyllebeholder skal anmeldes i BBR. Når den gamle gyllebeholder rives ned, bedes du indsende blanket om gyllebeholder taget ud af drift (vedhæftet)

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke ved tilsynet.	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opbevares forsvarligt på spildbakke i maskinhuset. Ejer oplyser at oplagret spildolie fremover ikke vil være på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsynet	Nej
Olietanke	Der er en nedgravet glasfiberbelagt ståltank på 1.500 L. Etableret i 1997. Det blev præciseret på tilsynet at sådanne olietanke har en levetid på 40 år. Det vil sige at tanken skal sløjfes senest i 2037.