



Q8 DANMARK A/S
Amagerbrogade 289
2300 København S

Miljøtilsynsrapport 2025, Q8 Amagerbrogade 289, 2300 København S

16. april 2025

Sagsnr.
2025-0066081

Dokumentnr.
2025-0066081-3

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Virksomhed:	Q8
Adresse:	Amagerbrogade 289, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	CVR nr. 61082913, P Nr. 1000582133
Tilsynsdato:	21.marts.2025
Deltagere:	Q8: Thomas Olsen, Ruben Thomsen KK: Tina Ginty, Jens Mortensen
Virksomhedstype:	Q02
Tilslutningstilladelse:	Ja
Tilsynstype:	Basistilsyn (tilsynet er varslet)
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Inspektionerne viser, at epoxy er defekt på tank 1. Der er ingen oplysning om, at der er foretaget en reparation. Olieudskillere er tømt, men det er ikke angivet, hvor affaldet er afleveret til godkendt modtager. I tilsendt rapport fremgår det, at der er en utæthed i en brønd til genbrugsvand. Det er ikke oplyst om utætheden er stoppet. Der mangler sikkerhedsdatakort for: • Nordic Rain Wax Plus • Infinite Mousse • Nordic Drying Wax Hard Water ABC-stofvurderingen er udarbejdet efter den ny opgørelsesmetode, der har været i høring. Det er derfor ikke et krav endnu, men det kan anbefales, at der i første omgang fokuseres på at fjerne A-stofindholdet

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	i NORDIC PRE-WASH INSECT & RIMS og NORDIC SUPER WAX.
Konklusion på tilsynet:	Der er opstillet punkter til forbedring af egenkontrollen.

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Tina Ginty og Jens Mortensen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019


Baggrundsnotat



Q8 på Amagerbrogade er beliggende på et hjørne i et blandet erhverv- og boligområde.

Drift og indretning

Q8 på Amagerbrogade 289 i er indrettet som vist på kort.



Q8 på Amagerbrogade 289 består af en påfyldningsplads, salgsplads, butik og vaskehal.

Støj

Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet.

Påfyldningsplads

Påfyldningsplads er placeret ind mod naboer vest for butik med påfyldningsstudse stikkende op af jorden og udluftningsrør fra tankene lige bagved.



Påfyldningsplads og benzinudskiller.

Belægning er af støbt beton og standen ser fin ud.

Der er 4 tanke. Tankinspektioner mv. er fremsendt før tilsyn som rekvireret i varsling.

 3228096 Q8 København tankinspe	 3228096 Q8 København tankinspe
 3228096 Q8 København tankinspe	 3228096 Q8 København tankinspe


6. Andre observationer og tiltag – anbefaling af tidspunkt for næste inspektion		
Eventuelle tiltag	Ja / nej / se note	Evt. bemærkninger
Bliver der etableret/udskiftet andet?	Nej	Epoxy defekt
Ja / nej/ bemærk til note:	Nej	Bule i ender/transport
Er indvendige korrosionsbeskyttende belægninger revideret?	Nej	
Vedlagt andre bilag – billeder mv., antal sider:	--	
Udvendig inspektion af overjordisk tank:	Se note 6.1	
Næste inspektion senest:		24.03.30
7. Der er foretaget tæthedskontrol af tank, med tilhørende rørsystem. Ja / nej:		
Ja		Konstateret tæ: x
Projekt: [3228096] Q8 Amagerbrogade		
Id-nummer: TJE-18203		
Oprettet af: Brian Pilsgaard		
Skema: Q8 Forplads		
Oprettet: 04-04-2024 12:59		
Placering: Ikke angivet		
Faggruppe: Chauffør		
210 kg i beholder brandene olie/vand		

Tankinspektionsrapporter, fejl på Tank 1 samt olieudskillerrapport.

Inspektionerne viser, at epoxy er defekt på tank 1. Der er ingen oplysning om, at der er foretaget en reparation.

Olieudskiller er tømt, men det er ikke angivet, hvor affaldet er afleveret til godkendt modtager.

Afløb er tilsluttet olieudskiller fælles med afløb fra salgspladsen. Der er flydelukke og niveaumåler tilsluttet alarm. Der er dels alarm lokalt, dels er alarmen overvåget fra en overvågningssentral.



Benzinudskiller med flydelukke og niveaumålere tilsluttet alarm.

Salgsplads

Der er en salgsplads med 3 standere, der kan betjenes fra begge sider. Påfyldningspistol er forsynet med returluftsystem.

Belægningen er i fin stand.



Påfyldningspistol med returluftsystem samt belægning.

Vaskehal

Vaskehal er placeret ved siden af butik med en ind- og udkørsel af samme port.

Vaskehal forsynes fra et teknikerrum. Vand ionbyttes inden det bruges som vaskevand. Vaskemidler er placeret på spildbakke.

I tilsendt rapport fremgår det, at der er en utæthed i en brønd til genbrugsvand. Det er ikke oplyst om utætheden er stoppet.



Ionbytter og brønd til genbrugsvand.

Virksomhed fremsendte i henhold til varslingsbrev dokumentation for tømning og vedligeholdelse af olieudskillere, sikkerhedsdatablade for vaskemidler til vask af biler mm. før udførelsen af det fysiske tilsyn.

Virksomhed fremsendte i henhold til varslingsbrev sikkerhedsdatablade for vaskemidler til vask af biler mm. før udførelsen af det fysiske tilsyn.

Der er fremsendt sikkerhedsdatakort på 5 vaskemidler, men der er tilsluttet 8 kassetter med vaskemidler til det automatiske doseringssystem, hvoraf to af kassetterne indeholder samme vaskemiddel.

2 af kassetterne har det samme vaskemiddel. Der er fremsendt et sikkerhedsdatakort Nordic Active Mousse Spa, men på en af de 3 vaskemidler står der ifølge etiketter på den ene af kassetterne Infinite Mousse.

Der mangler sikkerhedsdatakort for:

- Nordic Rain Wax Plus
- Infinite Mousse
- Nordic Drying Wax Hard Water




Mærkater på doseringsbeholder

Nyt grundlag for ABC-stofvurderinger af vaskemidler

I industrispildevandsvejledningen fra 2006 er der et vurderingsdiagram, der er blevet opdateret.

Der er sket følgende ændringer:

- en præcisering af OECD-testen OECD-test; [9789264070349-en.pdf](#). Stof skal være nedbrydeligt 60 % på 10 dage svarer til nedbrudt på 28 dage
- Vurdering af toksicitet skifter fra testresultater til H-sætninger og rykkes op før nedbrydelighed i vurderingshierarkiet. Dette sker i henhold til udkast til spildevandsvejledning, der har været i høring; [Rapport](#). Vandskadevirkning, der giver en A-stof vurdering som resultat har følgende H-sætninger; H400, H410, H411, H412, H413



Tilsynsmyndigheden har foretaget en ABC-stofvurdering af de fremsendte sikkerhedsdatakort på baggrund af det nye vurderingsgrundlag.

Vaskemiddel	Pkt. 2.2	Pkt. 3.2	Pkt. 16	Vurdering
NORDIC ACTIVE MOUSSE SPA	-	H412	-	B-stof
NORDIC POLISH WAX VANILLA PLUS	-	H412	H412	B-stof
NORDIC PRE-WASH IN- SECT & RIMS	-	H412 H332	H412 H332	B-stof (A-stof)
NORDIC SHAMPOO SPA	-	H412	H412	B-stof
NORDIC SUPER WAX	-	H332	H332	(A-stof)

Der tages udgangspunkt i H-sætningerne for vandskadevirkninger:

- Liste A-stof:
 - H332: Farlig ved indånding
 - H400: Meget giftigt for vandlevende organismer.
 - H410: Meget giftigt med langvarende virkning for vandlevende organismer.
- Liste B-stof:
 - H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 - H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarende virkninger.
 - H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

H-sætningerne fremgår af punkt 2.2 og punkt 3.2 i sikkerhedsdatakortene.

Der kan dog også være H-sætninger i punkt 16.

Der tages forbehold for, at de fremsendte sikkerhedsdatakort ikke er den seneste udgave. Der kan derfor godt være en forkert klassificering i ovenstående.

Resultatet af ABC-stofvurderingen efter de kommende regler af de fremsendte sikkerhedsdatakort, hvoraf fire indeholder B-stof og to indeholder A-stof.

ABC-stofvurderingen er udarbejdet efter den ny opgørelsesmetode, der har været i høring. Det er derfor ikke et krav endnu, men det kan anbefales, at der i første omgang fokuseres på at fjerne A-stofindholdet i NORDIC PRE-WASH INSECT & RIMS og NORDIC SUPER WAX.

Venlig hilsen
Jens Peter Mortensen
Miljøsagsbehandler