

Tilsynsrapport

Tilsyn udført 7. november 2022

Circle K Maribo

Vesterbrogade 45, 4930 Maribo

CVR-nr: 28142412

P-nr.: 1002306615

SagsID: 914516

Sagsnummer: 09.20.02-K08-21-22

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed

Team Natur og Miljø

"Virksomhed og Spildevand" – virksomhedogaffald@lolland.dk

Telefon: 5467 6767

Fruegade 7, 4970 Rødby

Bilag 1

Virksomhedstype

Virksomheden er en benzinstation med tankplads og tilhørende vaskeanlæg. Vaskeanlæg er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Baggrund for tilsynet

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Seneste tilsyn var i 2020.

Håndhævelser medført af tilsynet

Tilsynet medførte ikke håndhævelser

Punkter, der er ført tilsyn med

Drift

Affald

Farligt affald

Opbevaring af olie og kemikalier

Støj

Tankanlæg

Spildevand

Egenkontrol

Beskyttelse af jord og grundvand

Jordforurening konstateret på tilsynet

ingen

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Virksomheden har fremvist dokumentation for egenkontrol, og tidligere håndhævelser er efterkommet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.