

Peter Tegllund
Rydalvej 95
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

2. maj 2022

Miljøtilsyn med Søholtvej 67, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 11. april 2022 tilsyn med miljøforholdene på Søholtvej 67. Tilsynet var varslet den 23. marts 2022 til tidligere ejer Jytte Frankmar.

Nærværende tilsyn er den 11. april 2022 aftalt med ny ejer Peter Tegllund. Ved telefonisk kontakt til ny ejer aftales, at Peter Tegllund forsøger at fremskaffe logbøger for begge gyllebeholdere.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger/indskærpelser

- Henstille fjernelse af større betonoplag og asbestfri eternitplader
- Indskærpe at der fremskaffes logbøger for begge gyllebeholdere
- Der skal udføres mindre terrænregulering lige uden for ensilagesiloer, til imødegåelse af udslip af ensilagesaft.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2022-01719

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib møller
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 11-04-2022

Peter Tegllund, v./Søholtvej 67
9750 Østervrå

| | |
|----------------------|---|
| Til stede ved tilsyn | Ny ejer Peter Tegllund (Ej tilstede, men pr. telefon) og miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Kapitel 5 godkendelse | 05-09-2006, Tillæg i 2014 |
| Lokaliseringsgodkendelse | Ingen |
| Bedriftstype | Kvæg |
| Dyreenheder i alt | 497,67 |

| | |
|---------|---------------------------------|
| Ejer | Peter Tegllund |
| Adresse | Rydalvej 95, 9900 Frederikshavn |

| | | |
|---------|---------|----------|
| Telefon | Mobil | 20875172 |
| E-mail | CVR nr. | 16249076 |
| Fax | P. nr. | |

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Dybstrøelse | 2 | 0,69 | 0 | 15 |
| St.r. årskøer | Sengestald m. dræn i midten | 282 | 376,00 | 5.665 | 0 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 60 | 16,22 | 0 | 193 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Spaltegulvbokse | 220 | 104,76 | 1.602 | 0 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Dyrehold | I CHR-register er registreret 126 køer, 214 kvier og 11 tyre pr. 11. april 2022. Pr. 26. april 2022 findes registreret i CHR-register 114 køer og 214 kvier og 3 tyre |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Dyrehold er godkendt i 2006 til 280 køer, 282 kvier/kalve og 140 tyrekalve. Der er i 2014 meddelt tillæg til MGK. Kommunen har ved tidligere tilsyn i 2017 accepteret at det ikke er BAT, at indføre skraber eller andre teknologier |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Ensilageplads | 01-01-1800 | 1 | 1 | 1 | Oplag på jord. |

Beholdere

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|----------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1995 | 01-02-2019 | 960 | 4.000 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-2007 | 01-02-2019 | 1.000 | 5.000 | Intet | |
| Gyllekanaler | 01-01-1800 | 13-05-2015 | 0 | 1.400 | | |
| Ensilagesiloer | 01-01-2007 | 13-05-2015 | 2.000 | 7.000 | Intet | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Ajlebeholder | Kontrolleret i 2009. Såfremt den fortsat skal benyttes, kræves ny 10 årsbeholderkontrol. |
| Gyllebeholder | Gyllebeholdere fandtes med flydelag og dykkede indløb (1 gyl.beh./indløb. i bund). Ny ejer lovede at fremskaffe Logbøger. Gyllebeh. er kontrolleret i 2019. og lille ajlebeholder i 2009. |
| Markmød./kompoststak | Ingen markmødding |

| | |
|---------------------|--|
| Ensilageoplæg | Ensilage opbevares i 6 køresiloer. Opbevaringen gav anledning til mindre udledning af ensilagesaft til terræn fra 1 silo. Udledningen gav ikke anledning til forurening af Tranholm Bæk, der løber ca. 1000 m syd for ejendommen. |
| Tilstræk. kapacitet | Kapacitet er over 9 måneders kapacitet. |
| Møddingsplads | Ingen |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------|--|
| Opb. sprøjtemidler | Der findes intet oplæg af sprøjtemidler, idet maskinstation Brobak udføre al marksprøjtning. |
| Sprøjtebevis/certifik. | Marksprøjtning foretages af maskinstation. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Spildevand, generelt | Husspildevand er tilsluttet sivebrønd. I BBR-register er registreret som afløb til ældre nedslivningsanlæg med afløb til sivebrønd, hvor udledningstilladelse mangler. |

Olietanke

| Id | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Brændstofstander |
|----|---------|-------------|----------------|-----------|------------------|
| 1 | Diesel | 4.000 | 1995 | Over jord | Nej |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | Der findes 1 dieselolietank ikke checket fysisk ved tilsynet. |

Oplæg af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Farligt affald | Ingen oplæg. |
| Affald, generelt | Tilsluttet industriaffaldsordning. Foderrester opb. på fast kørevej uden for stald og på terræn. Stort betonoplæg (100 m³) af gl. spalter m.m., samt en del /eternitplader. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Energianlæg | Opvarmning af stuehus foretages med mælkevarme/jordvarme |
| Beskyttet natur | Natur er ikke kontrolleret. |
| Drikkevandsforsyning | Forsynes med drikkevand fra off. vandværk. Gl. boring benyttes ikke længere. Fysisk ikke kontrolleret. |

| | |
|--------------------|---|
| Markvandingsboring | Der findes ingen boringer. |
| Ikke oplyst | Ejendommen er fornylig overtaget af Peter Tegllund, Rydalvej 95, Stenhøj. |