

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	22. juni 2026
Journal nr.	GEO-2013.030225
CVR-nummer	31659760
Virksomhed	Lasse's Auto
Adresse	Industrivej 8, 8305 Samsø
Telefonnummer	8659 1940
E-mail	lassesauto@hotmail.com
Branchekode:	W02
Hovedvirksomhed	Autoværksted
Bivirksomhed	-
Opstartsdato	2008
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Lasse Andersen
Århus Kommune	Lis Bach

Efter aftale med Samsø Kommune har Aarhus Kommune, Virksomheder udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder (autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn


Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november.

BELIGGENDHED

Virksomheden ligger i et erhvervsområde (kommuneplanens delområde 85-1). Mod syd grænser virksomheden op til et område med blandet bolig og erhverv. Industriområdet er beliggende inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).



Kommuneplanramme - Erhvervsområde



Luftfoto 2025

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med almindelig autoservice.
Der foretages pladearbejde i begrænset omfang.

Normal arbejdstid er 7.30 – 15.30.

Antal ansatte: 6-7

Værkstedet er forsynet med betongulv. Olie smøremidler er placeret på drypbakker der kan rumme indholdet af den største beholder og oliefiltre og brugte spraydåser er placeret i spædelågsfade.

MILJØFORHOLD PÅ VIRKSOMHEDEN

Støj

Væsentligste støjklender er kørsel og udsugningsanlæg.
Kompressor er placeret indendørs.
Der er ingen klager over støj fra værkstedet.

Luftemissioner

Der er følgende udsugninger / afkast fra værkstedet:

- udstødning
- svejsning
- almen rumventilation med varmegenvinding.

Alle afkast er ført over tag.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr med service.

Affald

Fra virksomheden kommer der følgende typer affald:

Affaldstype	Transportør/affaldsmottager	Bemærkninger
Spildolie/bremsevæske	Marius Pedersen	Udendørs i dobbeltvægget tank
Jernskrot	SAMSK	Container
Batterier	FTZ	Udendørs i plastkasse med låg
Dæk	Helmers Vognmandsforretning	Udendørs i container
Bilruder	Helmers Vognmandsforretning	Udendørs i container
Spraydåser	Helmers Vognmandsforretning	Spændelågsfad
Oliefiltere	Helmers Vognmandsforretning	Spændelågsfad
Hård palst	Helmers Vognmandsforretning	Udendørs i plastcontainer
Papir	Helmers Vognmandsforretning	Udendørs i plastcontainer
Pap	Helmers Vognmandsforretning	Udendørs i plastcontainer
Restaffald	Helmers Vognmandsforretning	Udendørs i plastcontainer

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Spildevand

Afløb fra værkstedet er koblet på sandfang og olieudskiller. Tømning foretages af Holst Kloak-service.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

PFAS ved autoværksteder

På autoværksteder vil man kunne forvente at finde rester af PFAS i bilens karosseri, da fremstilling ofte foretages ved brug af forme, hvor der kan bruges PFAS som frigivelsesmiddel. Yderligere kan maling, belægning, bil-indpakning, voks, poleringsmidler og andre bilplejeprodukter også indeholde PFAS. Inde i bilen vil PFAS kunne findes i forbrændingsmotoren, hvor det kan anvendes som belægning, smøremiddel og i diverse pakninger (såsom O-ringe), men også i lithium-ion batterier. PFAS bruges også som belægning i partikelfilterslanger, køleslanger og i ventilationssystemer.

PFAS anvendelser kan derfor fx forekomme i:

- Karosseri
- Bilplejeprodukter
- Motoren (pakninger og smøremidler)
- Batterier
- Ventilationssystemet

Det formodes, at den primære udledning af PFAS fra autoværksteder sker fra smøremidler, men det kan også være fra andre blandinger såsom rester af lak, voks, rengøringsmidler, maling og belægninger ved finish, som spildes og/eller skylles bort.

Vær opmærksom på, at svanemærkede bilplejeprodukter ikke må indeholde PFAS. Virksomheden opfordres til dialog med leverandør vedrørende PFAS.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Indendørs bortset fra spildolie i dobbeltvægget tank udendørs. Opbevaring ok.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Indendørs i olierum med opsamlingskar. Afløb fra rum er sandfyldt og afblændet med beton.

Bilplejemidler og andre kemikalier blev opbevaret i kemikalieskab med opsamlingsbakke.



Olierum

Der opbevares kølervæske og sprinklervæske i plasttromler på værkstedet. Der er ikke spildbakker/opsamlingskapacitet under tromlerne, så evt. spild kan løbe til afløb.

På tilsynet blev det aftalt, at der findes en løsning for opbevaringen af kølervæske og sprinklervæske, så der ikke er risiko for at evt. spild løber til afløb.



Kølervæske i plasttromle på værksted.

Påfyldningsplads for brændstof

Ingen påfyldningsplads.

Belægningspladser på øvrige pladser og arealer

Der var ikke tegn på spild på udendørs arealer.

Tankanlæg

Der er følgende tanke på virksomheden:

Indhold	Placering	Størrelse	Årstal	G.nr.	Bemærkninger
Fyringsolie	Udendørs	1.225 liter	2008	Titan 55-5820	Plastbelagt kobber
Spildolietank 2 stk.	Udendørs	1.000 liter	2008	Burcharth 65-5810	Dobbeltvægget

Tankene fremgår af BBR

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 6. juli 2026



Lis Bach
Industrisagsbehandler