

SIMON JØRGENSEN & SØN A/S
Agernvej 7
3490 Kvistgård

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 07.02.2018
Sagsnr. 18/158

Sagsbehandler
Christian Bitsch
Ingeniør
Tlf. 49 28 25 10
CBI55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn med

Virksomhedens navn	Simon Jørgensen & Søn A/S
Virksomhedens adresse	Agernvej 7A
CVR	76563713
Listepunkt	E52
Virksomhedstype	Snedker- og tømrervirksomhed
Baggrund for tilsynet	Almindelig tilsynsrunde
Dato for tilsynet	05.02.2018
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen indberetning
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ingen indberetning

Tilstede ved tilsynet var Signe Jørgensen fra virksomheden og Christian Bitsch fra Natur og Miljø

Administrative oplysninger

Virksomheden blev etableret d. 1. juli 1984 og beskæftiger i alt ca. 20 personer. Af disse er der på årsbasis 1 person beskæftiget i værkstedet og 2 personer på kontoret. Resten af de ansatte arbejder hos kunder etc.

Driftstiderne er mandag – torsdag kl. 6.30 – 15.30 og fredag kl. 6.30 – 12.30. Som regel møder medarbejderne op på de respektive byggepladser og kommer kun forbi virksomheden hvis de skal hente materialer.

Produktionsarealet udgør ca. 300 m² og virksomheden er således en anmeldte virksomhed under punkt E 52: "Møbelfabriker og maskinsnedkerier. Bygning snedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m²". Punktet findes på bilaget til bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 om anden virksomhed end listevirksomhed.

Der foregår dog en mindre produktion af ikke-typevarer på virksomheden, ligesom der sker tilretning mv. af diverse emner.

Maskinparken består af:

- 1 afretter
- 1 fræser
- 1 tykkelseshøvl
- 1 pudsemaskine
- Diverse håndværktøj

Luftemission

Firmaet opvarmes af gasfyr, installeret i 2008/2009.

Der er punktudsug fra samtlige maskiner. Savsmuld herfra samles i en 8 – 10 m³ spånsilo placeret udendørs.

Støj

Virksomheden har en kompressor placeret udendørs i et støjdæmpet skur. Der har ikke være klaget over støj fra virksomheden.

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke

En overjordisk olietank på 1200 liter er fjernet i 2013 og den nedgravede olietank på 2.500 liter er tømt og afblændet af Finn Vindahl Andersen. Placeringerne fremgår af filarkivet.

Affald

Brændbart affald opsamles i container og bortskaffes af Vognmand Tonny Svendsen.

Spånsilo tømmes af Peder Østergaard & Søn A/S

Firmaet er tilmeldt affaldsordningen på Skibstrup Affaldscenter.

Firmaets biler kører normalt ud på Skibstrup med affald inden de kører hjem på pladsen.

Spildevand

Der udledes ikke processpildevand fra virksomheden.

Opsummering/konklusion

Forbrug af råvarer blev udleveret på tilsynet.

Kontrakt med Vognmand Tonny Svendsen blev udleveret.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 20.02.2018.

Med venlig hilsen

Christian Bitsch