

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing
CVR:	19570479
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 26-05-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllekøling: Ved 25 kW anlæg (køleeffekt) på 1.018 m² gyllekumme (med linespil): Anlæg skal køre ca. 4.570 timer/år for at opnå 15% ammoniakreduktion = omregnet ca. 114.000 kWh køleenergi/år.
- Kampstrup måler (lille boks på væg) aflæst ved tilsynet: 26-05-2025: 150.477 MWh.
 - Boksen er formentlig opsat i slutningen af 2022.
- Gyllekøling: Beregnet i forbindelse med tilsyn:
 - Der er taget udgangspunkt i 1.018 m² gyllekumme med et anlæg, der gennemsnitlig har køleeffekt på 25 kW = 24,6W/m² gyllekumme.
 - Anlægget har siden 01-04-2024 kørt 3.913 timer på 420 dage = 3.401 time på 365 dage.
 - Der er opnået en ammoniakreduktion i på 11,14% ud fra de angivne oplysninger - omregnet til ca. 85.000 kWh køleenergi/år.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Gyllekølingsanlæg skal driftes, så der opnås 15% ammoniakreduktion, når der ikke er teltoverdækning af gyllebeholder.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens tillæg til §16a-miljøgodkendelse fra 05-12-2022, vilkår nr. 5, scenarie 2.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

26-05-2025	Indskærpelse, Miljø	Gyllekølingsanlæg skal driftes, så der opnås 15% ammoniakreduktion, når der ikke er teltoverdækning af gyllebeholder.
------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	23-07-2018
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 1 til slagtesvinestald (2022) er udnyttet: - Gyllekølingsanlæg anvendes i stedet for teltoverdækning. §16a miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet. - Slagtesvinestald er etableret.
Staldtype	Beskrevet i miljøgodkendelse. - Den nye slagtesvinestald er etableret med delvis spaltegulv (25-49% fast) med linespil og skraber i gyllekanalerne.
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Vilkår:</u> - Ny slagtesvinestald: Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres/drives, så der opnås 15% ammoniakreduktion ved gyllekøling. - Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. - Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den årlige køleydelse målt i kWh. - Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid. <u>Beregnet</u> Ved 25 kW anlæg (køleeffekt) på 1.018 m ² gyllekumme (med linespil): - Anlæg skal køre ca. 4.570 timer/år for at opnå 15% ammoniakreduktion = omregnet ca. 114.000 kWh køleenergi/år. <u>Oplyst/aflæst ved tilsyn:</u>

	- Anlæggets størrelse: EcoForest 22-40 HP1 (variabel model) - Klimadan oplyste telefonisk, at anlægget ved maksimal drift har en varmeydelse på 40 kW og en køleydelse på ca. 30 kW (ved maksimal drift). - o Der er i beregninger taget udgangspunkt i, at anlægget gennemsnitlig leverer 25 kW. - o På display på Ecoforest stod der ved tilsyn: 34,1 kW køleeffekt. - o På display på miljø-styring (større boks på væg) stod der ved tilsyn: ca. 30 kW køleydelse. <u>Driftstimer aflæst ved tilsyn:</u> - 01-04-2024: 6.859 timer. - 26-05-2025: 10.772 timer. <u>Kampstrup måler (lille boks på væg) aflæst ved tilsynet: 150.477 MWh.</u> <u>Beregnet i forbindelse med tilsyn:</u> - Der er taget udgangspunkt i 1.018 m² gyllekumme med et anlæg, der gennemsnitligt har køleeffekt på 25 kW = 24,6W/m². - Anlægget har siden 01-04-2024 kørt 3.913 timer på 420 dage = 3.401 time på 365 dage. Der er opnået en ammoniakreduktion i på 11,14% ud fra de angivne oplysninger – omregnet til ca. 85.000 kWh køleenergi/år. <u>Vurdering:</u> Anlægget opnår ikke tilstrækkelig antal køletimer og dermed ikke tilstrækkelig ammoniakreduktion.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Vilkår om teltoverdækning er i tillæg 1 til §16a miljøgodkendelse ændret til gyllekøling (forøgelse).
Foder - vilkår	<u>IE-husdyrbrug, generelt krav:</u> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsetningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring - 2 blandinger.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelses fra heste ligger på møddingsplads/i markstak.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring bygningerne skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Miljøledelse IE- husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> - Miljømål 2024: Fortsætte med at nedsætte foderforbrug til slagtesvineproduktionen + opsætte solcelleanlæg. - Kontrolplan: Ok. - Belysning: Led skift i én af stalde. - 2023: Indsatsområde: At nedsætte foderforbruget til slagtesvineproduktionen + At blive blandt de 10% bedste slagtesvineproducenter i Danmark.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Vilkår:</u> - Stald nr. 1 med drænet gulv + spalter (33%/67%) skal drives med hyppig gylleudslusning. - Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. - Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. <u>Generelt krav til slagtesvinestalde:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Håndtering på ejendommen:</u> Gylle udsluses ugentligt. Der føres logbog over udslusning. I ny slagtesvinestald er der linespil - kører dagligt.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Slagtesvin 2004	Ja	840	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Slagtesvin 2002	Ja	745	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 – 75 % fast gulv
4	Hestestald	Ja	200	Heste	Dybstrøelse
5	Ny slagtesvinestald	Ja	1.310	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 26-05-2025:</u> - Svinebesætning: 3.800 svin over 30 kg. - Hestepension og rideskole: 10 heste i alt.

	<u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 13.318 slagtesvin (27,8-117,4 kg.) og 5 heste.
Produktionsareal	Ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvendes ikke ved tilsynet. Ifølge ejer er der afløb til pumpebrønd: Pumper til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2012	75	50	0	
Vaskeplads	01-01-2021	70	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak på mark langs med Nyropvej. Dybstrøelsen er ikke overdækket med plastik. - Bliver ifølge ejer nedmuldet inden for kort tid. Vær opmærksom på, at dybstrøelse/kompost skal opbevares overdækket med plastik/presenning.	1

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2003	21-05-2024	10	707	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 21-05-2024
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.000		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998			0	50	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000			0	21	Intet	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af eksterne gylleholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 3000 m ² . - Beholderkontrol sidst udført i 2024. Skader udbedret konstateret ved beholderkontrol er ifølge ejer udbedret. - Dykket indløb: Ok.

	- Flydelag: Omrørt - flydelag er under etablering. Ejer viste billede fra 19-05-2025: Flydelag Ok.
Gyllebeholder 2	Strædevej 6: Gyllebeholder på 2000 m ² . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Beholderen fyldes fra lastbil. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 3	Søndervig Landevej 20: Gyllebeholder på 2.500 m ³ : - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Tom.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Strædevej 6		2.000
Afgive til opbevaring	Søndervig Landevej 20		2.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1949	Mineralske olieprodukter	1.000	Nedgravet	Tanken er afblændet	
		Tank		1961	Benzin	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	
		Tank		1977	Mineralske olieprodukter		Nedgravet	Tanken er tømt og afblændet	
2006	163969	Tank	01-4003	2006	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet		30-12-2056
2005	149353	Tank	01-5820	2005	Diesel	1.350	Over terræn, udendørs		30-12-2030
		Tank		1992	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		30-12-2032

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	- Overjordisk dieseltank fra 2005 står på fast bund. - 2 stk. nedgravede tanke fra hhv. 1992 og 2006 anvendes. - Derudover er der en nedgravet tank i gårdsplads: Tanken er taget ud af drift.

	I BBR er der yderligt registreret 2 nedgravede tanke: Det er uvist, hvor tankene er placeret.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads mellem stalde.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Søndervig Landevej 12:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 82.350): 90.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Under muld syd for maskinhus. <u>Nyropsvej 16:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 82.322): 52.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boring kunne ikke ses ved tilsyn: Overdækket med grene. <u>Sønderbyvej 20:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 82.514 og 82.524): 60.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2037. - Zone rundt om boringer: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads mellem stalde: - Afløb til pumpebrønd: Pumper til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn eller nedsivning.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen, overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Vær opmærksom på, at affaldsfraktioner skal sorteres, så der kan ske størst mulig genanvendelse: - Plast for sig. - Pap/papir for sig. - Træ for sig. - Farligt affald for sig.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	26-05-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.