

Jan Karsfort
Enghøjvej 21
9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

14. juli 2015

Miljøtilsyn med Enghøjvej 21, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Frederikshavn Kommune foretog den 14. juli 2015 tilsyn med miljøforholdene på Enghøjvej 21, med henblik på kontrol jf. Miljøbeskyttelsesloven¹. Tilsynet var varslet den 23. juni 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: 15/18742

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Indskærpelser

- Genstøbning af 10 m² opbrudt møddingsbund inden 1. okt. 2015,
- Fjernelse af vildskud ved stor gyllebeholder.

Miljømæssigt drives ejendommen i øvrig pænt.

Miljøriskovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 3**)

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 3**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 5**).

Din beregnede risiko-score er (**3,74**)

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.

For husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

For husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 3-årig periode

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Til forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet er der anvendt 3,5 timer. Gebyret forventes opkrævet november 2015.

Med venlig hilsen
Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 14-07-2015

Enghøjvej 21, v./Jan Karlsfort
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jan Karlsfort og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Kvæg
Dyreenheder i alt	155

Ejer	Jan Karlsfort
Adresse	Enghøjvej 21, 9750 Østervrå

Telefon	98951800	Mobil	
E-mail		CVR nr.	15304707
Fax		P. nr.	1000000000

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Vil du vide mere

Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Affald (affald)
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.)

www.frederikshavn.dk
www.forsyningen.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk

Animalsk produktion (anmeldt/registreret)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årskøer	Sengestald m. fast gulv	110	125,00	2.661	0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Bindestald, m. Grebning	43	15,36	110	144
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	15,00	0	318

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 82 jersey køer og 60 kvier. Mark- og gødningsplan 2015 forevistes med et planlagt dyrehold på 94,7 årsdyr køer, 54,8 årsdyr kvier, 18 årsdyr kalve og 15 tyrekalve. Dyreholdet ligger lavt pga. ønsket om at overholde mælkekvoten. Dyreholdet vil i nærmeste fremtid være på 100 malkekøer igen. Regist. dyrehold i miljøregister fastholdes til 110 køer og 85 kvier.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen godkendelse

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1971	150	200	0	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1971		30	60		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1992	21-05-2012	137	700		Kontrol 2012 uden bem.
Gyllebeholder	01-01-1999	27-05-2009	426	1.705		Kontrolleret 2009, vildskud op af tanken skal fjernes.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen kontrol, da det fysisk er umuligt.

Gyllebeholder	Begge beholdere fandtes med komplet flydelag og dykket indløb. Logbøger føres efter reglerne. Stor/lille gyllebeholder er kontrolleret jf. 10 årsbeholderkontrollen i 2009 og 2012. Begge gyllebeholdere er i 2012 udført med alarm. Stor gyllebeholder er omgivet af flere elmetræer (vildskud) tæt på beholder.
Markmød.	Ingen oplag
Ensilageoplag	Ensilage opbevares i plansiloer. Siloerne gav ikke anledning til bemærkninger. Der benyttes også vrappet græsensilage.
Møddingsplads	Møddingsplads er opbrudt i bunden på ca. 10 m ² flade. Fysisk er møddingen tilfredsstillende.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af sprøjtemidler	Der opbevares ikke sprøjtemidler, idet maskinstation udfører al marksprøjtning.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Fordelerbrønd (pumpe) til nedrivningsanlæg for husspildevand fremvistes uden konstateret slamaflejringer.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 1 overjordisk olietank.. Der er i 2013 sløjfet 1 olietank uden anmeldelse til kommunen. Ved tilsynet er 2 olietanke registreret i BBR-register. Ved tilsyn udfyldtes anmeldelsesskema om sløjfet olietank.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der findes et oplag af ca. 300-400 liter spildolier (på loft ved malkeanlæg), deponeret i 200 liters tønder. Farlig affald afleveres ellers løbende til Modtagestation Vendsyssel i Hjørring.
Affald, generelt	Affald afleveres løbende til genbrugsplads Østervrå.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Der er udført stokerfyr, med flis/træpiller som brændsel.
Beskyttet natur	Er ikke kontrolleret ved tilsyn.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilsluttet Østervrå vandværk
Markvandingsboring	Markvandingsboring er sløjfet for nogle år siden.

Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer
-------------	-----------------------