



Rapport for miljøtilsyn hos Guldborg Biler I/S & Go On Automat, Irene Holms Vej 2, 9380 Vestbjerg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08.12.2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn – varslet Tilstede ved tilsynet: For virksomheden ejer Kai Guldborg og for Aalborg Kommune Virksomhedsmiljø Kurt Sørensen.		
Telefon	28 28 58 37	CVR nr.	16791296
E-mail	info@guldborg-biler.dk	P. nr.	1001161090

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	12.10.1988

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-06-2021	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet 29-06-2021 opbevares benzinaffald og oliefiltre uden spildopsamling på gulv som ikke er impermeabel. Det er aftalt, at affaldet placeres på en spildbakke, hvor den største beholder kan rummes i spildbakken. 1 x 200 l. plasttromle med benzinaffald 1 x 100 l. plasttromle med oliefiltre
29-06-2021	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet 29-06-2021 opbevares 3 delvist fyldte plastdunke á 10 liter med vaskemidler til vaskehal, uden spildsikring. Det er aftalt, at dunkene fremover skal stå på en spildbakke, - eller bortskaffes. Foto fremsendes.
29-06-2021	Aftale	Efterkommet	Virksomheden havde ved tilsynet 29-06-2021 i alt 4 stk. 660 l. og 1 stk. 800 l. containere til restaffald. En stor del af affaldet var emballage pap fra reservedele mm. Det er aftalt, at den 800 l. container som i dag tømmes som restaffald, fremover anvendes til pap til genanvendelse.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et autoværksted med vaskehal og tankstation. Der er en fuldautomatisk vaskehal, der serviceres af firmaet ISTOBAL. Der vil i 2022 blive vasket ca. 8.500 biler. I 2021 var det ca. 9.500 bilvaske. Reduktionen i antal bilvaske formodes at hænge sammen med den generelle pressede økonomiske situation i Danmark. Tankanlægget drives af "GO ON", hvilket har betydet et markant større salg af brændstof end tidligere, hvor anlægget blev drevet af Uno-X.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	3	7-22		

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc.(mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Udsugning fra udstødning, afkast er ført over tag. Afkasthøjde er ikke konstateret ved tilsynet 8. dec. 2022.
Lugt	Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet 8. dec. 2022.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har aldrig modtaget støjklager.
Støjkilder, indendørs	Vaskehal til personbiler, - kan kun vaske når porten er lukket. Driftstid kl. 06 – 23. Desuden alm. værkstedsarbejde.
Støjkilder, udendørs	Til- og frakørsel af biler til værksted og tankanlæg. Udsugning når den er i brug.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang
1	2	Påfyldningsplads og salgsplads				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er på virksomheden 2 olieudskillere – en ved vaskehallen og en ved påfyldningsplads ved benzin/diesel-standere.
Spildevand, procesvand	Spildevand fra vaskehal og tilhørende plads for manuel vask af hjul/fælge ledes til afløb med sandfang og olieudskillere.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra påfyldningsplads og salgsplads på tankstationen ledes til olie- og benzinudskillere.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden ligger i et separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til nærliggende vandløb. Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materiale eller sand klar/ved hånden til opdæmning/afspærring af regnvandskloak. Manuel vask af biler må kun foretages på arealet med afledning til olieudskillere.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller		250	
2	Påfyldningsplads og salgsplads	Ukendt olieudskiller		1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Aalborg Kloakservice tømmer virksomhedens 2 olieudskillere. Seneste tømning og kontrol er 25-04-2022.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1986	1986	Benzin	30.000	Nedgravet	JA	
2	1986	1986	Benzin	30.000	Nedgravet	JA	Tanken er opdelt i 2 rum à 15.000 l
3	1987	1987	Diesel	50.000	Nedgravet	JA	
4	1986	1986	Diesel	10.000	Nedgravet	JA	Tanken er bundsuget og taget midlertidigt ud af drift. Tanken er ikke sløjfet, men afblændet. Før evt. ny ibrugtagning, vil tanken forinden blive kontrolleret.

Tankoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der findes på ejendommen matr. 22cx kun de 4 nedgravede tanke til benzin og diesel.
Olietanke, registrering i BBR	De 4 nedgravede tanke til hhv. benzin og diesel som er angivet i skemaet ovenfor, er alle registreret i BBR.
Olietanke, belægnings ved påfyldningspladser.	Der er indenfor de seneste par år, etableret nye beton arealer ved tankpladser.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedsprøvning/inspektion	De 4 nedgravede tanke til hhv. benzin og diesel er kontrolleret i 2019 og næste inspektion skal for alle 4 tanke foretages senest august 2029.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant.	2022
Køler væske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant.	2022
Vaskeprodukter		6	Liter	Plastdunk	60	Indendørs, bag opkant.	2022

Motorolie		3	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2022
-----------	--	---	-------	--------	-----	-----------------------	------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Flydende råvarer som motorolie, kølervæske og sprinklervæske opbevares i depotrum med spildsikring, hvor største beholder kan rummes i spildbakken. Inde på værkstedet opbevares der 3 dunke med taphaner på hver op til 25 liter olie, kølervæske og sprinklervæske. Dunkene m. taphaner opbevares på impermeabel belægning uden afløb.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen				
Benzin	1	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	STENA	STENA	
Blandet brændbart	3	Liter	Container - lukket	660	Udendørs	STENA	RenoNord	
Blyakkumulatorer			Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn	FTZ	FTZ	
Dæk			Ikke relevant			Helstrup Dæk	Helstrup Dæk	
Jern og metal	1	m ³	Container - åben	5	Udendørs	STENA	STENA	
Oliefiltre	1	Liter	Tromle	100	Indendørs, impermeabel belægning.	STENA	STENA	
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant			Aalborg Kloakservice (kvittering af 25/4-2022)		
Spildolie	3	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	STENA	STENA	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Virksomheden frasorterer nu også pap til genanvendelse.
Affald, bortskaffelse	Bortskaffet affald indmeldes til Miljøministeriets Affaldsdatabase (ADS).

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring.	Ejendommen ligger i et område hvor der er drikkevandsinteresser, men området er ikke registreret som indvindingsopland til offentlige vandforsyningsanlæg.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	Tankstationen drives af "GO ON".
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanramme 5.5.D1 som er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Grunden er, pga. tidligere aktiviteter og nuværende aktiviteter med værksted og tankstation, registreret som uafklaret i Region Nordjyllands database over kortlagte grunde. Region Nordjylland har således endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Opvarmning af virksomheden er i 2018 ændret fra el til fjernvarme.