

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Høbrovej 10F, 6980 Tim
CVR:	39057646
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 25-04-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse/kompost i markstak er placeret på samme placering inden for en 5-årig periode - Nord for gl. stald og syd for gyllebeholder.
- Gyllebeholder: Reparation af skader skal udbedres inden 01-07-2024: Ejer skal indsende dokumentation for, at skader udbedres.
 - Skader på kabelbeskyttelse i hul 1, 4 og 5 .
 - Skader i top af betonelementer.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Oplag af husdyrgødning i markstak må højst være placeret på samme sted i 12 mdr. ad gangen, og der må ikke placeres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 14, stk. 4.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Opsummering af håndhævelser		
25-04-2024	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse/kompost i markstak må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato, tillæg 2	Husdyrtilladelse §16b, tillæg 1 og 2 17-05-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16b miljøtilladelse fra 6. maj 2019 er udnyttet i eksisterende bygninger. Tillæg nr. 1 til §16b-miljøtilladelse (26-10-2020) er udnyttet: - Ny kalveplads: Er etableret. Tillæg nr. 2 til §16b-miljøtilladelse er delvist udnyttet: - Ensilageplads: Er etableret. - Ny gyllebeholder: Er ikke etableret. o Gyllebeholderen skal være etableret inden 17-05-2027.
Staldtype	Sengestald: - Primært med fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb. - Mindre areal med sengestald med spalter samt dybstrøelse. Opdræt/kvier: dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabeanlæg, fast gulv: Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning af eksisterende gyllebeholder. Ved etablering af ny gyllebeholder på 5.000 m ³ .: Er omfattet af krav om fast overdækning i form af teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, kødædende pelsdyr eller biogasgylle.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Køres i markstak.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Kostald	3.283
2	Opdrætsstald	324
3	Ny kalveplads	332

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald	Ja	72	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald	Ja	82	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Kostald	Ja	1.592	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
2	Opdrætsstald	Ja	150	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Kalveplads	Ja	332	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 23-04-2024:</u> Samdrift med Holstebrovej 127: 331 køer, 114 kvier og 8 handyr.</p> <p>Der er ikke længere samdrift med Holstebrovej 127: Ejer skal få dette ændret i CHR-register.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 311 årskøer, 83 kvier (0-6 mdr.), 9 kvier (24-25 mdr.), 130 slagtekalve (40-63 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Ok.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Forplads ved nyere ensilageplads er ikke godkendt som ensilageplads:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pladsen skal ansøges som ensilageplads ved næste miljøgodkendelse. <p>Arealet anvendes til ensilage. Fald mod ensilageplads, hvorfra restvand opsamles/udsprinkles.</p> <p><u>Ny ensilageplads:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fri randbelægning: Ok. - Afløb til opsamlingsbeholder (udsprinkling). <ul style="list-style-type: none"> o (2 rækker afløb - 4 afløb i hver række). <p><u>Eksisterende ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: Afløb til pumpebrønd, der pumper til fortank efter behov. - Mod syd: Murafrænsning.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Pladsen har fald mod afløb Afløb fører ifølge ejer til fortank ved kostald.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	1.512	3.000	0	
Ensilageplads	01-10-2021	2.400	4.000	0	
Ensilageplads	01-06-2022	600	1.000	0	Ikke godkendt/anmeldt
Kalvehytter	01-10-2021	275	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse i markstak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stak nord for gl. stald er spredt på markareal ved tilsynet. - 2 stakke syd for gyllebeholder: <ul style="list-style-type: none"> o 1 stak er overdækket med plastik. o 1 stak er ved at blive tilført dybstrøelse: Ikke overdækket med plastik. <p>Dybstrøelse skal overdækkes med plastik straks efter udlægning.</p>	1

	<p>Dybstrøelse/kompost i markstak er placeret på samme placering inden for en 5-årig periode - Nord for gl. stald og syd for gyllebeholder.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Oplag ad dybstrøelse/kompost må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.</p>
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-07-2004	09-02-2024	10	1.250	5.000	Flydelag	Beholderen er kontrolleret 09-02-2024 med bemærkning: Skader på kabelbeskyttelse i hul 1,4,5 skal repareres. Skader i top af betonelementer skal repareres.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	70		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-2004			0	30		
Anden opsamlingsbeh.	01-10-2021			25	75	Fast låg	Volumen anslået. Indhold: Restvand fra ensilageplads.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle flyttes væk fra ejendommen for at opnå tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstanden til vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 5.000 m³.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2024: Skader på kabelbeskyttelse i hul 1, 4 og 5 skal repareres.</p> <p>Skader i top af betonelementer skal repareres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tilsynet blev der bestilt reparation af skader. <p>Flydelag: Ok.</p>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m ³ er ikke etableret.

Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.240 m ³ ved Holstebrovej 127. Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 1.100 m ³ ved Høbrovej 11A. Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5	Der afsættes bl.a. gylle til Hans Byskov/Heebro-Agro ApS.
Modtages der husdyrgødning	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Holstebrovej 127		1.240
Afgive til opbevaring	Nørre Espvej 2		1.100
Afgive til opbevaring	Holstebrovej 101		
Afgive til opbevaring	Høbrovej 11A		1.100

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1997	77965-01	Tank		2001	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2027

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1997 står på fast bund. Olietank fra 2005 står på fast bund. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Maskinstation udfører sprøjtning.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles via 2 hydranter: 1 hydrant syd for ensilagesiloer og 1 hydrant øst for opsamlingsbeholder. Udsprinkling: Ok ved tilsynet.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer til affald.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16b-miljøtilladelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	25-04-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.