

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Bals Mark 5	8543	Hornslet
Ejer af dyrehold	Hr. Erik bredholdt		
CVR- nr.	98995854	P-nr.	1002876546
CHR- nr.	29034		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2	Godkendelsesdato	01-12-2020
Bedriftstype	H16a22		
Samkøring	Lindå Hede 8		
	Risvang 2		
	Lindå Møllevej 14		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Erik Bredholdt

Tilsynsdato	21-03-2025	Tilsynsførende	Lotte B. Andersen og Helle Munch Sørensen
--------------------	------------	-----------------------	---

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
18-03-2016	Henstillinger	Reparation af 2 gyllebeholdere jf. beholderkontrolrapporten/LNT 18.03.2016	Andre forhold	
11-04-2016	Indskærpelser	Der er den 9. aug 2016 meddelt godkendelse af en udvidelse af dyreholdet	Efterkommet	
27-02-2020	Henstillinger	Rep af kabler på begge gyllebeholdere	Efterkommet	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Ikke påkrævet, da husdyrbrug er godkendt per areal.

Bygninger			
Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkninger
1	stald 1	519	
2	stald 2	564	
3	stald 3+4	744	
5	stald 5+6	574	
6	Ny stald 2014	1.254	
7	Ny stald 2020	836	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato						
Bygningsnr.	Staldafsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelsesdato	Udløbsdato
1	stald 1	374	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	31-08-2021	
2	stald 2	374	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	31-08-2021	
3	stald 3+4	552	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	31-08-2021	
5	stald 5+6	406	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	31-08-2021	
6	ny stald 2014	921	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	31-08-2021	
7	ny stald 2020-21	589	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	31-08-2021	

Registreret produktionsareal						
Byg-ningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktions-areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1	stald 1	Nej	374	Slagte-svin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	01-09-2021
2	stald 2	Nej	374	Slagte-svin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	01-09-2021
3	stald 3+4	Nej	552	Slagte-svin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	01-09-2021
5	stald 5+6	Nej	406	Slagte-svin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	01-09-2021
6	ny stald 2014	Nej	921	Slagte-svin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	01-09-2021

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	Ingen bemærkninger.

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-1986	400	1.500	Teltdug	12-02-2020	10	
Gyllebeholder	01-01-1994	450	1.985	Teltdug	12-02-2020	10	
Gyllekanaler	01-01-1986	1	328				

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Teltverdækning på begge beholdere.
Logbog over flydelag	Ikke påkrævet.
Fortanksniveau og spjæld	Fortanken er 5 meter dyb og på ca. 25 m ³ . Fortankens øverste kant er højere end staldgulvsniveau.
Pumper og rør på gyllebeholder	Ingen pumper. Der er overløbsrør fra lille beholder til den ene af de store gyllebeholdere.
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Der er ingen krav om alarm på de store beholdere. Der er påsat alarm på den lille gyllebeholder, som sender sms hvis pludseligt fald.
Bemærkninger til gyllebeholder	Ingen bemærkninger.

Markstakke		
Markstakke	Ikke relevant.	0 markstakke

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Opbevares i container.
Farligt affald	Farligt affald sorteres i blå plasttønder. På ejendommen håndteres både spraydåser og medicinflasker af glas.
Olie- og kemikalieaffald	Opbevares ikke på denne ejendom. Olie og kemikalier opbevares på anden ejendom.
Klinisk risikoaffald	Opbevares i gule bøtter til klinisk risikoaffald.
Animalsk affald	Afhentes af DAKA.
Bemærkninger til affald	De ændrede regler i affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen kan medføre at inddamlere og modtageanlæg

	ikke vil indsamle eller modtage affaldet, hvis det ikke er tilstrækkeligt udsorteret.
	Se evt. vedlagte rapport om guide til affaldstilsyn.

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Bemærkninger til vaskeplads	Ingen håndtering eller opbevaring af sprøjtemidler på denne ejendom.

Olietanke	
Olietanke	I BBR er der registreret en dieselolietank på 1200 L fra 1991 på et areal tilhørende Bals Mark 5. Ved tidligere tilsyn blev det drøftet at den muligvis var forkert registreret på ejendommen.
Placering af olietanke	Ingen olietanke placeret på ejendommen.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Ingen bemærkninger.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rovflue og rottebekæmpelse.
Lugt-, støv- og støj	Ingen bemærkninger.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	
Vilkår gennemgået	Vilkår 4 + 5 om gylleudslusning: tjekkes ved et opfølgende tilsyn.
	Vilkår 7 om kemisk luftrensning: kvittering for indkøb af svovlsyre fremsendt.

Særregler for IE-husdyrbrug	
Miljøledelse	Miljøledelse ikke gennemgået.
Årlig indberetning	Rapport for 2023 indsendt. Rapport for 2024 skal først være indsendt inden udgangen af 2025.

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrutfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	1
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	1
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		1,66

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt vejledning i affaldssortering, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald	
Oplysninger fra Affaldsdatasystemet	
Er der indberettet data	☐ Ja ☒ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	Der er ikke registreret et p-nummer på ejendommen. Affaldet fra ejendommen køres til en anden ejendom, hvor der er mere håndtering af affald.

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Restaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Mad- & drikkevare kartoner	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Plast	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Kredsløb	
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Metal	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Pap	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant		
Papir	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Farligt affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant	Kredsløb	Sprayflasker og medicinflasker sorteres inde i stalden.
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Klinisk risikoaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant	Kredsløb	Sorteres inde i stalden i gule bokse.
Elektronikaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Træaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☐ Ja ☒ Nej	Bemærkninger Der sorteres kun til brændbart og ikke til de relevante fraktioner for at sikre mest mulig materialenyttiggørelse.
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☐ Ja ☒ Nej	Bemærkninger Ingen aktører registreret ifm affald til denne ejendom, da affaldet køres til anden ejendom.