

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vantingvej 4, 6971 Spjald
CVR:	43866141
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-04-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er monteret alarm på de 2 gyllebeholdere nordvest for ejendommen:
 - **Alarmerne skal tilknyttes til nuværende ejer/driftsleder på ejendommen.**
- Gyllebeholder på 2.000 m³. (år 1984):
 - Beholderkontrol sidst udført i 2023: **Søjle skade skal støbes op igen.**
 - Ved tilsynet blev der konstateret utætheder/udsivning 2 steder mellem tankelementer:
 - **Revner/fuger skal repareres indvendigt fra.**
 - Ejer skal indsende dokumentation på udbedring af skader, når arbejdet er udført.
- Teltoverdækningen skal repareres, så vilkår om lukkede luger/lukket telt kan overholdes.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Gyllebeholder fra 1984 skal repareres, så beholderen er tæt.**
 - Reparation skal ske indefra.
 - Reparation skal udføres, inden gyllebeholderen igen fyldes. Ejer skal indsende dokumentation på, at skader/utætheder er udbedret (billeder eller kvittering/faktura for udført arbejde).
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 19.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
05-04-2024	Indskærpelse, Miljø	2.000 m3 gyllebeholder fra 1984 skal have repareret fuger samt søjleskade.
03-07-2023	Indskærpelse, Miljø	Indskærpelse om reparation af gylleholdere.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 2 25-03-2019
Udnyttelse af godkendelse	Miljøgodkendelse (§16a) er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	Beskrevet i miljøgodkendelse. Produktionsarealet i Farestald nr. 12 + 14 kan ændres fra 670 m2 kassestier på fuldspaltegulv med diegivende søer til 1205 m2 kassestier på delvis spaltegulv med diegivende søer. - Tilsyn 2021: Renoveringen er udført. Stald 18 (over for stuehus) er taget ud af drift.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - De 3 gyllebeholdere skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Alle 3 gyllebeholdere er overdækket. Der er bestilt reparation af luger/teltoverdækninger.
Foder - vilkår	Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Fra aflastning/sygesti: Afsættes til Fårborgvej 11A.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	- Krav om miljøledelse/-mål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de

	<p>nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-mål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSJ.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p>Vurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miljømål 2023/2024: Reducere strømforbrug ved at skifte lysarmaturer til LED. - Kontrolplan: Udarbejdet. - Fodring: Der anvendes fasefodring. - Belysning: Udskiftes til LED. - Støvreduktion: Vådfodring.
--	---

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Drægtighedstald - 2012	900
10	Drægtige nr. 8	282
2	Farestald - 2012	270
3	Løbestald nr. 11	445
4	Farestald nr. 12 + 14	1.205
5	Farestald nr. 10 + 15	616
6	Klima	163
7	Dybstrøelse-sygeafd.	90
8	Drægtige nr. 9	246
9	Drægtige nr. 16 + 17	1.189

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Reg. dato
1	Drægtighed - 2012	Ja	900	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-04-2024
10	Drægtige nr. 8	Ja	282	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-04-2024
2	Farestald - 2012	Ja	270	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	05-04-2024
3	Løbestald nr. 11	Ja	445	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	05-04-2024
4	Farestald nr. 12+14	Ja	1.205	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	05-04-2024
5	Farestald nr. 10+15	Ja	216	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	05-04-2024
5	Farestald nr. 10+15	Ja	400	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	05-04-2024
6	Klima	Ja	50	Alle svin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	05-04-2024
6	Klima	Ja	113	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/50 %)	05-04-2024
7	Dybstrøelse-sygeafd.	Ja	90	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	05-04-2024
8	Drægtige nr. 9	Ja	246	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-04-2024
9	Drægtige nr. 16 + 17	Ja	389	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	05-04-2024
9	Drægtige nr. 16 + 17	Ja	800	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	05-04-2024

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 02-04-2024: 1.000 søer og 500 smågrise.

	<p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> ca. 930 søer på stald.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2022/2023: 476 årssøer. Tidligere ejers gødningsregnskab 2022/2023: 688 årssøer.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	<p>Produktionsarealer/stalde er ikke set indvendigt ved tilsynet.</p> <p><u>Renovering</u> Produktionsarealet i Farestald nr. 12 + 14 kan ændres fra 670 m2 kassestier på fuldspaltegulv med diegivende søer til 1205 m2 kassestier på delvis spaltegulv med diegivende søer. - Tilsyn 2021: Renoveringen er blevet udnyttet.</p>

Opbevaringsanlæg	
Afhentningsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Afhentningsplads ved sygesti: Pladsen har ikke korrekt afløbsforhold, da vand mm. ledes til afløb for regnvand.</p> <p><u>Vurdering:</u> Pladsen må ikke anvendes som møddingsplads og skal holdes ren.</p>

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Dybstrøelse afsættes til Fårborgvej 11A.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	26-06-2023	10	500	2.000	Teltdug	Beholderen er kontrolleret 26-06-2023 med bemærkning: søjle skade skal støbes op igen
Gyllebeholder	01-01-1993	26-06-2023	5	500	2.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 26-06-2023.
Gyllebeholder	01-01-2003	26-06-2023	5	750	3.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 26-06-2023
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.460		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes til Fårborgvej 11A.
Vold omkring gyllebeholder	Der er vold omkring de 2 beholdere nordvest for ejendommen. Ingen krav om vold ved beholderen øst for ejendommen.

Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på beholderne nord for ejendommen, da afstanden til vandløbet er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er monteret alarm på de 2 gyllebeholdere nordvest for ejendommen. Alarmerne skal tilknyttes til nuværende ejer/driftsleder på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . (år 1984) Beholderkontrol sidst udført i 2023: Søjle skade skal støbes op igen. Ved tilsynet blev der konstateret utætheder/udsivning 2 steder mellem tankelementer: <u>Vurdering:</u> Revner/fuger skal repareres indvendigt fra. Ejer skal indsendes dokumentation på, at skader/utætheder er udbedret. Lukkede luger: Der er bestilt reparation af teltoverdækning. <u>Vurdering:</u> Teltoverdækningen skal repareres, så vilkår om lukkede luger/lukket telt kan overholdes.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Lukkede luger: Der er bestilt reparation af luger.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . (år 1993) Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Lukkede luger: Der er bestilt reparation af luger.
Modtages der husdyrgødning	Gylle afsættes til Fårborgvej 11A.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring og udspredning	Fårborgvej 11A	60	

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2006		2.500	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Olietank (2006) står placeret på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen. Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.
---------------------	--

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvandsboringer.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Nyere opbevaringsplads til døde dyr. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til erhvervsaffald.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-04-2024
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,94

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.