



Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato 14. november 2019

Sagsid 19/33014

## Circle K Danmark A/S

### Gammelby Ringvej 13, 6700 Esbjerg

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Circle K Danmark A/S
Adresse	Gammelby Ringvej 13, 6700
CVR nummer	28142412
Dato for tilsyn	6. november 2019
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Virksomhedens karakter	Vaskehal (Autoværksted) Q01
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol